

産業構造審議会保安分科会電力安全小委員会
風力発電設備構造強度ワーキンググループ（第4回）
配付資料一覧

○委員名簿

○資料

- 資料 1-1 太鼓山風力発電所事故について（京都府資料）
- 資料 1-2 太鼓山風力発電所事故を踏まえた経済産業省の対応状況について
- 資料 1-3-1 ラガウェイ社製風車を使用している風力発電所における状況確認について（概要）
- 資料 1-3-2 ラガウェイ社製風車を使用している風力発電所における状況確認について（詳細）
 （委員のみ配布）
- 資料 1-3-3 ラガウェイ社製風車を使用している風力発電所における状況確認について（一覧）
 （委員のみ配布）
- 資料 2-1 ウインドパーク笠取発電所 CK-19 号機風車 ナセル脱落事故について（中間報告）
 （株式会社シーテック資料）
- 資料 2-2 笠取風力発電所事故を踏まえた経済産業省の対応状況について
- 資料 2-3-1 日本製鋼所社製風車を使用している風力発電所における状況確認について（概要）
- 資料 2-3-2 日本製鋼所社製風車を使用している風力発電所における状況確認について（詳細）
 （委員のみ配布）
- 資料 2-3-3 日本製鋼所社製風車を使用している風力発電所における状況確認について（一覧）
 （委員のみ配布）
- 資料 3 今般の事故を踏まえた当面の再発防止対策について（議論のたたき台として）（案）

- 参考 1 点検結果の詳細に係る取り扱いについて
- 参考 2 今般の事故を踏まえた当面の再発防止対策について（概要）（案）