

産業構造審議会保安分科会電力安全小委員会  
新エネルギー発電設備事故対応・構造強度ワーキンググループ（第1回）  
議事次第

1. 日時 平成26年2月14日（金）15：00～18：00
2. 場所 経済産業省別館5階513共用会議室
3. 議題
  - （1）議事の運営について
  - （2）本WGの役割及び事故原因究明等の進め方について
  - （3）太鼓山風力発電所事故について（報告・審議）
  - （4）今冬に発生した落雷に起因すると推定される事故について（報告・審議）
    - ・遊佐日向川風力発電所事故について
    - ・国見岳風力発電所事故について
    - ・オロン風力発電所事故について
    - ・追分ソーラン風力発電所事故について
    - ・あわら北潟風力発電所事故について
    - ・ジェイパワーひびき風力発電所事故について
    - ・輪島コミュニティウインドファーム事故について
  - （5）今冬の落雷に起因すると推定される事故を踏まえた発電用風力設備に対する落雷対策について（審議）
  - （6）株式会社日本製鋼所風車におけるピッチベアリングの不具合事象について（報告）
  - （7）その他（今後のスケジュール）