

# 新エネルギー発電設備事故対応・構造強度ワーキンググループ

## 議事次第

1. 日時 平成26年10月17日（金）10：00～12：00
2. 場所 経済産業省別館1階 108・114各省庁共用会議室
3. 議題
  - (1) 保安上懸念されるその他事象について
    - ① 8月26日に開催をした本ワーキンググループによる意見交換会の結果（報告）
    - ② 株式会社日本製鋼所製風車におけるピッチベアリングの不具合対応について
    - ③ 響灘風力発電所の調速装置破損事故の原因と対策について
    - ④ 南大隅ウィンドファーム（根占7号機）タワー損傷について
    - ⑤ 新上五島ホエールズウィンドシステム1号機のブレードレセプタ脱落の原因と対策について
  - (2) 風力発電設備に係る保安確保のあり方について
  - (3) 冬季雷対策について
    - ① 雷対策重点地域の発電用風力設備設置者に対するアンケートの結果（報告）
    - ② 株式会社日本製鋼所製風車のレセプター交換作業の進捗状況（報告）
    - ③ 発電用風力設備の技術基準の解釈の一部改正の状況（報告）
  - (4) その他