

ガス漏れや一酸化炭素(CO)を検知した場合、ランプと警報音でお知らせします。



## ガス・CO警報器の 取り付けを!

ガス漏れや不完全燃焼で発生した一酸化炭素(CO)を検知すると、ランプと警報音でお知らせします。みなさまの「安心」を24時間守ります。有効期限(5年)が過ぎる前にお取替が必要です。また、ガスの種類によってはガス警報器とCO警報器をそれぞれ設置する必要があります。

ガスの事故がなくなるよう  
皆様のご理解とご協力をお願いします。



ガスの安全

<http://www.meti.go.jp/>

検索



ガス機器のお取り替え・お問い合わせは

# 古くなった「ガス機器」は 早めに点検・お取り替えを



点検・買替え

古くなった「ガス機器」は、まず点検を！  
お取り替えの際は、

「安全機能を備えたガス機器」に  
交換してください！

ガス事故の原因の大半がガス機器・設備の不良や操作ミスによるものです。  
ガス機器も古くなると部品が劣化し、火災などの事故のおそれがあります。  
お使いの古いガス機器は、きちんと点検を行きましょう。  
また、安全機能を備えたガス機器を使用していれば、  
操作ミスによる事故を防ぐことができたと考えられます。  
安全機能が備えられていない古いガス機器は、より安全型のガス機器へ交換しましょう。


点検

買替え



### 不完全燃焼防止装置付 小型湯沸器 ガスファンヒーター


換気不良などでガス機器が不完全燃焼をおこすと、自動的にガスをストップさせるのが、不完全燃焼防止機能です。  
一酸化炭素中毒の防止にもなり安心して使用できます。



### 屋外設置式 給湯器 風呂がま

排気が室内にたまると一酸化炭素(CO)中毒事故になるおそれがあります。室内の空気を使わない次のようなより安全な機器へのお取り替えをおすすめします。

●屋外設置式(RF式)  
機器を屋外に設置するタイプで最も安全な機器です。



### 立消え安全装置、調理油過熱防止装置 消し忘れ防止機能、早切れ防止機能付 ガスコンロ

2008年4月から製造されているガスコンロは\*すべてのバーナーに煮こぼれや点火ミスなどで火が消えた時にガスをストップする立消え安全装置、天ぷら油の温度が約250℃になるとガスを止める調理油過熱防止装置、消し忘れ防止機能、早切れ防止機能など、安全便利機能を搭載。キッチンライフが、さらに楽しく快適になります。  
\*持ち運びできる卓上1口コンロを除くすべてのガスコンロ。

Siセンサー搭載  
Siセンサーコンロ

Siセンサーで  
天ぷら油の過熱等を防止

