


学校にある備品で 製品事故が 発生しています!

その備品
大丈夫?

✓ **古い備品は今すぐ交換してください!**



古い扇風機は、絶縁性能が低下しており、火災の恐れが!



古いガスオーブンは、内部の管が劣化し、ガス漏れ事故の恐れが!

✓ **学校内の「リコール製品」を今すぐ探してください!**



ソニー(株) [KDL-46V5]

問い合わせ先 ☎0120-335-855
<http://www.sony.co.jp/SonyInfo/News/ServiceArea/130314/>



コクヨS&T(株) [マ-427NM]

問い合わせ先 ☎0120-550-146
<http://www.kokuyo.co.jp/info/20070602.html>

学校内にあるリコール対象製品

つぎの製品が学校内にないか確認し、にチェック✓してください。
もしあった場合には使用を停止し、各社に問合せください

品名	製造輸入事業者名称	型式機種等	事故内容	事故発生年
▼リコール製品				
<input type="checkbox"/> カラーテレビ (液晶)	ソニー(株)	KDL-46V5	吊り下げ式金具や移動式スタンドに設置した液晶テレビが落下する恐れがある	2013
<input type="checkbox"/> デスクマット	コクヨS&T(株)	マ-427NM	マットとの接触部分に皮膚炎を発症	2012
<input type="checkbox"/> ACアダプター (楽器用)	カシオ計算機(株)	AD-12ML	楽器用のACアダプターから火花が出て、テーブルタップが焼損	2010
<input type="checkbox"/> 折りたたみ テーブル	藤沢工業(株)	NTA-1845	折りたたまれた当該製品を移動させる作業を行っていたところ、当該製品が転倒し、足を負傷	2013
▼経年劣化の恐れがある製品				
<input type="checkbox"/> 扇風機	三洋電機(株)	EF-6YM	高等学校の実習準備室で当該製品を使用中に羽根の回転が遅いのでスイッチを切った翌日、当該製品から出火	2008
<input type="checkbox"/> ガスオープン (LPガス用)	パロマ工業(株)	PO-12	小学校の家庭科室で、使用中のオープンの火が消えたため再点火したところ、爆発着火し、教員が顔に火傷	2008
<input type="checkbox"/> 換気扇	三菱電機(株)	E-30SB1	体育館の天井付近の壁に設置されていた当該製品が焼損	2009
<input type="checkbox"/> 冷蔵庫	東芝ホーム アプライアンス(株)	GR-2008TC	小学校の理科室で、冷蔵庫の背面下部から発煙	2008
▼その他注意していただきたい製品				
<input type="checkbox"/> 一輪車	トーエイライト(株)	T-1161	当該製品乗車中にペダルが脱落し、バランスを崩したため、転倒。左肘を複雑骨折	2008
<input type="checkbox"/> マーチング用 旗竿	(株)日本パレード	ドリルポール T155	小学校で児童がマーチングの練習中にマーチング用旗竿を回転させていたところ、先端部のおもりがゴムキャップごと外れて飛び、横で練習していた児童の顔にあたり負傷	2009

事故情報・リコール情報を知りたいときはコチラ!

■消費者庁 リコール情報サイト

消費者庁 リコール

検索

<http://www.recall.go.jp/>



■経済産業省 製品安全ガイド

製品安全ガイド

検索

http://www.meti.go.jp/product_safety/

