

平成 25 年 10 月 4 日

icube Corp.が製造しソフトバンク BB 株式会社が販売した  
テレビチューナー(バッテリー内蔵型)(携帯電話機用)  
の使用中止の注意喚起について

韓国 icube Corp.(アイキューブ)が製造し、ソフトバンク BB 株式会社が販売したテレビチューナー(バッテリー内蔵型)(携帯電話機用)について、当該製品内部のバッテリーが焼損し、火災が発生する重大製品事故が発生しました。

当該事故は、消費生活用製品安全法第 35 条第 1 項の規定に基づき、重大製品事故報告を受け、平成 25 年 6 月 4 日にガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因が疑われる事故として公表していたものです(管理番号 A201300159)。

当該事故の原因は、現在、調査中ですが、当該製品内部のリチウムバッテリーから出火したものと考えられます。

この事故の後、平成 25 年 9 月 18 日に重大製品事故に至らない同種事故が発生しました。

このため、icube Corp.及びソフトバンク BB 株式会社では、事故の再発防止を図るため、本日から使用中止を呼びかけるとともに、平成 25 年 10 月 15 日から対象製品について製品回収を実施します。

経済産業省としましては、当該製品をお持ちの方に対し、事故の再発防止のため、使用を中止していただくよう注意喚起を行ってまいります。

## 1. 事故事象及び再発防止策について

### (1)事故事象について

icube Corp.が製造し、ソフトバンク BB 株式会社が販売したテレビチューナー(バッテリー内蔵型)(携帯電話機用)について、当該製品内部のリチウムバッテリーから出火したと考えられる重大製品事故が発生しました。重大製品事故が発生し、消費生活用製品安全法第 35 条第 1 項に基づき報告された重大製品事故は 1 件です(管理番号 A201300159)。また、同種事故として、独立行政法人製品評価技術基盤機構(「NITE」)に報告された事故は 1 件です。いずれも人的被害には至っておりません。

### (2)再発防止策について

icube Corp.及びソフトバンク BB 株式会社は、事故の再発防止を図るため、本日、同社ホームページへの情報掲載を行い、使用中止を呼びかけるとともに、平成 25 年 10 月 15 日から対象製品について製品回収を実施します。

## 2. 対象製品:製品概要、対象製品の外観等

### (1)製品名、型番、JAN コード、販売期間、対象台数

製品名	型番	JAN コード	販売期間	対象台数
TV&バッテリー	iGB-001	4560156040009	平成 20 年 12 月 31 日 ～	約 79,000 台
	iGB-001b	4580152971244	平成 25 年 8 月 8 日	

## (2)対象製品の外観等



TV&バッテリー (iGB-001、iGB-001b)



本体背面(製品名及び型番)

### 3. 事業者の対応

使用の中止を呼びかけるとともに、平成 25 年 10 月 15 日から製品回収を実施します。

### 4. 事業者の告知

・ホームページへの掲載 :平成 25 年 10 月 4 日(金)

### 5. 消費者への注意喚起

上記の対象製品をお持ちの方は、使用を中止するとともに、下記問い合わせ先に速やかにご連絡ください。

### 6. リコール対象製品に関する問い合わせ先

ソフトバンク BB 株式会社 TV&バッテリーお問い合わせ窓口

- ・フリーコール:0800-919-0911(無料)
- ・受付時間: 9 時~21 時(土・日・祝日も受付)
- ・ホームページ:<http://www.icube-japan.net>(icube Corp.)  
<http://www.softbankbb.co.jp>(ソフトバンクBB株式会社)

(本発表資料のお問い合わせ先)  
商務流通保安グループ製品安全課製品事故対策室長 阿由葉  
担当:水野、角田、岸田  
電話:03-3501-1511(内線:4311)  
03-3501-1707(直通)

2. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因が疑われる事故

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A201300159	平成25年5月19日	平成25年5月30日	テレビチューナー (バッテリー内蔵 型)(携帯電話機 用)	iGB-001(ソフト バンクBB株式 会社ブランド)	株式会社IMJ(ソフト バンクBB株式会 社ブランド) (輸入事業者)	火災	当該製品を充電中、当該製品及び周辺を焼 損する火災が発生した。現在、原因を調査 中。	埼玉県	6月4日にガス 機器・石油機 器以外の製品 に関する事故 であって、製品 起因が疑われ る事故として公 表していたもの  10月4日から使 用中止の注意 喚起を実施