

平成28年6月28日

消費生活用製品の重大製品事故に係る公表について

消費生活用製品安全法第35条第1項の規定に基づき報告のあった重大製品事故について、以下のとおり公表します。

1. ガス機器・石油機器に関する事故 3件
(うち屋外式(RF式)ガス瞬間湯沸器(都市ガス用)1件、
ガスこんろ(LPガス用)1件、石油ストーブ(開放式)1件)
2. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、
製品起因が疑われる事故 4件
(うち食器洗い乾燥機(ビルトイン式)1件、扇風機1件、
ノートパソコン1件、エアコン(室外機)1件)
3. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、
製品起因か否かが特定できていない事故 4件
(うちエアコン1件、電気洗濯乾燥機1件、
水槽用ウォータークーラー1件、延長コード1件)
4. 製品起因による事故ではないと考えられ、今後、製品事故調査判定合同会議(※)
において、審議を予定している案件
該当案件無し

1. ~ 4. の詳細は別紙のとおりです。

※正式名称は「消費者安全調査委員会製品事故情報専門調査会及び消費経済審議会
製品安全部会製品事故判定第三者委員会合同会議」という。

5. 留意事項

これらは消費生活用製品安全法第35条第1項の規定に基づく報告内容の概要であり、現時点において、調査等により事実関係が確認されたものではなく、事故原因等に関し、消費者庁として評価を行ったものではありません。
(管理番号A201500577を除く。)

本公表内容については、速報段階のものであり、今後の追加情報、事故調査の進展等により、変更又は削除される可能性があります。

(本発表資料の問合せ先) 消費者庁消費者安全課
(製品事故情報担当) 担当：木原、平野、清重
電話：03-3507-9204 (直通)
FAX：03-3507-9290

1. ガス機器・石油機器に関する事故(製品起因か否かが特定できていない事故を含む。)

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生日都道府県	備考
A201600144	平成28年6月18日	平成28年6月23日	屋外式(RF式)ガス瞬間湯沸器(都市ガス用)	RGH16WCVNB	TOTO株式会社[製造:東陶ユプロ株式会社(解散)]	火災	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	大阪府	製造から25年以上経過した製品
A201600145	平成28年6月3日	平成28年6月24日	ガスこんろ(LPガス用)	PD-N52WV-75	株式会社パロマ	火災 軽傷1名	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生し、1名が負傷した。現在、原因を調査中。	岐阜県	
A201600148	平成28年6月16日	平成28年6月24日	石油ストーブ(開放式)	RCA-37	株式会社トヨミ	火災 死亡1名	建物を全焼する火災が発生し、1名が死亡した。現場に当該製品があった。事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。	鹿児島県	製造から25年以上経過した製品

2. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因が疑われる事故

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生日都道府県	備考
A201500577	平成27年12月5日	平成27年12月15日	食器洗い乾燥機(ビルトイン式)	EUF100SV	TOTO株式会社(輸入事業者)	火災	当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。調査の結果、当該製品は、輸入事業者の系列業者が、修理作業の際、内部配線を途中で切断し、手でねじって接続(手より接続)したため、接触不良により異常発熱し、出火に至ったものと推定される。	埼玉県	平成27年12月18日にガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故として公表していたもの
A201600142	平成28年6月5日	平成28年6月23日	扇風機	KRF-34B	ユアサプライムス株式会社(輸入事業者)	火災	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	埼玉県	製造から10年以上経過した製品

2. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因が疑われる事故(続き)

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A201600146	平成28年6月10日	平成28年6月24日	ノートパソコン	VGN-CR90HS	ソニーイーエムシーエス株式会社(現 ソニーグローバルマニュファクチャリング & オペレーションズ株式会社) (輸入事業者)	火災	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	東京都	
A201600149	平成28年6月16日	平成28年6月24日	エアコン(室外機)	AO221PB	株式会社富士通ゼネラル (輸入事業者)	火災	当該製品を使用中、当該製品を焼損し、周辺を汚損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	鹿児島県	製造から10年以上経過した製品

3. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	被害状況	事故内容	事故発生日都道府県	備考
A201600143	平成28年6月12日	平成28年6月23日	エアコン	火災	寮で当該製品の電源プラグ部及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	奈良県	
A201600147	平成28年6月13日	平成28年6月24日	電気洗濯乾燥機	火災	当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	東京都	
A201600150	平成28年6月11日	平成28年6月24日	水槽用ウォータークーラー	火災	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	東京都	
A201600151	平成28年3月23日	平成28年6月24日	延長コード	火災	飲食店で当該製品に電気製品を接続していたところ、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	千葉県	平成28年5月26日に消費者安全法の重大事故等として公表済 事業者が重大製品事故として認識したのは平成28年6月16日

4. 製品起因による事故ではないと考えられ、今後、製品事故調査判定合同会議において審議を予定している案件

該当案件無し

食器洗い乾燥機（ビルトイン式）（管理番号：A201500577）



ノートパソコン（管理番号：A201600146）



エアコン（室外機）（管理番号：A201600149）

