

# 燃料デブリの大規模取り出しに向けて

令和5年10月  
原子力損害賠償・廃炉等支援機構  
燃料デブリ取り出し工法評価小委員会

# 目次

---

1. 本検討の背景、目的
2. 燃料デブリ取り出しの難しさ
3. 燃料デブリを取り出す方法
  - 3.1 気中工法
  - 3.2 冠水工法
  - 3.3 充填固化工法
4. まとめ

# 1. 本検討の背景、目的

- 本格的な燃料デブリの取り出しに向けた**工法の選定は、長期にわたる廃炉の成否を分ける重要な判断**
- その選択に当たっては、東京電力のみでなく、政府や原子力損害賠償・廃炉等支援機構（以下「NDF」という。）の関与が必要
- このため、**NDFは廃炉等技術委員会の下に「燃料デブリ取り出し工法評価小委員会」を設置**
- 小委員会では
  - ✓ 各工法の課題を整理
  - ✓ 課題に対する対応策の成立性を評価
  - ✓ 各工法の比較
  - ✓ 次ステップへの提言


## 2. 燃料デブリ取り出しの難しさ

① 極めて強い放射線のため格納容器には人は近づけず、機器もダメージを受ける

② 強い放射線のため原子炉建屋では短時間しか作業ができない

3号機

③ 燃料デブリの性状や分布など、内部の状況が十分には分かっていない




3号機 燃料デブリ分布の推定


□ 格納容器（鋼製）  
□ 原子炉建屋

### 3. 燃料デブリを取り出す方法

#### 3.1 気中工法



遠隔操作装置の例



ロングアームの例




ROVの例

#### 【概要】

燃料デブリが気中に露出した状態で、水をかけ流しながら取り出す工法

セル：閉じ込めや遮へい機能を持つ隔離部屋



プラットフォーム型アクセス装置の例



### 3. 燃料デブリを取り出す方法

#### 3.1 気中工法

##### 利点

- ◆現場環境をあまり変化させず、現状のまま取り出しどけるため、他の工法への変更など、柔軟に対応可能
- ◆水を溜めるなど、燃料デブリに与える状況変化が少なく、臨界管理も比較的容易

##### 課題



- ◆遠隔操作装置の故障対策
- ◆遮へいや汚染拡大を抑制するための構築物の設置

### 3. 燃料デブリを取り出す方法

#### 3.2 冠水工法

##### 【概要】

船殻構造体と呼ばれる大型構造物で原子炉建屋全体を囲い、原子炉建屋を水没（冠水）させ燃料デブリを取り出す工法



### 3. 燃料デブリを取り出す方法

#### 3.2 冠水工法

##### 利点

- ◆水没（冠水）させることにより、作業員が現場で作業可能
- ◆原子炉建屋を大型構造物で完全に覆うので、放射能の漏洩を抑制することができる

##### 課題


- ◆大型構造物の建設に長期間を要し、取り出しの開始は遅くなる
- ◆原子炉建屋の地盤にトンネルを掘るなど、困難な工事
- ◆水質維持

### 3. 燃料デブリを取り出す方法

#### 3.3 充填化工法

##### 【概要】

充填材により燃料デブリを安定化させ、掘削などにより燃料デブリを構造物や充填材ごと回収する工法



### 3. 燃料デブリを取り出す方法

#### 3.3 充填化工法

##### 利点

- ◆充填固化により燃料デブリをいったん安定化
- ◆充填材が一定の遮へいの役割を持つ
- ◆支持構造物簡素化の可能性

##### 課題

- ◆充填材の種類や充填範囲など、さまざまな検討が必要
- ◆掘削、切断など、回収方法の検討
- ◆廃棄物発生量の抑制

## 4. まとめ

---

- 今回示した3工法以外の新たな方法についても検討を続けていく。
- また、3工法の組み合わせも考えられる。
- 安全が最優先であり、かつ、出来るだけ速やかな取り出しを目指して検討を行う。