

ガレキ・伐採木の管理状況(H25.11.30時点)

保管場所	エリア境界空間線量率 (mSv/h)	種類	保管方法	保管量 <sup>※1</sup>	前回報告比 (H25.10.31)	エリア占有率
固体廃棄物貯蔵庫	0.04	コンクリート、金属	容器	4,000 m <sup>3</sup>	+ 1,000 m <sup>3</sup>	30 %
A：敷地北側	0.50	コンクリート、金属	仮設保管設備	2,000 m <sup>3</sup>	— m <sup>3</sup>	27 %
C：敷地北側	0.01	コンクリート、金属	屋外集積	34,000 m <sup>3</sup>	— m <sup>3</sup>	99 %
D：敷地北側	0.01	コンクリート、金属	シート養生	3,000 m <sup>3</sup>	— m <sup>3</sup>	88 %
E：敷地北側	0.01	コンクリート、金属	シート養生	3,000 m <sup>3</sup>	— m <sup>3</sup>	87 %
F：敷地北側	0.01	コンクリート、金属	容器	1,000 m <sup>3</sup>	— m <sup>3</sup>	99 %
L：敷地北側	0.01未満	コンクリート、金属	覆土式一時保管施設	8,000 m <sup>3</sup>	— m <sup>3</sup>	100 %
O：敷地南西側	0.04	コンクリート、金属	屋外集積	11,000 m <sup>3</sup>	— m <sup>3</sup>	69 %
Q：敷地西側	0.15	コンクリート、金属	容器	5,000 m <sup>3</sup>	— m <sup>3</sup>	82 %
U：敷地南側	0.01未満	コンクリート、金属	屋外集積	1,000 m <sup>3</sup>	— m <sup>3</sup>	100 %
合計（コンクリート、金属）				71,000 m <sup>3</sup>	+ 1,000 m <sup>3</sup>	77 %
G：敷地北側	0.01未満	伐採木	伐採木一時保管槽	7,000 m <sup>3</sup>	— m <sup>3</sup>	27 %
H：敷地北側	0.01	伐採木	屋外集積	12,000 m <sup>3</sup>	+ 1,000 m <sup>3</sup>	70 %
I：敷地北側	0.02	伐採木	屋外集積	11,000 m <sup>3</sup>	— m <sup>3</sup>	100 %
M：敷地西側	0.01	伐採木	屋外集積	28,000 m <sup>3</sup>	+ 5,000 m <sup>3</sup>	79 %
T：敷地南側	0.01	伐採木	伐採木一時保管槽	5,000 m <sup>3</sup>	— m <sup>3</sup>	23 %
V：敷地西側	0.04	伐採木	屋外集積	8,000 m <sup>3</sup>	+ 3,000 m <sup>3</sup>	56 %
合計（伐採木）				71,000 m <sup>3</sup>	+ 10,000 m <sup>3</sup>	56 %

※1 端数処理で1,000m<sup>3</sup>未満を四捨五入しているため、合計値が合わないことがある。

