




寒くなってからの 暖房機


の故障は一大事!

寒くなる前にFF式石油暖房機について①～⑥をチェックしてみましょう


① 排気口が
ススで汚れている




② 給排気筒が
変形している




③ 部屋が
温まらなくなった



④ 灯油臭い・スス臭い



⑤ 着火しにくい、
点火時や運転時に
大きな音がする



⑥ エラー表示が
頻繁に出る



一つでも該当する場合は『使用を中止』して、
お買い上げの販売店またはメーカーにご相談ください。

点検および修理 (保証期間内は除く) は有料となります

FF式石油暖房機には寿命があります。8年たったら点検・取替えを!

メーカーのお問合せ・ご相談窓口

社名	窓口	電話番号	URL
(株)コロナ	全国営業所/サービスセンター	右記HP参照	https://www.corona.co.jp/support/shop/ 
(株)長府製作所	お客様問い合わせ窓口 (24時間受付)	(CHOFUブランド) 0120-925-339 ^{※2} 0570-666-339 ^{※3} (サンポットブランド) 0120-911-064 ^{※2} 0570-666-339 ^{※3}	https://www.chofu.co.jp/inquiry/form.php 
(株)トヨタミ	お客様相談窓口 (平日 9:00~17:00)	0120-104-154 ^{※1}	https://www.toyotomi.jp/support/contact 

電話番号欄の注釈は次のとおりです。

※1：フリーダイヤル（通話料無料）

※2：フリーダイヤル（固定電話から通話料無料）

※3：ナビダイヤル（携帯電話から通話料有料）



経済産業省

Ministry of Economy, Trade and Industry



国土交通省

Ministry of Land, Infrastructure and Transport

石油連盟 Fuel+



一般社団法人 日本ガス石油機器工業会