

平成26年7月29日

消費生活用製品の重大製品事故に係る公表について

消費生活用製品安全法第35条第1項の規定に基づき報告のあった重大製品事故について、以下のとおり公表します。

1. ガス機器・石油機器に関する事故
(うちガスこんろ(LPガス用) 1件) 1件
2. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、
製品起因が疑われる事故 6件
(うちデスクトップパソコン1件、鍋1件、扇風機1件、
リチウム電池内蔵充電器(スマートフォン用) 1件、プリンター1件、
空気清浄機1件)
3. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、
製品起因か否かが特定できていない事故 2件
(うちコンセント1件、照明器具1件)
4. 製品起因による事故ではないと考えられ、今後、製品事故調査判定合同会議(※)
において、審議を予定している案件
該当案件無し

1. ~ 4. の詳細は別紙のとおりです。

※正式名称は「消費者安全調査委員会製品事故情報専門調査会及び消費経済審議会製品安全部会製品事故判定第三者委員会合同会議」という。

5. 留意事項

これらは消費生活用製品安全法第35条第1項の規定に基づく報告内容の概要であり、現時点において、調査等により事実関係が確認されたものではなく、事故原因等に関し、消費者庁として評価を行ったものではありません。

本公表内容については、速報段階のものであり、今後の追加情報、事故調査の進展等により、変更又は削除される可能性があります。

6. 特記事項

(1) 株式会社トップランドが輸入し、株式会社セブン-イレブン・ジャパンが販売したリチウム電池内蔵充電器（スマートフォン用）について（管理番号A201400239）

① 事故事象について

株式会社トップランドが輸入し、株式会社セブン-イレブン・ジャパンが販売したリチウム電池内蔵充電器（スマートフォン用）が焼損し、周辺を汚損する火災が発生しました。当該事故の原因は、現在、調査中です。

管理番号	事故発生日	機種・型式	被害状況	事故発生都道府県
A201400239	平成26年7月17日	LA-2600W	火災 軽傷1名	東京都

② 当該製品のリコール（製品回収・返金）について

株式会社トップランド及び株式会社セブン-イレブン・ジャパンは、当該製品を含む対象製品（下記③）について、事故の再発防止を図るため、2014年（平成26年）7月8日からウェブサイトへ情報掲載を行うとともに、同日に新聞社告を掲載し、製品回収・返金を実施しています。

③ 対象製品：製品名、機種・型式、対象販売期間、対象台数

製品名	機種・型式	対象販売期間	対象台数
セブンライフスタイル スマートフォン 用充電器	LA-2600K LA-2600W LA-2600P	2013年6月 ～2014年6月	224,100台

2014年（平成26年）7月8日からリコール（製品回収・返金）を実施

<リコール対象製品での事故件数>

当該事故（管理番号A201400239）発生以前の、2010年度以降両社が輸入・販売したリチウム電池内蔵充電器（スマートフォン用）における火災事故の件数は、次のとおりです。これらは、消費生活用製品安全法第35条第1項の規定に基づき重大製品事故の報告を受け、製品起因が疑われる事故として公表していたものです。

年度	事故件数	被害状況	年度	事故件数	被害状況
2014年度	1	火災	2011年度	0	—
2013年度	1	火災	2010年度	0	—
2012年度	0	—			

＜対象製品の外観及び確認方法＞



※黒色：LA-2600K、白色：LA-2600W、ピンク色：LA-2600P

④消費者への注意喚起

対象製品をお持ちで、まだ事業者の行う製品回収・返金を受けていない方は、直ちに使用を中止し、速やかに下記問合せ先まで御連絡ください。

【問合せ先】

株式会社トップランド

株式会社セブン-イレブン・ジャパン

スマートフォン用充電器 回収事務局

電話番号：0120-167-722

受付時間：9時～17時（土曜・日曜・祝日を除く。）

ウェブサイト：http://www.topland.co.jp/image/top/news_pdf/20140708.pdf

<http://www.sej.co.jp/info/20140704.html>

(2) 株式会社オーム電機が輸入した空気清浄機について（管理番号A201400242）

① 事故事象について

当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生しました。当該事故の原因は、現在、調査中です。

管理番号	事故発生日	機種・型式	被害状況	事故発生都道府県
A201400242	平成26年7月11日	AP-510H	火災	福岡県

② 当該製品のリコール（無償改修又は製品回収・返金）について

同社は、当該製品を含む対象製品（下記③）について、電流ヒューズの定格容量が設計上大きすぎたため、当該製品の電源回路の電子部品が内部短絡した際に、電流ヒューズが作動せず過電流が流れ続け、異常発熱し、発火に至った可能性があることから、事故の再発防止を図るため、2012年（平成24年）2月1日にウェブサイトへ情報掲載するとともに、ダイレクトメールの送付及び店頭告知を通じて注意喚起を行い、対象製品について無償改修（電流ヒューズの交換）又は製品回収・返金を実施しています。

また、2013年（平成25年）5月から同社の主要製品内に改修告知チラシを入れるなど、引き続き注意喚起及び無償改修又は製品回収・返金を呼び掛けています。

なお、今般報告のあった当該事故（管理番号A201400242）が上記の事象によるものかどうかは現時点では不明です。

③ 対象製品：機種・型式（品番）、対象ロット記号番号、対象販売期間、対象台数

機種・型式 （品番）	対象ロット記号番号	対象販売期間	対象台数
AP-510H(黒) (00-6622)	D71012、D71211、D80116、 D80215、D80227、D80401、 D80507	2007年11月 ～ 2010年 3月	26,400台
AP-510A(青) (00-6623)	D71012	2007年11月 ～ 2009年 7月	3,749台
合 計			30,149台

2012年（平成24年）2月1日からリコールを実施（無償改修又は製品回収・返金）
改修率 1.7%（平成26年6月30日現在）

<リコール対象製品での事故件数>

当該事故（管理番号A201400242）発生以前の、2010年度以降同社が輸入した空気清浄機におけるリコール対象の内容による事故（調査中のものであってリコール対象の内容の事故かどうか不明なもの及びリコール開始の契機となった事故を含む。）の件数は、次のとおりです。これらは、消費生活用製品安全法第35条第1項の規定に基づき報告を受けたものです。

年度	事故件数	被害状況	年度	事故件数	被害状況
2014年度	1	火災	2011年度	0	—
2013年度	0	—	2010年度	1	火災
2012年度	2	火災			

<対象製品の外観及び確認方法>

1) 対象製品の外観





AP-510H AP-510A

2) 対象製品の確認方法

本体底部の銘板内の型番（及び品番）及び製造ロット記号番号をご確認ください。

銘板貼付位置
(本体底面)



④消費者への注意喚起

対象製品をお持ちで、まだ事業者の行う無償改修又は製品回収・返金を受けていない方は、直ちに使用を中止し、速やかに下記問合せ先まで御連絡ください。

【問合せ先】

株式会社オーム電機 空気浄化機リコール係

電話番号：0120-963-006

048-992-2735（携帯電話・PHS・一部のIP電話の受付番号）

受付時間：9時～17時30分（土曜は17時まで。日曜・祝日を除く。）

ウェブサイト：<http://www.ohm-electric.co.jp/showcase/AP-510/AP-510.html>

(本発表資料の問合せ先) 消費者庁消費者安全課
(製品事故情報担当) 担 当：木原、後藤、清重
電 話：03-3507-9204 (直通)
F A X：03-3507-9290

(株式会社トップランドが輸入し、株式会社セブン-イレブン・ジャパンが販売したリチウム電池内蔵充電器 (スマートフォン用) についての発表資料に関する問合せ先)

(株式会社オーム電機が輸入した空気清浄機についての発表資料に関する問合せ先)

経済産業省商務流通保安グループ製品安全課製品事故対策室
担 当：水野、大塚、中谷 電 話：03-3501-1707 (直通)
F A X：03-3501-2805

1. ガス機器・石油機器に関する事故(製品起因か否かが特定できていない事故を含む。)

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A201400240	平成26年7月1日	平成26年7月25日	ガスこんろ(LPガス用)	IC-K690F-R	パロマ工業株式会社 (現 株式会社パロマ)	火災	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	北海道	

2. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因が疑われる事故

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A201400235	平成26年6月11日	平成26年7月24日	デスクトップパソコン	Vanguard-L	株式会社サイコム	火災	当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	東京都	事業者が事故を認識したのは6月12日 報告書の提出期限を超過していることから、事業者に対し嚴重注意 7月25日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A201400236	平成26年6月5日	平成26年7月24日	鍋	SH8292	株式会社ヨシカワ (輸入事業者)	重傷1名	当該製品を使用中、取っ手が破損し、内容物が手にかかり、負傷した。現在、原因を調査中。	千葉県	事業者が事故を認識したのは7月18日
A201400238	平成26年7月14日	平成26年7月24日	扇風機	F-GA301	パナソニック エコシステムズ株式会社 (輸入事業者)	火災	施設で当該製品を使用中、当該製品を焼損し、周辺を汚損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	静岡県	7月25日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A201400239	平成26年7月17日	平成26年7月24日	リチウム電池内蔵充電器(スマートフォン用)	LA-2600W(株式会社セブン-イレブン・ジャパンブランド)	株式会社トップランド (株式会社セブン-イレブン・ジャパンブランド) (輸入事業者)	火災 軽傷1名	当該製品を焼損し、周辺を汚損する火災が発生し、1名が軽傷を負った。現在、原因を調査中。	東京都	7月8日からリコールを実施 (特記事項を参照)
A201400241	平成26年7月16日	平成26年7月25日	プリンター	PM-A890	セイコーエプソン株式会社 (輸入事業者)	火災	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	岐阜県	7月25日に消費者安全法の重大事故等として公表済

2. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因が疑われる事故(続き)

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A201400242	平成26年7月11日	平成26年7月25日	空気清浄機	AP-510H	株式会社オーム電機 (輸入事業者)	火災	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	福岡県	7月25日に消費者安全法の重大事故等として公表済 平成24年2月1日からリコールを実施(特記事項を参照) 改修率1.7%

3. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	被害状況	事故内容	事故発生日都道府県	備考
A201400237	平成26年6月8日	平成26年7月24日	コンセント	火災	当該製品にエアコンを接続していたところ、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	長崎県	製造から30年以上経過した製品 事業者が事故を認識したのは7月14日
A201400243	平成26年5月15日	平成26年7月25日	照明器具	火災	店舗で当該製品のスイッチを入れたところ、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品が故障したまま使用していた状況を含め、現在、原因を調査中。	京都府	製造から25年以上経過した製品 事業者が事故を認識したのは7月14日 報告書の提出期限を超過していることから、事業者に対し 厳重注意

4. 製品起因による事故ではないと考えられ、今後、製品事故調査判定合同会議において審議を予定している案件
該当案件無し

鍋（管理番号：A201400236）



扇風機（管理番号：A201400238）



プリンター（管理番号：A201400241）

