

平成29年2月28日

消費生活用製品の重大製品事故に係る公表について

消費生活用製品安全法第35条第1項の規定に基づき報告のあった重大製品事故について、以下のとおり公表します。

1. ガス機器・石油機器に関する事故 2件
(うち石油給湯機付ふろがま1件、カセットこんろ1件)
2. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因が疑われる事故 6件
(うち食器洗い乾燥機(ビルトイン式)1件、
乳幼児用椅子(ゆりかご兼用)1件、
温水式浴室換気乾燥暖房機1件、
電気ストーブ(カーボンヒーター)1件、
温水洗浄便座1件、加湿器(スチーム式)1件)
3. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故 4件
(うち電気蓄熱式湯たんぽ1件、
充電器(スマートフォン用)1件、
電気ストーブ(カーボンヒーター)1件、温水洗浄便座1件)
4. 製品起因による事故ではないと考えられ、今後、製品事故調査判定合同会議(※)において、審議を予定している案件
該当案件無し

1. ~ 4. の詳細は別紙のとおりです。

※正式名称は「消費者安全調査委員会製品事故情報専門調査会及び消費経済審議会製品安全部会製品事故判定第三者委員会合同会議」という。

5. 留意事項

これらは消費生活用製品安全法第35条第1項の規定に基づく報告内容の概要であり、現時点において、調査等により事実関係が確認されたものではなく、事故原因等に関し、消費者庁として評価を行ったものではありません。

(管理番号：A201600057、A201600090、A201600160、A201600241を除く。)

本公表内容については、速報段階のものであり、今後の追加情報、事故調査の進展等により、変更又は削除される可能性があります。

【本発表資料の問合せ先】

消費者庁消費者安全課(製品事故情報担当)

担当：柳川、平野、清重

電話：03-3507-9204(直通)

FAX：03-3507-9290

1. ガス機器・石油機器に関する事故(製品起因か否かが特定できていない事故を含む。)

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生日都道府県	備考
A201600714	平成29年2月9日	平成29年2月23日	石油給湯機付ふろがま	UKB-A3310TX(M)	株式会社コロナ	火災	当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	茨城県	製造から10年以上経過した製品 平成29年2月23日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A201600716	平成28年12月27日	平成29年2月24日	カセットこんろ	GCA-1(株式会社グリーンウッドブランド)	株式会社千石(株式会社グリーンウッドブランド) (輸入事業者)	火災 軽傷2名	当該製品に他社製のカセットボンベを装着して使用中、カセットボンベが破裂し、当該製品を焼損する火災が発生し、2名が軽傷を負った。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	岐阜県	平成29年2月24日に公表したカセットボンベに関する事故 (A201600709)と同一 事業者が重大製品事故として認識したのは平成29年2月16日

2. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因が疑われる事故

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生日都道府県	備考
A201600057	平成28年4月28日	平成28年5月9日	食器洗い乾燥機(ビルトイン式)	RKW-456C	リンナイ株式会社	火災	施設で当該製品を使用中、当該製品を焼損し、周辺を汚損する火災が発生した。調査の結果、当該製品は、乾燥ファンモーターの巻線の不具合により、巻線間でレイヤショート(層間短絡)が生じて異常発熱し、出火に至ったものと推定される。	北海道	平成28年5月13日にガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故として公表していたもの

2. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因が疑われる事故(続き)

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A201600090	平成28年4月30日	平成28年5月25日	乳幼児用椅子(ゆりかご兼用)	91122	アップリカ・チルドレンプロダクツ合同会社 (輸入事業者)	重傷 1名	当該製品を開梱中、乳児が当該製品で左手指を挟み、負傷した。 調査の結果、当該製品は出荷時からスイングのロックが掛かっていなかったため、両親が目を離れた際に被害者が当該製品の後部につかまったことで座面が前方にスイングし、座面の後部と脚部台座との間にある隙間に左手の親指が挟まれて、骨折に至ったものと推定される。	大阪府	平成28年5月27日にガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故として公表していたもの
A201600160	平成28年6月23日	平成28年7月4日	温水式浴室換気乾燥暖房機	RBH-C331K2SN(A) (東邦ガス株式会社ブランド・型式HBD-3301ACSK-J2(B))	リンナイ株式会社(東邦ガス株式会社ブランド)	火災	当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。 調査の結果、当該製品は、送風モーターの内部基板のビーズコアはんだ付け部に異常があったため、はんだクラックによるスパーク、異常発熱が生じ、出火に至ったものと推定される。	愛知県	平成28年7月8日にガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故として公表していたもの
A201600241	平成27年12月30日	平成28年8月8日	電気ストーブ(カーボンヒーター)	KKS-0982(小泉成器株式会社ブランド)	株式会社千石(小泉成器株式会社ブランド) (輸入事業者)	火災	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。 調査の結果、当該製品は、スイッチの接点金具が溶断している状況から、スイッチの接点で異常発熱し樹脂部が熱変形したため、スイッチをオフにした後もオンの状態が継続し出火した可能性が考えられるが、焼損が著しく、接点部は溶断して確認できなかったことから、事故原因の特定には至らなかった。	福岡県	平成28年8月12日にガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故として公表していたもの
A201600711	平成29年2月14日	平成29年2月23日	温水洗浄便座	CW-H111(株式会社INAX(現株式会社LIXIL)ブランド)	アイシン精機株式会社(株式会社INAX(現株式会社LIXIL)ブランド)	火災	事業所で当該製品を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	東京都	
A201600715	平成29年2月17日	平成29年2月24日	加湿器(スチーム式)	SHE120HD-K	三菱重工空調システム株式会社(現三菱重工冷熱株式会社) (輸入事業者)	火災	神社で火災報知機が鳴動したため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。現在、原因を調査中。	岡山県	

3. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A201600712	平成28年12月12日	平成29年2月23日	電気蓄熱式湯たんぽ	重傷1名	当該製品を使用中、当該製品が破裂し、火傷を負った。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	静岡県	事業者が重大製品事故として認識したのは平成29年2月22日
A201600713	平成28年12月7日	平成29年2月23日	充電器(スマートフォン用)	火災	事務所で当該製品に電気製品を接続して使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	千葉県	事業者が重大製品事故として認識したのは平成29年2月14日
A201600717	平成29年2月14日	平成29年2月24日	電気ストーブ(カーボンヒーター)	火災 死亡1名	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	大阪府	
A201600718	平成29年2月14日	平成29年2月24日	温水洗浄便座	火災	店舗で当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	長野県	

4. 製品起因による事故ではないと考えられ、今後、製品事故調査判定合同会議において審議を予定している案件

該当案件無し

食器洗い乾燥機（ビルトイン式）（管理番号：A201600057）



乳幼児用椅子（ゆりかご兼用）（管理番号：A201600090）



温水式浴室換気乾燥暖房機（管理番号：A201600160）



電気ストーブ（カーボンヒーター）（管理番号：A201600241）



温水洗浄便座（管理番号：A201600711）



加湿器（スチーム式）（管理番号：A201600715）

