

平成31年2月1日

消費生活用製品の重大製品事故に係る公表について

消費生活用製品安全法第35条第1項の規定に基づき報告のあった重大製品事故について、以下のとおり公表します。

1. ガス機器・石油機器に関する事故 1件
(うち屋外式(RF式)ガス瞬間湯沸器(LPガス用)1件)
2. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、
製品起因が疑われる事故 5件
(うちスピーカー(充電式)1件、電気ストーブ(天井埋込式)1件、
配線器具(スイッチ)1件、液晶テレビ1件、
リチウム電池内蔵充電器1件)
3. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、
製品起因か否かが特定できていない事故 1件
(うちIH調理器1件)
4. 製品起因による事故ではないと考えられ、今後、製品事故調査判定合同会議(※)
において、審議を予定している案件
該当案件なし

1. ~ 4. の詳細は別紙のとおりです。

※正式名称は「消費者安全調査委員会製品事故情報専門調査会及び消費経済審議会
製品安全部会製品事故判定第三者委員会合同会議」という。

5. 留意事項

これらは消費生活用製品安全法第35条第1項の規定に基づく報告内容の概要であり、現時点において、調査等により事実関係が確認されたものではなく、事故原因等に関し、消費者庁として評価を行ったものではありません。

本公表内容については、速報段階のものであり、今後の追加情報、事故調査の進展等により、変更又は削除される可能性があります。

【本発表資料の問合せ先】

消費者庁消費者安全課(製品事故情報担当)

担当: 鈴木、柳川、牧野

電話: 03-3507-9204(直通)

FAX: 03-3507-9290

1. ガス機器・石油機器に関する事故(製品起因か否かが特定できていない事故を含む。)

| 管理番号 | 事故発生日 | 報告受理日 | 製品名 | 機種・型式 | 事業者名 | 被害状況 | 事故内容 | 事故発生都道府県 | 備考 |
|------------|------------|------------|------------------------|-------------|--------------------------|------|---------------------------------|----------|----|
| A201800672 | 平成31年1月12日 | 平成31年1月29日 | 屋外式(RF式)ガス瞬間湯沸器(LPガス用) | TP-SQ206R-1 | 高木産業株式会社 (現 パーパス株式会社) | 火災 | 当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。 | 大分県 | |

2. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因が疑われる事故

| 管理番号 | 事故発生日 | 報告受理日 | 製品名 | 機種・型式 | 事業者名 | 被害状況 | 事故内容 | 事故発生都道府県 | 備考 |
|------------|------------|------------|---------------|-------------------------|--------------------------------------|------|---|----------|-------------------------------|
| A201800668 | 平成31年1月4日 | 平成31年1月28日 | スピーカー(充電式) | ZMS-04091189 | 加賀ソルネット株式会社 (輸入事業者) | 火災 | 事務所で当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。 | 東京都 | |
| A201800670 | 平成31年1月16日 | 平成31年1月28日 | 電気ストーブ(天井埋込式) | SRM402-MS | 株式会社インターセントラル | 火災 | 店舗で当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。 | 岩手県 | 平成31年1月31日に消費者安全法の重大事故等として公表済 |
| A201800671 | 平成31年1月20日 | 平成31年1月29日 | 配線器具(スイッチ) | JEC-B-1 | 神保電器株式会社 | 火災 | 当該製品を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。 | 東京都 | 製造から30年以上経過した製品 |
| A201800673 | 平成31年1月10日 | 平成31年1月29日 | 液晶テレビ | 47J8 | 株式会社東芝(現 東芝映像ソリューション株式会社) (輸入事業者) | 火災 | 当該製品を使用中、当該製品の内部部品を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。 | 茨城県 | |
| A201800674 | 平成31年1月11日 | 平成31年1月29日 | リチウム電池内蔵充電器 | MY-LI100(マイヤード株式会社ブランド) | 株式会社アベル(マイヤード株式会社ブランド) (輸入事業者) | 火災 | 当該製品を充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。 | 滋賀県 | 平成31年1月31日に消費者安全法の重大事故等として公表済 |

3. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故


| 管理番号 | 事故発生日 | 報告受理日 | 製品名 | 被害状況 | 事故内容 | 事故発生都道府県 | 備考 |
|------------|------------|------------|-------|------|---|----------|-------------------------------|
| A201800669 | 平成31年1月12日 | 平成31年1月28日 | IH調理器 | 火災 | 当該製品の上に置いていた可燃物等を焼損する火災が発生した。事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。 | 大阪府 | 平成31年1月24日に消費者安全法の重大事故等として公表済 |

4. 製品起因による事故ではないと考えられ、今後、製品事故調査判定合同会議において審議を予定している案件
該当案件なし

電気ストーブ（天井埋込式）（管理番号:A201800670）



液晶テレビ（管理番号:A201800673）



47J8

リチウム電池内蔵充電器（管理番号:A201800674）

