

平成31年2月26日

消費生活用製品の重大製品事故に係る公表について

消費生活用製品安全法第35条第1項の規定に基づき報告のあった重大製品事故について、以下のとおり公表します。

1. ガス機器・石油機器に関する事故 4件
(うち石油温風暖房機(開放式)1件、石油ストーブ(密閉式)1件、
石油ストーブ(密閉式、床暖房機能付)1件、石油ふろがま(薪兼用)1件)
2. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、
製品起因が疑われる事故 3件
(うちポータブル電源(リチウムイオン)1件、
直流電源装置(パソコン用)1件、電気冷温風機(加湿機能付)1件)
3. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、
製品起因か否かが特定できていない事故 6件
(うち温水式浴室換気乾燥暖房機1件、
照明器具(投光器、充電式)1件、リチウム電池内蔵充電器1件、
エアコン1件、電気ストーブ(パネルヒーター)1件、電気掃除機1件)
4. 製品起因による事故ではないと考えられ、今後、製品事故調査判定合同会議(※)
において、審議を予定している案件
該当案件なし

1. ～ 4. の詳細は別紙のとおりです。

※正式名称は「消費者安全調査委員会製品事故情報専門調査会及び消費経済審議会
製品安全部会製品事故判定第三者委員会合同会議」という。

5. 留意事項

これらは消費生活用製品安全法第35条第1項の規定に基づく報告内容の概要であり、現時点において、調査等により事実関係が確認されたものではなく、事故原因等に関し、消費者庁として評価を行ったものではありません。

(管理番号：A201700824、A201800249を除く。)

本公表内容については、速報段階のものであり、今後の追加情報、事故調査の進展等により、変更又は削除される可能性があります。

【本発表資料の問合せ先】

消費者庁消費者安全課(製品事故情報担当)

担 当：鈴木、柳川、牧野

電 話：03-3507-9204(直通)

F A X：03-3507-9290

1. ガス機器・石油機器に関する事故(製品起因か否かが特定できていない事故を含む。)

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生日道府県	備考
A201800735	平成31年2月1日	平成31年2月22日	石油温風暖房機(開放式)	FB-356T	ダイニチ工業株式会社	火災	当該製品及び建物を全焼する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	千葉県	
A201800736	平成31年2月9日	平成31年2月22日	石油ストーブ(密閉式)	FF-V35MC	株式会社コロナ	火災	当該製品を使用中、建物を全焼する火災が発生した。現在、原因を調査中。	北海道	製造から20年以上経過した製品
A201800737	平成31年2月9日	平成31年2月22日	石油ストーブ(密閉式、床暖房機能付)	UHB-TP1000	株式会社コロナ	火災	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	北海道	平成31年2月21日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A201800740	平成31年2月11日	平成31年2月22日	石油ふろがま(薪兼用)	CHS-6	株式会社長府製作所	火災	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	長崎県	

2. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因が疑われる事故

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生日道府県	備考
A201700824	平成29年8月22日	平成30年3月23日	ポータブル電源(リチウムイオン)	PS5B	高山企画株式会社(輸入事業者)	火災	飲食店で当該製品を充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。調査の結果、当該製品は、出力端子に充電用ACアダプターが接続可能な仕様であり、誤接続された際の安全対策が施されていないため、使用者が誤って出力端子にACアダプターを接続した際にリチウムイオン電池セルが過充電状態となって、出火に至ったものと推定される。	宮城県	平成30年3月27日にガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故として公表していたもの
A201800249	平成30年6月18日	平成30年7月30日	直流電源装置(パソコン用)	KT-AP600-ASG	恵安株式会社(輸入事業者)	火災	事務所で異臭がしたため確認すると、当該製品を焼損する火災が発生していた。調査の結果、当該製品は、電源ケーブルのコネクター端子樹脂において、難燃剤に使用されていた赤リンの耐水性に不具合があったため、湿度の影響でリン酸が生じて端子金属が溶出し、端子間で短絡が生じて焼損に至ったものと推定される。	三重県	平成30年8月3日にガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故として公表していたもの
A201800738	平成31年2月15日	平成31年2月22日	電気冷温風機(加湿機能付)	RCH-MX601(株式会社MOA STOREブランド)	株式会社ビズライフ(株式会社MOA STOREブランド)(輸入事業者)	火災	当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	東京都	

3. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A201800730	平成31年2月13日	平成31年2月21日	温水式浴室換気乾燥暖房機	火災	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を溶融する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	愛知県	
A201800731	平成30年12月20日	平成31年2月21日	照明器具(投光器、充電式)	火災	工事現場で当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	東京都	事業者が重大製品事故として認識したのは平成31年1月22日 報告書の提出期限を超過していることから、事業者に対し 厳重注意
A201800732	平成31年2月4日	平成31年2月21日	リチウム電池内蔵充電器	火災	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	静岡県	
A201800733	平成31年2月13日	平成31年2月21日	エアコン	火災	倉庫で当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	兵庫県	
A201800734	平成31年2月10日	平成31年2月22日	電気ストーブ(パネルヒーター)	火災	施設で当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	北海道	平成31年2月21日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A201800739	平成31年2月11日	平成31年2月22日	電気掃除機	火災	当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	静岡県	製造から20年以上経過した製品

4. 製品起因による事故ではないと考えられ、今後、製品事故調査判定合同会議において審議を予定している案件 該当案件なし

ポータブル電源（リチウムイオン）（管理番号:A201700824）



直流電源装置（パソコン用）（管理番号:A201800249）



電気冷温風機（加湿機能付）（管理番号:A201800738）

