

令和3年11月19日

消費生活用製品の重大製品事故に係る公表について

消費生活用製品安全法第35条第1項の規定に基づき報告のあった重大製品事故について、以下のとおり公表します。

○特記事項あり

リチウム蓄電池に関する事故（リコール対象製品）について

（詳細は次頁以降参照。）

- | | |
|---|----|
| 1. ガス機器・石油機器に関する事故
（うち石油給湯機1件） | 1件 |
| 2. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、
製品起因が疑われる事故
（うちリチウム蓄電池1件） | 1件 |
| 3. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、
製品起因か否かが特定できていない事故
（うちエアコン（室外機）2件、スピーカー（充電式）1件、
折りたたみ自転車1件、電動歯ブラシ1件、
リチウム電池内蔵充電器1件、携帯電話機（スマートフォン）1件） | 7件 |
| 4. 製品起因による事故ではないと考えられ、今後、消費者庁製品事故情報検討会及び消費経済審議会製品安全部会製品事故判定第三者委員会合同会議において、審議を予定している案件
該当案件なし | |

1. ～ 4. の詳細は別紙のとおりです。

5. 留意事項

これらは消費生活用製品安全法第35条第1項の規定に基づく報告内容の概要であり、現時点において、調査等により事実関係が確認されたものではなく、事故原因等に関し、消費者庁として評価を行ったものではありません。

本公表内容については、速報段階のものであり、今後の追加情報、事故調査の進展等により、変更又は削除される可能性があります。

6. 特記事項

オムロン株式会社（現 オムロンソーシアルソリューションズ株式会社）が輸入したリチウム蓄電池について（管理番号：A202100609）

①事象について

建物を全焼する火災が発生し、現場にオムロン株式会社（現 オムロンソーシアルソリューションズ株式会社（法人番号：7010401090640））が輸入したリチウム蓄電池がありました。当該事故の原因は、現在、調査中です。

②当該製品のリコール（充電率調整及び無償製品交換）について

同社は、当該製品を含む対象製品（下記③）について、当該製品のセルに使用している電極に、製造工程の問題に起因する潜在的なリスクが発見されたことから、事故の再発防止を図るため、2021年（令和3年）7月5日にウェブサイトへの情報掲載、対象となる顧客へのダイレクトメール送付を行い、対象製品について充電率調整及び無償製品交換を実施しています。

なお、今般報告のあった当該製品（管理番号：A202100609）の事故の原因が、上記のリコール事象によるものかどうかは現時点では不明です。

③対象製品：製品名、型番、販売期間、対象台数

ブランド	型式・品番	製造期間	対象台数
オムロン	KP-BU65-A	2017年3月～	5,019
	KP-BU98-B	2017年9月～	2,395
長州産業株式会社	CB-LMK65A	2017年3月～	7,117
	CB-LMK98A	2017年9月～	8
東芝エネルギーシステムズ株式会社	TPV-S3-B65	2017年3月～	314
合計			14,853

2021年（令和3年）7月5日からリコール（充電率調整及び無償製品交換）を実施

回収率：6.2%（2021年11月18日時点）

<リコール対象製品での事故件数>

対象製品におけるリコール対象の内容による2017年度以降の事故（原因調査中を含む。）の件数は、次のとおりです。これらは、消費生活用製品安全法第35条第1項の規定に基づき報告を受けたものです。

年度	事故件数	被害状況	年度	事故件数	被害状況
2021年度	1	火災	2018年度	0	—
2020年度	1	火災	2017年度	0	—
2019年度	0	—			

※当該事故（管理番号：A202100609）は含まない。

＜対象製品の外観＞

オムロン株式会社（現 オムロンソーシアルソリューションズ株式会社）

KP-BU65-A



KP-BU98-B



長州産業株式会社

CB-LMK65A



CB-LMK98A



東芝エネルギーシステムズ株式会社

TPV-S3-B65



④使用者への注意喚起

対象製品をお持ちで、まだ事業者から充電率調整及び無償製品交換の連絡を受けていない方は、速やかに下記問合せ先まで御連絡ください。

【問合せ先】

オムロンソーシアルソリューションズ株式会社 蓄電池ユニット交換 お問い合わせ窓口

電話番号：0120(291)334

受付時間：9時～21時（土、日、祝日含む。ただし12月29日～1月3日を除く。）

ウェブサイト：

<https://socialsolution.omron.com/jp/ja/news/20210705.html>

【本発表資料の問合せ先】

消費者庁消費者安全課（製品事故情報担当）

担当：加藤、鈴木、笹島

電話：03(3507)9204（直通）

FAX：03(3507)9290

経済産業省産業保安グループ製品安全課製品事故対策室

担当：関根、門田

電話：03(3501)1707（直通）

FAX：03(3501)2805

■消費生活用製品の重大製品事故一覧

別 紙

1. ガス機器・石油機器に関する事故(製品起因か否かが特定できていない事故を含む。)

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A202100610	令和3年10月14日	令和3年11月15日	石油給湯機	IBF-426DS	株式会社長府製作所	火災	当該製品を使用中、異音がしたため確認すると、当該製品を焼損する火災が発生していた。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	愛媛県	製造から20年以上経過した製品 令和3年10月21日に消費者安全法の重大事故等として公表済 事業者が重大製品事故として認識したのは令和3年11月5日

2. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因が疑われる事故

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A202100609	令和3年10月26日	令和3年11月15日	リチウム蓄電池	KP-BU65-A	オムロン株式会社(現オムロンソーシアルソリューションズ株式会社) (輸入事業者)	火災	建物を全焼する火災が発生し、現場に当該製品があった。現在、原因を調査中。	宮崎県	令和3年7月5日からリコールを実施(特記事項を参照) 回収率:6.2%

3. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A202100608	令和3年11月4日	令和3年11月15日	エアコン(室外機)	火災	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	大阪府	
A202100611	令和3年8月13日	令和3年11月16日	スピーカー(充電式)	火災	当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	愛知県	令和3年9月16日に消費者安全法の重大事故等として公表済 事業者が重大製品事故として認識したのは令和3年11月3日
A202100612	令和3年9月21日	令和3年11月16日	折りたたみ自転車	重傷1名	当該製品で走行中、転倒し、右足を負傷した。事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。	大阪府	事業者が重大製品事故として認識したのは令和3年11月5日
A202100613	令和3年10月31日	令和3年11月16日	電動歯ブラシ	火災	当該製品を充電中、異臭がしたため確認すると、当該製品を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	神奈川県	
A202100614	令和3年10月20日	令和3年11月16日	エアコン(室外機)	火災	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	愛知県	製造から10年以上経過した製品 令和3年11月11日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A202100615	令和3年11月8日	令和3年11月16日	リチウム電池内蔵充電器	火災	当該製品を充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	宮崎県	
A202100616	令和3年10月20日	令和3年11月16日	携帯電話機(スマートフォン)	火災	当該製品を充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	岐阜県	令和3年11月11日に消費者安全法の重大事故等として公表済

4. 製品起因による事故ではないと考えられ、今後、消費者庁製品事故情報検討会及び消費経済審議会製品安全部会製品事故判定第三者委員会合同会議において審議を予定している案件

該当案件なし