

令和5年1月6日

消費生活用製品の重大製品事故に係る公表について

消費生活用製品安全法第35条第1項の規定に基づき報告のあった重大製品事故について、以下のとおり公表します。

○特記事項あり

電気ストーブ（カーボンヒーター）、石油ストーブ（密閉式）に関する事故（リコール対象製品）について

（詳細は次頁以降参照。）

1. ガス機器・石油機器に関する事故 3件
（うちカセットボンベ1件、石油ストーブ（密閉式）1件、石油給湯機付ふろがま1件）

2. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因が疑われる事故 9件
（うち蛍光灯1件、エアコン（室外機）1件、バッテリー（リチウムイオン、電動工具用）1件、高圧洗浄機1件、ACアダプター1件、電気洗濯乾燥機1件、電子レンジ1件、電気ストーブ（カーボンヒーター）1件、照明器具1件）

3. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故 25件
（うち電気式床暖房1件、自転車5件、ノートパソコン1件、照明器具1件、電気カーペット2件、エアコン（室外機）2件、電子レンジ1件、フードミキサー（ブレンダー）1件、花火（手持ち花火）1件、凍結防止用ヒーター（水道用）1件、布団乾燥機1件、食器洗い乾燥機1件、パワーコンディショナ（太陽光発電システム用）1件、脚立（はしご兼用、アルミニウム合金製）1件、折りたたみ電動アシスト自転車1件、リチウム電池内蔵充電器1件、電気冷蔵庫1件、焙煎機（コーヒー豆用）1件、エアコン1件）

4. 製品起因による事故ではないと考えられ、今後、消費者庁製品事故情報検討会及び消費経済審議会製品安全部会製品事故判定第三者委員会合同会議において、審議を予定している案件
該当案件なし
 1. ～4. の詳細は別紙のとおりです。

5. 留意事項
これらは消費生活用製品安全法第35条第1項の規定に基づく報告内容の概要で

あり、現時点において、調査等により事実関係が確認されたものではなく、事故原因等に関し、消費者庁として評価を行ったものではありません（管理番号：A202100752、A202100928、A202100961、A202100987、A202200073、A202200113を除く。）。

本公表内容については、速報段階のものであり、今後の追加情報、事故調査の進展等により、変更又は削除される可能性があります。

6. 特記事項

(1) 株式会社千石が輸入し、小泉成器株式会社が販売した電気ストーブ（カーボンヒーター）について（管理番号：A202200762）

①事象について

株式会社千石（法人番号：5140001076302）が輸入し、小泉成器株式会社が販売した電気ストーブ（カーボンヒーター）を使用中、当該製品を焼損する火災が発生しました。当該事故の原因は、現在、調査中です。

②当該製品のリコール（回収・返金）について

同社は、当該製品を含む対象製品（下記③）について、当該製品の制御基板に接続される電源入力線のコネクタ端子にカシメ不良があったため、接触不良が生じて異常発熱し、出火に至る可能性があることから、事故の再発防止を図るため、2021年（令和3年）10月27日にウェブサイトへの情報掲載し、対象製品についての回収及び返金を実施しています。

なお、今般報告のあった当該製品（管理番号：A202200762）の事故の原因が上記のリコール事象によるものかどうかは現時点では不明です。

③対象製品：製品名、型番、製造期間、販売期間、対象台数

| 製品名 | 型番 | 製造期間 | 販売期間 | 対象台数 |
|-------------------|----------|-----------------|------------------|--------|
| コイズミ 遠赤電気 ストーブ | KKS-1270 | 2007年6月1日 | 2007年8月21日 | 20,174 |
| | | ～ 2007年12月1日 | ～ 2009年12月31日 | |

2021年（令和3年）10月27日からリコール（回収・返金）を実施
回収率：17.9%（2022年12月31日時点）

<リコール対象製品での事故件数>

対象製品におけるリコール対象の内容による2010年度以降の事故（原因調査中を含む。）の件数は、次のとおりです。これらは、消費生活用製品安全法第35条第1項の規定に基づき報告を受けたものです。

| 年度 | 事故件数 | 被害状況 | 年度 | 事故件数 | 被害状況 |
|--------|------|------|--------|------|------|
| 2022年度 | 0 | — | 2015年度 | 0 | — |
| 2021年度 | 1 | 火災 | 2014年度 | 0 | — |
| 2020年度 | 0 | — | 2013年度 | 1 | 火災 |
| 2019年度 | 1 | 火災 | 2012年度 | 1 | 火災 |
| 2018年度 | 0 | — | 2011年度 | 0 | — |
| 2017年度 | 0 | — | 2010年度 | 0 | — |
| 2016年度 | 0 | — | | | |

※当該事故（管理番号：A202200762）は含まない。

<対象製品の外観及び確認方法>


対象製品の型番は、本体裏面の表示部をご確認ください。

※「2007年製」が対象です。



●KOIZUMI KKS-1270

対象機種の品番は、本体裏面に記載しています。



④使用者への注意喚起

対象製品をお持ちの方で、まだ事業者の行う回収及び返金を受けていない方は、直ちに使用を中止し、速やかに下記問合せ先まで御連絡ください。

【問合せ先】

小泉成器株式会社 遠赤電気ストーブ専用窓口

電話番号：0120(227)267

受付時間：9時～17時（土・日・祝日を除く。）

ウェブサイト：

<http://www.koizumiseiki.co.jp/support/important/KKS1270.html>

※WEB専用窓口からお申し込みいただけます。

<https://koizumiseiki.tayori.com/f/kks1270/>

(2) 株式会社コロナが製造した石油ストーブ（密閉式）について
 (管理番号：A202200779)

①事故事象について

株式会社コロナ(法人番号:5110001014116)が製造した石油ストーブ(密閉式)を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生しました。当該事故の原因は、現在、調査中です。

②当該製品のリコール（無償点検・修理）について

同社は、当該製品を含む対象製品（下記③）について、「電磁ポンプ」から若干の油じみにより、灯油の臭いが発生する可能性があることから、事故の再発防止を図るため、2009年（平成21年）9月1日にウェブサイトへ情報掲載し、対象製品について無償点検及び修理を実施しています。

なお、今般報告のあった当該製品（管理番号：A202200779）の事故の原因が上記のリコール事象によるものかどうかは現時点では不明です。

③対象製品：型式、製造期間、対象台数

| 型式 | | 製造期間 | 対象台数 |
|---|--|---------------------|---------|
| FF-65WAK UH-F65WAK | 96年製で末尾無し | 1996年 ～ 2005年 | 428,615 |
| FF-62PWAK* UH-F63PWAK* | 97年製～01年製で末尾(*) が無記入の型式 または(*)が2～5の型式 のもの | | |
| FF-68PAK* UH-F70PAK* SV-71PAK* UH-84PAK* | 97年製～05年製で末尾(*) が無記入の型式 または(*)が2～9の型式 のもの | | |
| FF-68PK* UH-F70PK* SV-71PK* UH-84PK* | 99年製～05年製で末尾(*) が無記入の型式 または(*)が2～4の型式 のもの | | |
| FF-68PA* UH-F70PA* SV-71PA* UH-84PA* | 97年製～01年製で末尾(*) が無記入の型式 または(*)が2～5の型式 のもの | | |
| FF-68PR* UH-F70PR* SV-71PR* UH-84PR* | 97年製～05年製で末尾(*) が無記入の型式 または(*)が2～9の型式 のもの | | |
| FF-B63PR* UH-FB64PR* | 00年製～05年製で末尾(*) が無記入の型式 または(*)が2～3の型式 のもの | | |


| | | | |
|-------------------------------------|--|--|--|
| FF-VT42P* FF-VT55P* FF-VY55P* | 98年製～05年製で末尾(*) が無記入の型式 または(*)が2～6の型式 のもの | | |
| FF-G430S FF-G330S (温風 式) | 96年製～04年製で末尾なし | | |

2009年(平成21年)9月1日からリコール(無償点検・修理)を実施
改修率: 38.9%(2022年11月30日時点)

<リコール対象製品での事故件数>

対象製品におけるリコール対象の内容による2010年度以降の事故(消費生活
用製品安全法第35条第1項の規定に基づき報告を受けたもの)は、本件のみで
す。

<対象製品の確認方法>



記載位置

型式名・製造年は機具の左側面又は
右側面に記載されています。

記載例

製造年の見方

| | |
|------|----------|
| 96年製 | (1996年製) |
| 97年製 | (1997年製) |
| : | |
| 04年製 | (2004年製) |
| 05年製 | (2005年製) |
| : | |

④使用者への注意喚起

対象製品をお持ちの方で、まだ事業者の行う無償点検及び修理を受けていない
方は、直ちに使用を中止し、速やかに下記問合せ先まで御連絡ください。

【問合せ先】

株式会社コロナ コロナクイックパルスお客様窓口

電話番号: 0120(003)683

受付時間: 9時～17時(土・日・祝日・事業者指定休日を除く。)

ウェブサイト: <https://www.corona.co.jp/report/tenken.pdf>

【本発表資料の問合せ先】

消費者庁消費者安全課（製品事故情報担当）

担 当：石田、鈴木、笹島

電 話：03(3507)9204（直通）

F A X：03(3507)9290

経済産業省産業保安グループ製品安全課製品事故対策室

担 当：宮本、佐々木

電 話：03(3501)1707（直通）

F A X：03(3501)2805

■消費生活用製品の重大製品事故一覧

別紙

1. ガス機器・石油機器に関する事故(製品起因か否かが特定できていない事故を含む。)

| 管理番号 | 事故発生日 | 報告受理日 | 製品名 | 機種・型式 | 事業者名 | 被害状況 | 事故内容 | 事故発生都道府県 | 備考 |
|------------|------------|------------|-------------|-----------|------------------|------|---|----------|--|
| A202200765 | 令和4年12月1日 | 令和4年12月27日 | カセットボンベ | CB-250-OR | イワタニカートリッジガス株式会社 | 死亡1名 | 飲食店で鉄板の上で当該製品を他社製のカセットこんろに装着して使用中、当該製品が破裂して腹部に当たり、3日後に死亡した。当該製品に起因するののか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。 | 兵庫県 | 令和4年12月15日に消費者安全法の重大事故等として公表済 事業者が重大製品事故として認識したのは令和4年12月20日 |
| A202200779 | 令和4年12月5日 | 令和4年12月28日 | 石油ストーブ(密閉式) | FF-VT42P | 株式会社コロナ | 火災 | 当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。 | 青森県 | 製造から20年以上経過した製品 事業者が重大製品事故として認識したのは令和4年12月22日 平成21年9月1日からリコールを実施(特記事項を参照) 改修率:38.9% |
| A202200787 | 令和4年12月26日 | 令和5年1月4日 | 石油給湯機付ふろがま | UK-320 | ネポン株式会社 | 火災 | 当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。 | 北海道 | 製造から20年以上経過した製品 |

2. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因が疑われる事故

| 管理番号 | 事故発生日 | 報告受理日 | 製品名 | 機種・型式 | 事業者名 | 被害状況 | 事故内容 | 事故発生都道府県 | 備考 |
|------------|------------|----------|-----------|---------------|--|------------|---|----------|---|
| A202100752 | 令和3年12月23日 | 令和4年1月5日 | 蛍光灯ランプ | EFD15EL/12-C5 | NECライティング株式会社(現 株式会社ホタルクスが事業承継) (輸入事業者) | 火災 | 当該製品を焼損する火災が発生した。調査の結果、当該製品は、片側のフィラメントのエミッターが消耗し、その後も通電が継続したため、ステムガラス部にフィラメント材(タングステン)の蒸着物が付着し、この部分で通電が継続して異常発熱し、当該製品を焼損したものと考えられるが、フィラメント電極部の焼損が著しく、原因の特定には至らなかった。 | 愛知県 | 令和4年1月7日にガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故として公表していたもの |
| A202100928 | 令和4年2月10日 | 令和4年3月3日 | エアコン(室外機) | AO-X40H2 | 株式会社富士通ゼネラル (輸入事業者) | 火災 軽傷1名 | 当該製品及び周辺を焼損する火災が発生し、1名が火傷を負った。調査の結果、当該製品は、輸入事業者から委託を受けている修理業者が、圧縮機を交換した際にガス回収機を使用せず冷媒ガスを大気解放して溶接作業を行ったため、冷凍サイクル内に残存していた冷媒ガスに引火したものと推定される。 | 石川県 | 令和4年3月8日にガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故として公表していたもの |

2. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因が疑われる事故(続き)

| 管理番号 | 事故発生日 | 報告受理日 | 製品名 | 機種・型式 | 事業者名 | 被害状況 | 事故内容 | 事故発都道府県 | 備考 |
|------------|------------|------------|----------------------|------------------------|--|------|---|---------|--|
| A202100961 | 令和4年3月5日 | 令和4年3月18日 | バッテリー(リチウムイオン、電動工具用) | KEC-11(株式会社カインズブランド) | 株式会社高儀(株式会社カインズブランド)(輸入事業者) | 火災 | 当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。調査の結果、当該製品は、制御基板のMOSFET(電界効果トランジスター)が故障した際に異常発熱したため、近接するリチウムイオン電池セルが加熱されて異常発熱し、焼損に至ったものと推定される。 | 静岡県 | 令和4年3月23日にガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故として公表していたもの |
| A202100987 | 令和4年3月27日 | 令和4年3月31日 | 高圧洗浄機 | AJP-1420A | リョービ株式会社(現京セラインダストリアルツールズ株式会社が事業承継)(輸入事業者) | 火災 | 宿泊施設で当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。調査の結果、当該製品は、モーター内部で軸受の鋼球を保持するリテーナーが破損し、モーターの回転軸が偏心状態となったため、ローターとステーターが接触、巻線が損傷したことで異常発熱して焼損したものと推定されるが、リテーナーが破損した原因の特定には至らなかった。 | 東京都 | 令和4年4月5日にガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故として公表していたもの |
| A202200073 | 令和4年4月15日 | 令和4年5月2日 | ACアダプター | GRFD-2ACC01-24 WH | 株式会社ゲオ(輸入事業者) | 火災 | 宿泊施設で当該製品に他社製の充電ケーブルを接続して携帯電話機(スマートフォン)及びタブレット端末を充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。調査の結果、当該製品は、内部基板上の電源制御ICに過電流が流れたことにより、当該部品とヒューズ抵抗が異常発熱し、焼損したものと推定されるが、焼損が著しく、事故原因の特定には至らなかった。 | 大阪府 | 令和4年5月10日にガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故として公表していたもの |
| A202200113 | 令和4年4月28日 | 令和4年5月20日 | 電気洗濯乾燥機 | TW-127XP1 | 東芝ライフスタイル株式会社(輸入事業者) | 重傷1名 | 当該製品から水漏れし、床へ漏れた水に滑って転倒、臀部を負傷した。調査の結果、当該製品は、排水弁と循環ポンプを連結する樹脂製パイプの破断面に異物が認められたことから、成形時に混入した異物を起点に亀裂が生じて水が漏れ、事故に至ったものと推定される。 | 茨城県 | 令和4年5月24日にガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故として公表していたもの |
| A202200759 | 令和4年12月12日 | 令和4年12月26日 | 電子レンジ | NE-ME425 | 松下電器産業株式会社(現 パナソニック株式会社)(輸入事業者) | 火災 | 当該製品を使用中、当該製品から発煙する火災が発生した。現在、原因を調査中。 | 滋賀県 | |
| A202200762 | 令和4年12月20日 | 令和4年12月26日 | 電気ストーブ(カーボンヒーター) | KKS-1270(小泉成器株式会社ブランド) | 株式会社千石(小泉成器株式会社ブランド)(輸入事業者) | 火災 | 当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。 | 福岡県 | 令和3年10月27日からリコールを実施(特記事項を参照)回収率:17.9% |
| A202200768 | 令和4年12月2日 | 令和4年12月27日 | 照明器具 | OL211560 | オーデリック株式会社 | 火災 | 当該製品から発煙する火災が発生した。現在、原因を調査中。 | 東京都 | 事業者が重大製品事故として認識したのは令和4年12月16日 |

3. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故

| 管理番号 | 事故発生日 | 報告受理日 | 製品名 | 被害状況 | 事故内容 | 事故発生都道府県 | 備考 |
|------------|---------------|------------|-----------|------|--|----------|--|
| A202200758 | 令和4年12月19日 | 令和4年12月26日 | 電気式床暖房 | 火災 | 当該製品を使用中、火災警報器が鳴動したため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するののか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。 | 神奈川県 | |
| A202200760 | 令和4年11月21日 | 令和4年12月26日 | 自転車 | 重傷1名 | 当該製品に乗車しようとしたところ、転倒し、胸部を負傷した。事故発生時の状況を含めて、現在、原因を調査中。 | 東京都 | 事業者が重大製品事故として認識したのは令和4年12月16日 |
| A202200761 | 令和4年12月17日 | 令和4年12月26日 | ノートパソコン | 火災 | 当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。 | 東京都 | |
| A202200763 | 令和3年7月14日 | 令和4年12月26日 | 自転車 | 重傷1名 | 使用者(70歳代)が当該製品で走行中、転倒し、負傷した。事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。 | 岐阜県 | 事業者が重大製品事故として認識したのは令和4年12月19日 |
| A202200764 | 令和4年11月7日 | 令和4年12月26日 | 照明器具 | 火災 | 当該製品を使用中、当該製品から発煙する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。 | 石川県 | 令和4年11月17日に消費者安全法の重大事故等として公表済 事業者が重大製品事故として認識したのは令和4年12月21日 |
| A202200766 | ※不明 | 令和4年12月27日 | 電気カーペット | 火災 | 当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。 | 北海道 | 製造から30年以上経過した製品 事業者が重大製品事故として認識したのは令和4年12月21日 |
| A202200767 | 令和4年7月 ※不明 | 令和4年12月27日 | エアコン(室外機) | 火災 | 当該製品を汚損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。 | 兵庫県 | 製造から15年以上経過した製品 事業者が重大製品事故として認識したのは令和4年12月22日 |
| A202200769 | 令和4年11月26日 | 令和4年12月27日 | 電子レンジ | 火災 | 当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。 | 大阪府 | 令和4年12月8日に消費者安全法の重大事故等として公表済 事業者が重大製品事故として認識したのは令和4年12月19日 |

3. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故(続き)

| 管理番号 | 事故発生日 | 報告受理日 | 製品名 | 被害状況 | 事故内容 | 事故発生都道府県 | 備考 |
|------------|------------|------------|------------------------|------|--|----------|---|
| A202200770 | 令和4年11月6日 | 令和4年12月27日 | フードミキサー(ブレンダー) | 火災 | 当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。 | 東京都 | 事業者が重大製品事故として認識したのは令和4年12月16日 |
| A202200771 | 令和3年8月8日 | 令和4年12月27日 | 花火(手持ち花火) | 重傷1名 | 当該製品に点火したところ、当該製品が破裂し、子供(8歳)が火傷を負った。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。 | 山梨県 | 事業者が重大製品事故として認識したのは令和4年11月25日 報告書の提出期限を超過していることから、事業者に対し 厳重注意 |
| A202200772 | 令和3年11月10日 | 令和4年12月27日 | 自転車 | 重傷1名 | 当該製品で下り坂を走行中、転倒し、左手を負傷した。事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。 | 愛知県 | 事業者が重大製品事故として認識したのは令和4年12月22日 |
| A202200773 | 令和4年10月8日 | 令和4年12月27日 | 自転車 | 重傷1名 | 子供(11歳)が、当該製品を飛ばさせようとペダルを踏み込んだところ、左ペダルが脱落し、転倒、左手首を負傷した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。 | 愛知県 | 事業者が重大製品事故として認識したのは令和4年12月21日 |
| A202200774 | 令和4年12月20日 | 令和4年12月27日 | 凍結防止用ヒーター(水道用) | 火災 | 施設で当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。 | 北海道 | |
| A202200775 | 令和4年12月9日 | 令和4年12月28日 | 自転車 | 重傷1名 | 当該製品で走行中、前輪がロックし、転倒、左肩を負傷した。事故発生時の状況を含めて、現在、原因を調査中。 | 徳島県 | |
| A202200776 | 令和4年12月18日 | 令和4年12月28日 | 布団乾燥機 | 火災 | 当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。 | 埼玉県 | |
| A202200777 | 令和4年12月12日 | 令和4年12月28日 | 食器洗い乾燥機 | 火災 | 施設で当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。 | 愛知県 | |
| A202200778 | 令和4年12月18日 | 令和4年12月28日 | 電気カーペット | 火災 | 当該製品を使用中、異臭がしたため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。 | 石川県 | 製造から20年以上経過した製品 |
| A202200780 | 令和4年12月24日 | 令和4年12月28日 | パワーコンディショナ(太陽光発電システム用) | 火災 | 当該製品から発煙する火災が発生した。当該製品の設置状況を含め、現在、原因を調査中。 | 新潟県 | |

3. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故(続き)

| 管理番号 | 事故発生日 | 報告受理日 | 製品名 | 被害状況 | 事故内容 | 事故発生都道府県 | 備考 |
|------------|------------|------------|---------------------|------------|--|----------|--|
| A202200781 | 令和4年10月28日 | 令和4年12月28日 | 脚立(はしご兼用、アルミニウム合金製) | 重傷1名 | 宿泊施設で当該製品を使用中、脚部が曲がり、転落し、負傷した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。 | 沖縄県 | 事業者が重大製品事故として認識したのは令和4年12月19日 |
| A202200782 | 令和3年8月8日 | 令和4年12月28日 | 折りたたみ電動アシスト自転車 | 火災 | 当該製品のバッテリーを焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。 | 東京都 | 令和4年1月14日に消費者安全法の重大事故等として公表済 事業者が重大製品事故として認識したのは令和3年10月報告書の提出期限を超過していることから、事業者に対して嚴重注意 |
| A202200783 | 令和3年10月15日 | 令和4年12月28日 | リチウム電池内蔵充電器 | 火災 軽傷1名 | 当該製品をズボンのポケットに入れていたところ、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生し、1名が火傷を負った。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。 | 埼玉県 | 令和3年11月5日に消費者安全法の重大事故等として公表済 事業者が重大製品事故として認識したのは令和4年12月26日 |
| A202200784 | 令和4年12月20日 | 令和4年12月28日 | 電気冷蔵庫 | 火災 | 当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。 | 北海道 | 製造から20年以上経過した製品 |
| A202200785 | 令和4年4月25日 | 令和5年1月4日 | 焙煎機(コーヒー豆用) | 火災 | 当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。 | 東京都 | 令和4年12月1日に消費者安全法の重大事故等として公表済 事業者が重大製品事故として認識したのは令和4年6月2日 報告書の提出期限を超過していることから、事業者に対して嚴重注意 |
| A202200786 | 令和4年12月23日 | 令和5年1月4日 | エアコン(室外機) | 火災 | 当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。 | 宮城県 | |
| A202200788 | 令和4年12月23日 | 令和5年1月4日 | エアコン | 火災 | 異音が生じたため当該製品を停止させたところ、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。 | 兵庫県 | 製造から15年以上経過した製品 |

4. 製品起因による事故ではないと考えられ、今後、消費者庁製品事故情報検討会及び消費経済審議会製品安全部会製品事故判定第三者委員会合同会議において審議を予定している案件

該当案件なし

蛍光ランプ（管理番号:A202100752）



エアコン（室外機）（管理番号:A202100928）



バッテリー（リチウムイオン、電動工具用）（管理番号:A202100961）



高压洗浄機（管理番号:A202100987）



A Cアダプター（管理番号:A202200073）



電気洗濯乾燥機（管理番号:A202200113）



電子レンジ（管理番号:A202200759）



照明器具（管理番号:A202200768）

