

令和5年5月23日

消費生活用製品の重大製品事故に係る公表について

消費生活用製品安全法第35条第1項の規定に基づき報告のあった重大製品事故について、以下のとおり公表します。

1. ガス機器・石油機器に関する事故 1件  
(うちガスこんろ(都市ガス用)1件)
2. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因が疑われる事故 7件  
(うち映像録画装置(防犯カメラ用)1件、リチウム電池内蔵充電器1件、扇風機(充電式)1件、照明器具(センサー付)1件、電子レンジ1件、電子たばこ1件、電動立ち乗り二輪車1件)
3. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故 3件  
(うち電動アシスト自転車1件、リチウム電池内蔵充電器1件、パワーコンディショナ(太陽光発電システム用)1件)
4. 製品起因による事故ではないと考えられ、今後、消費者庁製品事故情報検討会及び消費経済審議会製品安全部会製品事故判定第三者委員会合同会議において、審議を予定している案件  
該当案件なし  
  
1. ~ 4. の詳細は別紙のとおりです。

5. 留意事項

これらは消費生活用製品安全法第35条第1項の規定に基づく報告内容の概要であり、現時点において、調査等により事実関係が確認されたものではなく、事故原因等に関し、消費者庁として評価を行ったものではありません(管理番号：A202200264、A202200345、A202200346、A202200362、A202200404、A202200478を除く。)

本公表内容については、速報段階のものであり、今後の追加情報、事故調査の進展等により、変更又は削除される可能性があります。

【本発表資料の問合せ先】

消費者庁消費者安全課(製品事故情報担当)

担当：石田、首藤、庄田

電話：03(3507)9204(直通)

FAX：03(3507)9290

1. ガス機器・石油機器に関する事故(製品起因か否かが特定できていない事故を含む。)

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生日都道府県	備考
A202300137	令和5年5月2日	令和5年5月18日	ガスこんろ(都市ガス用)	PD-GE31LA-5 (大阪ガス株式会社ブランド:型式110-P501)	株式会社パロマ(大阪ガス株式会社ブランド)	火災	当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	兵庫県	

2. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因が疑われる事故

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生日都道府県	備考
A202200264	令和4年6月26日	令和4年7月6日	映像録画装置(防犯カメラ用)	WHC7M2	マスプロ電気株式会社 (輸入事業者)	火災	当該製品のモニター及び周辺を焼損する火災が発生した。調査の結果、当該製品は、内蔵のリチウムイオン電池セルが異常発熱し、出火したものと推定されるが、焼損が著しく、事故原因の特定には至らなかった。	香川県	令和4年7月8日にガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故として公表していたもの
A202200345	令和4年7月10日	令和4年8月8日	リチウム電池内蔵充電器	LUCMM100-CC	オズマ株式会社 (輸入事業者)	火災	施設で当該製品を充電中、当該製品が破裂する火災が発生した。調査の結果、当該製品は、内蔵のリチウムポリマー電池セルが異常発熱し、出火したものと推定されるが、電池セルの焼損は著しく、異常発熱した原因の特定には至らなかった。	東京都	令和4年8月12日にガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故として公表していたもの
A202200346	令和4年7月6日	令和4年8月8日	扇風機(充電式)	iFan Clip2	エレス株式会社 (輸入事業者)	火災	当該製品を充電中、当該製品が破裂し、周辺を焼損する火災が発生した。調査の結果、当該製品の充電制御用トランジスターが故障したため、内蔵のリチウムイオン電池セルが過充電となり、焼損したものと推定されるが、トランジスターが故障した原因の特定には至らなかった。	兵庫県	令和4年8月12日にガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故として公表していたもの
A202200362	令和4年8月7日	令和4年8月12日	照明器具(センサー付)	SLO-150N	株式会社新興製作所 (輸入事業者)	火災	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。調査の結果、当該製品は、長期使用(15年)により、電源コードに繰り返し応力が加わったため、芯線が断線、スパークが発生して出火に至ったものと推定される。	群馬県	令和4年8月16日にガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故として公表していたもの
A202200404	令和4年8月18日	令和4年8月25日	電子レンジ	DR-M2014(60Hz)	株式会社電響社 (輸入事業者)	火災	保育園で当該製品を使用中、当該製品の庫内を焼損する火災が発生した。調査の結果、当該製品は、タイマーユニットの単品の不良によりタイマーの接点が固着しタイマーが停止したため、加熱が継続して庫内の消毒ケースや哺乳瓶を焼損したものと推定される。	兵庫県	令和4年8月30日にガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故として公表していたもの

2. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因が疑われる事故(続き)

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生日都道府県	備考
A202200478	令和4年9月10日	令和4年9月20日	電子たばこ	なし	株式会社ADD CBD (輸入事業者)	火災	宿泊施設で当該製品を充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。調査の結果、当該製品は、内蔵のリチウムイオン電池セルが異常発熱して出火したものと推定されるが、焼損が著しいことから、電池セルが異常発熱した原因の特定には至らなかった。	京都府	令和4年9月27日にガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故として公表していたもの
A202300138	令和5年4月30日	令和5年5月19日	電動立ち乗り二輪車	FG-BB002	株式会社FUGU INNOVATIONS JAPAN (輸入事業者)	火災	当該製品を充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	大阪府	

### 3. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A202300136	令和5年5月7日	令和5年5月18日	電動アシスト自転車	火災	当該製品のバッテリー及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	東京都	
A202300139	令和4年11月17日	令和5年5月19日	リチウム電池内蔵充電器	火災	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	東京都	事業者が重大製品事故として認識したのは令和5年5月9日
A202300140	令和5年5月12日	令和5年5月19日	パワーコンディショナ(太陽光発電システム用)	火災	当該製品を使用中、当該製品から発煙する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	千葉県	

### 4. 製品起因による事故ではないと考えられ、今後、消費者庁製品事故情報検討会及び消費経済審議会製品安全部会製品事故判定第三者委員会合同会議において審議を予定している案件

該当案件なし

映像録画装置（防犯カメラ用）（管理番号:A202200264）



リチウム電池内蔵充電器（管理番号:A202200345）



扇風機（充電式）（管理番号:A202200346）



照明器具（センサー付）（管理番号:A202200362）



電子レンジ（管理番号:A202200404）



電子たばこ（管理番号:A202200478）



電動立ち乗り二輪車（管理番号:A202300138）

