

通し番号	製品・企業名				石綿の種類	製造・輸入					販売				家庭用品中の使用場所(部位)			石綿の使用状態				当該製品における代替可能性(現在も製造・輸入を行っている場合のみ)	石綿を含有している旨の有無	石綿含有質量(%)	石綿の環境への放出可能性						クレーム		お問い合わせ先	
	製品分野	一般製品名	企業名	該当製品の型番		製造・輸入開始年	製造・輸入終了年	製造・輸入の別	製造・輸入の数量(累計)	(輸入の場合)輸入相手国	製造・輸入事業者による販売開始年	製造・輸入事業者による販売終了年	現在の販売状況	販売台数(累計)	当該家庭製品の想定使用年数	通常の使用状態において外気に触れる部分	通常の使用状態において外気に触れない部分	不明	他の素材と混ぜた状態	他の素材と混ぜただけの状態	その他				「その他」の場合具体的な内容	通常使用時における環境への放出の可能性	「有」の場合、詳細内容	通常使用時における環境への放出の可能性	「有」の場合、詳細内容	廃棄時における環境への放出の可能性	「有」の場合、詳細内容	当該含有石綿に起因した人体被害があったとされるクレームの有無	「有」の場合、詳細内容	経済産業省の担当課
155	電気用品	家庭用ミシン(モーター内部の部品)	蛇の目ミシン工業(株)	※2	白石綿	1970	1997	製造及び輸入	2,879,133	台湾	1970	1997	無	2,879,133	8	○	○					無	10~20(%)	無	無	無	無	無	無	無	製造産業局産業機械課	蛇の目ミシン工業(株)お客様フリーダイヤル0120-026-557		

※2

202、203、203S、234、234D、250D、300、350、351、352、374、385PD、500、550、600、618、620、624(ツインワン)、624(ツインワンDX)、625、627、629、630、631、632、633、634、636、637、640、640(エクセル18DX)、641、642、643、650、660、672、679、680、681PD、682、700、730、750PD、800、810、811、813、814、815、817、818、819、820、825D(C-330)、825D(S6601)、825D(KTS550)、829B(7220DX)、829B(7330DX)、827、829(ブレードEX)、829(S7600)、829(S7601)、829(6700A)、829(6700B)、830、840、850、900、920、921、922、925、950、956、1080、1300、1700、2000、2100、2200、2250、2300、2350、2700、2850、3037、3050K、3080、3470、3550、3555、3560、3610、3750、3755、4000、4050、4100、4150、4200、4250、4300、4400、4450、4460、4500、5001、5002、5003、5007、5055、5058DX、5100、5100A、5120、5140、5200、5200A、5200B、5200DX、5220、5226E、5250A、5300B、5350、5380、5420、5430、5450、5480、5500、5505D、5520、5550、5580、5590、5600、5700、5700EX、5750、5800、5860、5880、6000、6050、6100、6100B、6700、7000、7001、7100、7200、7220DX、7300、7301、7500、7501、7505、7510、A3100、A3560、A3600、A3800、BC2600、CESTLAVIE、CL1001、CL1001DX、CL1002SP、CL2003EX、CL3005、CL3006、CL5002F、CL5003、CL5004、CL5005、CL5005DX、CL5007DX、DL65D、DS5800、ECLAIR DX、FB3330、FT7003、FT7005、FT7007、JC100、JE3000EX、JE3030、JE3700B、JE3800、JO427、JU548、L360、M505、M505DX、M505E、MR5400、MR5650、N-105、N1600、N-205、S2500、S280、S6060、S6300、STEFIA、WURDE、WURDE DX、コンパ