

：新エネルギー発電設備事故対応・構造強度ワーキンググループ

議事次第（第9回）

1. 日時 平成28年6月30日（木）16：00～18：30
2. 場所 経済産業省別館1階 105共用会議室
3. 議題

（1）最近の風力発電設備における事故の原因検証について

- ① 細谷風力発電所ブレード破損事故について（報告）（電安課）
- ② 御前崎風力発電所ブレード取付けボルト破断について
- ③ あわら北潟風力発電所4号機ブレード破損事故について
- ④ 与那国風力発電所の事故について
- ⑤ 報告：久木野風力発電所の支持物の座屈
- ⑥ 報告：輪島風力発電所2号機ナセルカバー一部落下

（2）与那国風力発電所の事故を踏まえた審査フローの見直し案について（電安課）

（3）風力発電設備の定期検査制度導入に向けた取組について

- ① 定期事業者検査の具体的な内容について（電安課）

（4）太陽電池発電設備の安全確保のための取組強化について

- ① 太陽電池発電設備の事故を踏まえた安全確保の取組強化の状況について（報告）
※規則等の改正作業の状況、周知文、立入検査など（電安課）

（5）その他