

新エネルギー発電設備事故対応・構造強度ワーキンググループ
議事次第 (第24回)

1. 日時 令和2年11月4日(水) 17:00～19:00
2. 場所 Skype 会議
3. 議題
 - (1) 今年 of 自然災害による再エネ発電設備の被害について
 - (2) 的山大島(あづちおおしま)風力発電所のブレード折損事故に関する報告について
 - (3) 番屋(ばんや)風力発電所のブレード折損事故に関する報告について
 - (4) その他(ご報告)
 - ① 東伯風力発電所事故に関する対応について
 - ② 20kW以上500kW未満の風力発電設備の使用前自己確認制度の施行について
 - ③ 風車ブレードの点検・補修指針策定に関する検討状況について

資料一覧

○議事次第（本紙）

○資料

- 資料 1 今年の自然災害による再エネ発電設備の被害について（状況報告）
（経済産業省資料）
- 資料 2 的山大島（あづちおおしま）風力発電所ブレード折損事故について
（株式会社の山大島風力発電所資料）
- 資料 3 番屋（ばんや）風力発電所ブレード折損事故について
（株式会社鹿児島風力発電研究所）
- 資料 4－1 東伯風力発電所事故に関する対応について（状況報告）
（経済産業省資料）
- 資料 4－2 20kW 以上 500kW 未満の風力発電設備の使用前自己確認制度の施行について
（実施報告）（経済産業省資料）
- 資料 4－3 風車ブレードの点検・補修指針策定に関する検討状況（進捗報告）
（日本風力発電協会資料）