

新エネルギー発電設備事故対応・構造強度ワーキンググループ
議事次第 (第26回)

1. 日時 令和3年3月3日(水) 15:00～17:00
2. 場所 Skype 会議
3. 議題
 - (1) 的山大島風力発電所のブレード折損事故に関する報告について(継続)
 - (2) ユーラス西目ウインドファームの風車火災事故に関する報告について(新規)
 - (3) 東伯風力発電所事故のその後の状況について(報告)
 - ① ガイドラインの発行状況について(JWPA)
 - ② 立入検査等の実施状況について(METI)

資料一覧

○議事次第（本紙）

○資料

資料 1 的山大島風力発電所台風 9 号・10 号によるブレード折損事故に関する報告
（第 24 回ワーキンググループ（11 月 4 日）の指摘事項回答）
（株式会社の山大島風力発電所）

資料 2 ユーラス西目ウインドファーム 2 号機風車火災事故に関する報告
（株式会社ユーラステクニカルサービス）

資料 3 JWPA 自主指針「風力発電設備 ブレード点検および補修ガイドライン」の制定
について（進捗報告）
（日本風力発電協会）

資料 4 東伯風力発電所事故に関する対応について（進捗報告）
（経済産業省）