

福島第一原子力発電所の緊急安全対策のうち 海側ガレキの撤去 進捗状況


(廃自動車の撤去)

平成26年1月30日
東京電力株式会社



無断複製・転載禁止 東京電力株式会社

1. 破損車両位置図



● 撤去完了数量：18台／25台

■ 撤去完了を示す

2. 海側ガレキ撤去状況 (1/5)

状況	状況写真	状況	状況写真	状況	状況写真
撤去前		撤去前		撤去前	
撤去後		撤去後		撤去後	
	12/10 撤去完了		1/11 撤去完了		11/28 撤去完了

2

© 東京電力株式会社

2. 海側ガレキ撤去状況

状況	状況写真	状況	状況写真	状況	状況写真
撤去前		撤去前		撤去前	
撤去後		撤去後		撤去後	
	12/16 撤去完了		1/11 撤去完了		12/16 撤去完了

3

© 東京電力株式会社







2. 海側ガレキ撤去状況 (3/5)

状況	状況写真	状況	状況写真	状況	状況写真
撤去前		撤去前		撤去前	
撤去後		撤去後		撤去後	
12/16 撤去完了		12/16 撤去完了		12/16 撤去完了	

4

© 東京電力株式会社

2. 海側ガレキ撤去状況 (4/5)

状況	状況写真	状況	状況写真	状況	状況写真
撤去前		撤去前		撤去前	
撤去後		撤去後		撤去後	
12/16 撤去完了		1/20 撤去完了		1/20 撤去完了	

5

© 東京電力株式会社

