

ガレキ・伐採木の管理状況(2014. 3.31時点)

保管場所	エリア境界 空間線量率 (mSv/h)	種類	保管方法	保管量 ^{※1}	前回報告比 ^{※2} (2014.2.28)	変動 ^{※3} 理由	エリア 占有率
固体廃棄物貯蔵庫	0.03	ガレキ	容器	4,300 m ³	+100 m ³	①	36 %
A: 敷地北側	0.50	ガレキ	仮設保管設備	2,400 m ³	+300 m ³		34 %
C: 敷地北側	0.01	ガレキ	屋外集積	36,100 m ³	+3,600 m ³		②
D: 敷地北側	0.01	ガレキ	シート養生	2,600 m ³	0 m ³	—	88 %
E: 敷地北側	0.01	ガレキ	シート養生	3,600 m ³	微増 m ³	—	89 %
F: 敷地北側	0.01	ガレキ	容器	600 m ³	0 m ³	—	99 %
J: 敷地南側	0.03	ガレキ	屋外集積	2,600 m ³	+2,600 m ³	②	55 %
L: 敷地北側	0.01未満	ガレキ	覆土式一時保管施設	8,000 m ³	0 m ³	—	100 %
O: 敷地南西側	0.03	ガレキ	屋外集積	13,700 m ³	0 m ³	—	83 %
Q: 敷地西側	0.15	ガレキ	容器	5,600 m ³	+200 m ³	③	92 %
U: 敷地南側	0.01未満	ガレキ	屋外集積	700 m ³	0 m ³	—	100 %
W: 敷地西側	0.04	ガレキ	シート養生	15,000 m ³	+7,400 m ³	④	51 %
合計 (ガレキ)				95,300 m ³	+14,200 m ³	—	72 %
G: 敷地北側	0.01未満	伐採木	伐採木一時保管槽	7,300 m ³	0 m ³	—	27 %
H: 敷地北側	0.01	伐採木	屋外集積	13,100 m ³	0 m ³	—	74 %
I: 敷地北側	0.02	伐採木	屋外集積	10,500 m ³	0 m ³	—	100 %
M: 敷地西側	0.01	伐採木	屋外集積	31,900 m ³	0 m ³	—	91 %
T: 敷地南側	0.01	伐採木	伐採木一時保管槽	5,200 m ³	0 m ³	—	23 %
V: 敷地西側	0.04	伐採木	屋外集積	11,300 m ³	+1,700 m ³	⑤	75 %
合計 (伐採木)				79,300 m ³	+1,700 m ³	—	62 %

※1 端数処理で100m³未満を四捨五入しているため、合計値が合わないことがある。

※2 100m³未満を端数処理しており、微増・微減とは100m³未満の増減を示す。

※3 主な変動理由: ①3号機カバリング設置関連工事 ②多核種除去設備増設関連工事 ③取水口止水対策工事、
④タンク設置に伴う廃車両等の撤去 ⑤1F構内フェーシング工事

