

1. 大規模実証事業の進捗について

1.1 現状工程

1.2 進捗状況

2014年6月13日


東京電力株式会社
鹿島建設株式会社

1.1 現状工程


	平成26年										平成27年				
	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月
実証試験	■														
準備工 (ガレキ撤去、ヤード整備、試掘、トレンチ構築、足場構築、調査ボーリング)		■													
削孔・建込み				▼	■										
				6月2日着工											
凍土造成														■	

1.2 進捗状況 (1 / 5)

1 3のブロックに分け施工中




1.2 進捗状況 (2/5)



写真① 1BLK削孔プラント設置状況

1.2 進捗状況 (3/5)



— 凍土壁ライン




写真② 3BLK試掘完了



写真③ 4BLK削孔開始

1.2 進捗状況 (4/5)




— 凍土壁ライン



写真④ ホールドアップ 建屋配管防護

写真⑤ 高圧開閉所壁撤去

1.2 進捗状況 (5/5)



写真⑥ 8BLK削孔開始



写真⑦ 9BLK試掘状況

以上