

3号機R/B北西崩落部の下部状況調査速報について

平成26年7月31日
東京電力株式会社



3号機R/B北西崩落部の下部状況調査速報について

- 目的
現在、3号機オペレーティングフロア床上の除染・遮へい工事を行っており、北西崩落部の追加対策を検討する目的で、下部状況調査を実施
- 調査方法
調査用器具をクレーンで吊下げ、北西崩落部の瓦礫の隙間から下部状況を撮影



図1 オペレーティングフロア現状 (H26/5時点)




図2 調査イメージ

図3 調査用器具

●北西崩落部下部の主な状況




図4 撮影方向

● 今後は調査結果を参考に、北西崩落部の追加線量低減対策について詳細検討を実施

