

鉱山保安情報

(平成26年5月8日号)


コンベアによる災害が再び発生！

稼働中のコンベアに手を入れました！

稼働中のコンベアに
手などを出すのはやめましょう！



「自分は大丈夫だろう」という
思い込みは非常に危険です！



見たら注意しましょう！

居付かせない工夫
が重要です！




◇ベルトクリーナについて…

- ・種類や設置位置は最適ですか。
- ・破損等はありませんか。



居付き防止のため、定期的に清掃しましょう！
清掃等の場合には、運転停止を忘れずに！



手順書を
整備・遵守しましょう！



教育の反復継続も忘れずに！

コンベア災害について、撲滅を目指し、 指導を強化中！