


# 以下の電気製品を 探しています！



以下のリコール製品を見つけた場合は、すぐに

- 製品の使用を中止してください。
- メーカー各社へご連絡してください。

事業者・品名	対象品番 (製造年)	リコール理由 及び開始年月日	ご連絡先												
<p><b>小泉成器 (株)</b> 電気温風機 (セラミックファンヒーター)</p>  <p>●KOHZUMI KCH-1233 対象機種の商品は、 正面から右下の後ろ側に記載しています。</p> 	<p>品番: KCH-1233 販売期間: 平成25年9月 ～平成26年3月</p>	<p><b>火災事故が発生。</b> 製造上の不具合により、発煙、 発火のおそれが判明。 リコール開始: 2016年1月20日</p>	<p>小泉成器株式会社 専用フリーダイヤル: <b>0120-300-731</b> 関連URL: <a href="http://www.koizumiseiki.co.jp/support/important/-kch-1233.html">http://www.koizumiseiki.co.jp/support/important/-kch-1233.html</a></p>												
<p><b>東芝クライアントソリューション (株)</b> ノートパソコン用バッテリーパック</p>  	<p>パソコン本体の「製品型番」と「製造番号」、及びバッテリーパックの「バッテリー部品番号」と「バッテリーシリアル番号」をご確認の上、事業者のホームページか、専用フリーダイヤルにご連絡ください。</p>	<p><b>火災事故が発生。</b> バッテリーパックの製造上の不具合により、発煙・発火に至るおそれが判明。 リコール開始: 2016年1月28日</p>	<p>東芝クライアントソリューション株式会社 専用フリーダイヤル: <b>0120-444-842</b> 関連URL: <a href="http://dynabook.com/pcs/info/20160128.html">http://dynabook.com/pcs/info/20160128.html</a></p>												
<p><b>パナソニック (株)</b> ノートパソコン用バッテリーパック</p> 	<table border="1" data-bbox="421 1471 749 1678"> <thead> <tr> <th>品番</th> <th>ロット記号</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CF-VZSU61U</td> <td>BAW■、BBF■、BBX■、BBY■、BC■、C1■、C2■、C3■</td> </tr> <tr> <td>CF-VZSU64U</td> <td>BB■、BC■、C2■、C3■、C4■</td> </tr> <tr> <td>CF-VZSU56AJS</td> <td>BAZA、BB■、BC■、C1■、C2■</td> </tr> <tr> <td>CF-VZSU67JS</td> <td>B7T■、B7V■、B8■、B8■</td> </tr> <tr> <td>CF-VZSU68JS</td> <td>BB7S■、B7X■</td> </tr> </tbody> </table> <p>(注) ■印は任意の英数字が入ります</p> <p>製造期間: 平成23年7月～平成24年4月</p>	品番	ロット記号	CF-VZSU61U	BAW■、BBF■、BBX■、BBY■、BC■、C1■、C2■、C3■	CF-VZSU64U	BB■、BC■、C2■、C3■、C4■	CF-VZSU56AJS	BAZA、BB■、BC■、C1■、C2■	CF-VZSU67JS	B7T■、B7V■、B8■、B8■	CF-VZSU68JS	BB7S■、B7X■	<p><b>火災事故が発生。</b> バッテリーパックの製造上の不具合により、発煙・発火に至るおそれが判明。 リコール開始: 2016年1月28日</p>	<p>パナソニック株式会社 専用フリーダイヤル: <b>0120-870-163</b> 関連URL: <a href="http://askpc.panasonic.co.jp/info/160128.html">http://askpc.panasonic.co.jp/info/160128.html</a></p>
品番	ロット記号														
CF-VZSU61U	BAW■、BBF■、BBX■、BBY■、BC■、C1■、C2■、C3■														
CF-VZSU64U	BB■、BC■、C2■、C3■、C4■														
CF-VZSU56AJS	BAZA、BB■、BC■、C1■、C2■														
CF-VZSU67JS	B7T■、B7V■、B8■、B8■														
CF-VZSU68JS	BB7S■、B7X■														

裏面にもリコール製品の記載がございます。

**11月は製品安全総点検月間です。**  
製品にも寿命があり、古くなったら**点検**や**買替え**が必要です。異常を感じたら、まずはメーカーや販売店に相談しましょう。

# 事業者・品名

# 対象品番 (製造年)

# リコール理由 及び開始年月日

# ご連絡先

## アイリスオーヤマ(株) 電気掃除機(充電式) 用バッテリー



製品名	型番
充電式スティック掃除機	IC-S7L-A, IC-S7L-D, IC-S7L-G, IC-S7L-N, IC-S7L-P, IC-S7L-R, IC-S7L-S, KIC-S7L-A, KIC-S7L-P, KIC-S7L-S, IC-S7LK-A, IC-S7LK-P, IC-S7LK-S, CK-R40M-P
掃除機用バッテリー(別売)	OBL1420

販売期間:平成25年11月～平成27年9月

**火災事故が発生。**  
バッテリーパックの製造上の不具合により、発煙・発火に至るおそれが判明。  
リコール開始:2016年2月8日

アイリスオーヤマ株式会社  
お客様専用窓口  
フリーダイヤル:  
**0800-111-7575**  
関連URL:  
<http://www.irisohyama.co.jp/safetyinfo/stickcleaner.html>

## ユアサプライムス(株) 電気ストーブ (カーボンヒーター)



型番:YA-C945SR(WH)  
KYA-C915R(WH)  
YA-C900S(WH)  
販売期間:平成27年9月29日～平成28年2月20日

**火災事故が発生。**  
強弱切替用に使用されているダイオードの不具合により、出火に至るおそれが判明。  
リコール開始:2016年3月19日

ユアサプライムス株式会社  
製品回収専用窓口:  
**0120-801-798**  
関連URL:  
<http://www.yuasa-p.co.jp/wp/wp-content/uploads/2016/07/20160319.pdf>

## 楢山紡織(株) 電気ストーブ (カーボンヒーター)



型番:PCH-S6001(W)  
PCH-S6001(WR)  
販売期間:平成25年9月～平成28年2月

**火災事故が発生。**  
強弱切替用に使用されているダイオードの不具合により、出火に至るおそれが判明。  
リコール開始:2016年4月14日

楢山紡織株式会社  
カーボンヒーターご相談専用窓口  
フリーダイヤル:  
**0120-51-7876**  
関連URL:  
<http://www.sugibou.com/support/post.html>

## (株)電響社 電気温風機(セラミックファンヒーター)



型番:DTC-A1215-WH,  
DKTC-A1215-WH,  
DKTC-A1215-BR  
製造期間:平成27年10月～平成28年3月

**火災事故が発生。**  
ヒーター部とリード線接続部のカシメ不良により、発煙・発火に至るおそれが判明。  
リコール開始:2016年5月20日

株式会社電響社 セラミックヒーター 交換窓口:  
**0120-257-217**  
関連URL:  
<http://www.denkyosha.co.jp/notices/info160520.html>

## 長期使用の扇風機には出火に至るおそれがあります!

長年使用の古い扇風機は、モーター、コード、コンデンサー等の電気部品の経年劣化により出火に至るおそれがあります。  
スイッチを入れてもファンが回らない、ファンの回転が異常に遅かったり不規則、異常な音をする、モーター部分が熱かったり焦げ臭いなどの症状がある場合は、すぐに使用を中止し、電源プラグをコンセントから外して、製造事業者等に相談しましょう。



## 製品事故の情報、リコール製品の情報をチェックするには!

### ■ 経済産業省 製品安全ガイド

製品安全ガイド



[http://www.meti.go.jp/product\\_safety/](http://www.meti.go.jp/product_safety/)



### ■ 消費者庁 リコール情報サイト

消費者庁 リコール



<http://www.recall.go.jp/>

