

平成30年3月23日

消費生活用製品の重大製品事故に係る公表について

消費生活用製品安全法第35条第1項の規定に基づき報告のあった重大製品事故について、以下のとおり公表します。

○特記事項あり

照明器具（センサー付）に関する事故(リコール対象製品)について

(詳細は次頁以降参照。)

1. ガス機器・石油機器に関する事故  
該当案件なし
2. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、  
製品起因が疑われる事故 3件  
(うち照明器具（センサー付）1件、介護ベッド1件、  
液晶テレビ1件)
3. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、  
製品起因か否かが特定できていない事故  
該当案件なし
4. 製品起因による事故ではないと考えられ、今後、製品事故調査判定合同会議（※）  
において、審議を予定している案件  
該当案件なし

1. ～ 4. の詳細は別紙のとおりです。

※正式名称は「消費者安全調査委員会製品事故情報専門調査会及び消費経済審議会製品安全部会製品事故判定第三者委員会合同会議」という。

5. 留意事項

これらは消費生活用製品安全法第35条第1項の規定に基づく報告内容の概要であり、現時点において、調査等により事実関係が確認されたものではなく、事故原因等に関し、消費者庁として評価を行ったものではありません。

本公表内容については、速報段階のものであり、今後の追加情報、事故調査の進展等により、変更又は削除される可能性があります。

## 6. 特記事項

新潟精機株式会社が輸入し、株式会社カインズが販売した照明器具（センサー付）について（管理番号：A201700817）

### ①事故事象について

新潟精機株式会社（法人番号：9010401021362）が輸入し、株式会社カインズが販売した照明器具（センサー付）及び周辺を焼損する火災が発生しました。当該事故の原因は、現在、調査中です。

### ②当該製品のリコール（無償製品交換）について

新潟精機株式会社は、当該製品を含む対象製品（下記③）について、当該製品の部品の不具合により、センサー部内から出火した可能性があることから、事故の再発防止を図るため、2016年（平成28年）9月28日にウェブサイトへの情報掲載を行い、販売事業者の株式会社カインズにおいても、同日、自社ウェブサイトへの情報掲載及び店頭告知を行い、対象製品について無償製品交換を実施しています。

なお、今般報告のあった当該事故（管理番号：A201700817）が上記のリコール事象によるものかどうかは現時点では不明です。

### ③対象製品：製品名、ブランド名、型番、販売期間、対象台数

製品名	ブランド名	型番	販売期間	対象台数
ハロゲンセンサー ライト ツイン	TOOL WORLD	SLH-75T	2007年9月～2009年11月	38,402
	CAINZ		2009年11月～2015年4月	72,455
合 計				110,857

2016年（平成28年）9月28日からリコール（無償製品交換）を実施  
回収率：8.7%（2018年2月28日時点）

### <リコール対象製品での事故件数>

当該事故（管理番号：A201700817）発生以前の、対象製品におけるリコール対象の内容による2010年度以降の事故（原因調査中でリコール同事象と考えられるもの及びリコール事象かどうか不明なもの、並びにリコール開始の契機となった事故を含む。）の件数は、次のとおりです。これらは、消費生活用製品安全法第35条第1項の規定に基づき報告を受けたものです。

年度	事故件数	被害状況	年度	事故件数	被害状況
2017年度	2	火災	2013年度	0	—
2016年度	0	—	2012年度	0	—
2015年度	1	火災	2011年度	0	—
2014年度	0	—	2010年度	0	—

## <対象製品の外観>

1) TOOL WORLD ブランド




2) CAINZブランド



## <対象製品の確認方法>

製品正面の定格ラベルに記載されている①型番、②ロゴマークで対象製品を御確認ください。

事業者へ問い合わせる場合は、③の位置に記載されているロット番号を申し出てください。なお、下記写真③のロット番号はダミー番号です。



## ④使用者への注意喚起

対象製品をお持ちで、まだ事業者の行う無償製品交換を受けていない方は、直ちに使用を中止し、速やかに下記問合せ先まで御連絡ください。

**【問合せ先】**

新潟精機株式会社

電 話 番 号 : 0 1 2 0 - 3 3 - 5 5 1 4 (無料)

※携帯電話からも利用できます。

受 付 時 間 : 9 時 ~ 1 8 時 (土・日・祝日を除く。)

メールアドレス : sk.customer@niigataseiki.co.jp

ウェブサイト :

○新潟精機株式会社

<http://www.niigataseiki.com/news/recall20160928.html>

○株式会社カインズ

[http://www.cainz.co.jp/images/information/pdf/20160928\\_halogen.pdf](http://www.cainz.co.jp/images/information/pdf/20160928_halogen.pdf)

**【本発表資料の問合せ先】**

消費者庁消費者安全課 (製品事故情報担当)

担 当 : 柳川、平野、清重

電 話 : 03-3507-9204 (直通)

F A X : 03-3507-9290

経済産業省産業保安グループ製品安全課製品事故対策室

担 当 : 橋爪、高橋

電 話 : 03-3501-1707 (直通)

F A X : 03-3501-2805

■消費生活用製品の重大製品事故一覧

別 紙

1. ガス機器・石油機器に関する事故(製品起因か否かが特定できていない事故を含む。)

該当案件なし

2. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因が疑われる事故

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A201700817	平成30年3月11日	平成30年3月19日	照明器具(センサー付)	SLH-75T(株式会社カインズブランド)	新潟精機株式会社 (株式会社カインズブランド) (輸入事業者)	火災	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	愛知県	平成28年9月28日からリコールを実施(特記事項を参照) 回収率:8.7%
A201700818	平成30年2月22日	平成30年3月19日	介護ベッド	KQ-7331	パラマウントベッド株式会社	重傷1名	使用者(70歳代)が当該製品の背上げ操作後、上がっていた背もたれ部が下がり、腰部を負傷した。現在、原因を調査中。	鹿児島県	事業者が重大製品事故として認識したのは平成30年3月9日
A201700819	平成30年2月9日	平成30年3月20日	液晶テレビ	42Z8	株式会社東芝(現 東芝映像ソリューション株式会社) (輸入事業者)	火災	当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	東京都	事業者が重大製品事故として認識したのは平成30年3月8日

3. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故

該当案件なし

4. 製品起因による事故ではないと考えられ、今後、製品事故調査判定合同会議において審議を予定している案件

該当案件なし

介護ベッド（管理番号：A201700818）



液晶テレビ（管理番号：A201700819）

