

## (株)パロマの半密閉式ガス瞬間湯沸器の再点検活動報告について

平成31年2月28日現在

経済産業省産業保安グループ製品安全課

注) 以下の数字は(株)パロマが確認した段階の数字であり、今後、(株)パロマは、外部監査を経ることとしているものです。

第1表 これまでの所在情報に基づく再点検対象数 (台)

	2月1日～ 2月28日 (増減)	累 計
これまでの所在情報に基づく再点検対象数 (平成20年5月31日時点)		52,945
うち、対象製品外と区分していたもの		32,655
うち、対象製品と区分していたもの		20,011
従前から未点検(閉栓、拒否)であったもの		279
対象製品の有無を確認できたもの	0	52,941
対象製品がないことが確認されたもの	0	52,531
対象製品であることが確認されたもの	0	411(注)
回収済み	0	405(注)
未回収(回収の日程調整中など)	0	6
再点検が継続中のもの		4
開栓中		2
閉栓中及びメーター取り外し等		2
お客様との点検日の日程調整など		0
空家・建物なし		0
お客様が不在		0
お客様が点検を拒否		4
これまでの所在情報 (平成20年5月31日時点)に含まれるべきであったが、(株)パロマのデータベースへの入力が漏れていたもの(平成20年5月31日時点)		454
うち、対象製品外と区分していたもの		445
うち、対象製品と区分し、回収していたもの		9
対象製品の有無を確認できたもの	0	454
対象製品がないことが確認されたもの	0	454
対象製品であることが確認されたもの	0	0

(注) 1回の点検で2台発見された事案があるため、対象製品の確認数と比較して1台多い。

第2表これまでの所在情報（平成20年5月31日時点）以外の再点検対象  
（台）

	2月1日～ 2月28日 (増減)	累 計
これまでの所在情報(平成20年5月31日時点)以外の再点検対象		
これまでの所在情報以外から、ガス事業者等から対象製品があるとの情報及び(株)パロマが対象製品を確認したもの	0	919
今回の再点検活動による注意喚起によりお客様から(株)パロマに連絡等があり対象製品であることが確認されたもの	0	290
回収済み	0	290
未回収(回収の日程調整中)	0	0
今回の再点検でこれまでの所在情報以外の場所から(株)パロマが対象製品であることを確認したもの	0	38
回収済み	0	38
未回収(回収の日程調整中)	0	0
ガス事業者等の再点検により対象製品を確認したもの	0	591
回収済み	0	591
未回収(回収の日程調整中)	0	0
本危害防止命令後、ガス事業者等から新たに対象製品である可能性があるものとして情報提供を受けたもの		14,217
開栓中 不在・拒否・空室等		
閉栓中及びメーター取り外し等		
対象製品の有無を確認できたもの	0	14,213
対象製品がないことが確認されたもの	0	14,150
対象製品であることが確認されたもの	0	63
回収済み	0	63
未回収(回収の日程調整中)	0	0
再点検が継続中のもの		4
開栓中		0
閉栓中及びメーター取り外し等		4
日程調整中のもの		0
空家・建物なし		0
お客様が不在		0
お客様が点検を拒否		4

第3表 新たに対象製品があることが確認されたものの内訳

(台)

	2月1日～ 2月28日 (増減)	累計
新たに対象製品があることが確認されたもの	0	1393
これまでの所在情報に基づく再点検で対象製品があることが確認されたものから	0	411
うち、改造が有ったもの	0	3
うち、改造が無かったもの	0	407
うち、確認待ち	0	1
当時の点検で対象製品外と区分していたものから	0	219
当時の点検で対象製品と区分していたものから	0	40
当時からの点検活動で不在・点検拒否及び閉栓などで未点検と区分していたものから	0	152
これまでの所在情報以外の再点検などで、ガス事業者等から対象製品があるとの情報及び(株)パロマが対象製品を確認したものから	0	982
うち、改造が有ったもの	0	8
うち、改造が無かったもの	0	974
うち、確認中	0	0
今回の再点検活動による注意喚起によりお客様から(株)パロマに連絡等があり対象製品であることが確認されたもの	0	290
今回の再点検でこれまでの所在情報以外の場所から(株)パロマが対象製品であることを確認したもの	0	38
ガス事業者等の再点検により対象製品を確認したもの	0	591
ガス事業者等から新たに対象製品がある可能性があるものとして所在情報提供を受けたものから	0	63
うち、改造が有ったもの	0	0
うち、改造が無かったもの	0	63

第4表 新たに確認された対象製品の使用の有無

(台)

	2月1日～ 2月28日 (増減)	累 計
新たに対象製品があることが確認されたもの	0	1393
使用中(時々の使用も含む)	0	123
不使用	0	1270
これまでの所在情報に基づく再点検で対象製品があることが確認されたもの		
新たに対象製品があることが確認されたもの	0	411
使用中(時々の使用も含む)	0	28
不使用	0	383
これまでの所在情報以外の再点検などで、対象製品があることが確認されたもの		
ガス事業者等から対象製品があるとの情報及び(株)パロマが対象製品を確認したもの		
新たに対象製品があることが確認されたもの	0	919
使用中(時々の使用も含む)	0	93
不使用	0	826
本危害防止命令後、ガス事業者等から新たに対象製品がある可能性があるものとして 情報提供を受けたもの		
新たに対象製品があることが確認されたもの	0	63
使用中(時々の使用も含む)	0	2
不使用	0	61

第5表 新たに確認された対象製品の回収状況

(台)

	2月1日～ 2月28日 (増減)	累 計
新たに対象製品があることが確認されたもの	0	1393
回収済み	0	1387
未回収	0	6
これまでの所在情報に基づく再点検で対象製品があることが確認されたもの		
新たに対象製品があることが確認されたもの	0	411
回収済み	0	405
未回収	0	6
これまでの所在情報以外の再点検などで、対象製品があることが確認されたもの		
ガス事業者等から対象製品があるとの情報及び(株)パロマが対象製品を確認したもの		
新たに対象製品があることが確認されたもの	0	919
回収済み	0	919
未回収	0	0
本危害防止命令後、ガス事業者等から新たに対象製品がある可能性があるものとして 情報提供を受けたもの		
新たに対象製品があることが確認されたもの	0	63
回収済み	0	63
未回収	0	0