

# ⑪ H4エリアNo.5タンクからの漏えいによる汚染土回収

2018年3月1日



## 東京電力ホールディングス株式会社


©Tokyo Electric Power Company Holdings, Inc. All Rights Reserved. 無断複製 転載禁止 東京電力ホールディングス株式会社

0

### H4タンクエリアの土壤回収状況



- 2013年に漏えいのあったH4タンクエリア北側の土壤回収作業を、2017年3月6日より実施中。
- 土壤回収並びにタンクリプレースの進捗状況については下記の通り。
- 2018年2月5日、深層部の土壤回収作業を開始した。



©Tokyo Electric Power Company Holdings, Inc. All Rights Reserved. 無断複製 転載禁止 東京電力ホールディングス株式会社

1