

# 1号機原子炉建屋 Xブレース撤去に干渉する支障物撤去の状況について

2018年5月31日



## 東京電力ホールディングス株式会社



©Tokyo Electric Power Company Holdings, Inc. All Rights Reserved.

### Xブレースの撤去について




- 今後実施する南側ガレキ撤去に際し、ガレキ等がSFPへ落下することを防止するため、SFP保護等を実施予定。
- SFP保護等は、作業床（設置済み）からアクセスを計画しており、ルート確保のため一部のXブレースを撤去する。
- Xブレースの撤去は、建屋カバー梁に設置した東西南の作業床に撤去装置を設置し、東面2箇所、西面1箇所、南面1箇所の計4箇所実施する。
- Xブレースの撤去のステップは、以下の通り。
- 2018年5月10日からXブレース撤去に干渉する支障物の撤去を開始した。

### Xブレースの撤去



©Tokyo Electric Power Company Holdings, Inc. All Rights Reserved.

無断複製・転載禁止 東京電力ホールディングス株式会社



2017年9月  
(支障物撤去着手前)



2018年5月  
(支障物撤去着手後)

Xブレース撤去に干渉する支障物撤去の状況写真 (南面外部側)