福島第一原子力発電所 作業環境の改善状況について

東京電力ホールディングス株式会社

©Tokyo Electric Power Company Holdings, Inc. All Rights Reserved.

無断複製・転載禁止 東京電力ホールディングス株式会社



1. 作業環境の改善状況

- ●発電所構内においては、汚染状況に応じて、3つのゾーン(Red/Yellow/Green)に分類し それぞれに適した装備を着用する運用を行っています。
- ●これまでフェーシング・ガレキ撤去等の放射線量低減対策に伴い汚染状況が低減され、より軽装備(ヘルメット・使い捨て防じんマスク・ゴーグル・手袋・作業用靴)で入域が可能なGreenゾーンを順次拡大し、現在では敷地面積の約96%となっています。
- ●また、Greenゾーンの中でも、放射性物質による汚染の広がりがないことを確認できたエリア(入退域管理棟・休憩所周辺・免震重要棟周辺等)については、2017年3月30日以降、シューズカバー無しで**手袋の着用のみ**で移動が可能な範囲としました。



表1.ゾーン・エリア毎の主な装備


	主なエリア	主な追加装備
Red zone	1-3号機 原子炉建屋内部等 ※4号はフロアによる	防護服とアノラックの重ね着 ヘルメット 全面マスク、手袋、作業用長靴
Yellow zone	1-4号機※ 建屋周辺等	防護服・ヘルメット 全面マスクor半面マスク+ゴーグル 手袋、作業用靴
Green zone	上記除く構内の大部分	ヘルメット 使い捨て防じんマスク、ゴーグル 手袋、作業用靴
手袋の着用 のみで移動が 可能な範囲	入退域管理棟 休憩所周辺 免震重要棟周辺	手袋 ※作業を行う場合はGreen zoneに進じる

TEPCO

2. 追加装備不要で移動・ご視察等が可能な範囲の拡大について

- ●手袋着用のみで移動が可能な範囲について、環境改善を進め、移動者が使用した手袋の汚染 測定を行い汚染がないことを確認し、発電所で働く作業員のさらなる負担感の軽減ならびに 廃棄物の低減を目的として、**10月1日から手袋も含めて追加装備は不要で移動を可能**としま した。
- ●合わせて、靴への汚染伝搬がないことを確認できた休憩所周辺と免震重要棟周辺を結ぶ歩道 **等にも追加装備不要の適用範囲を拡大**しました。
- ●さらに、同じく靴への汚染伝搬がないことを確認できた1-4号機の西側にある高台について **も11月1日から適用拡大し、お越しいただいたままの服装でのご視察等を可能**としました。 これによりご視察等における装備の負担感もなくなり、さらには、構内に入域される準備時 間の短縮につながっていきます。

●引き続き、作業環境の管理を徹底し、作業員の安全確保を第一に、廃炉作業に取り組んでま いります。



──: 2018年9月までのエリア

: 順次拡大したエリア

図2. 追加装備不要で移動・ご視察等が可能な範囲

1-4号機の西側にある (11月1日から適用拡大) 休憩所周辺と免震重要棟 (10月1日から適用拡大)

写真提供:日本スペースイメージング(株)

(C)DigitalGlobe

©Tokyo Electric Power Company Holdings, Inc. All Rights Reserved. 無断複製・転載禁止 東京電力ホールディングス株式会社



(参考) 11月1日 内堀知事の視察状況

福島第一原発を視察 内堀知事

11月01日 19時13分



内堀知事がおよそ1年ぶりに福島 第一原発を訪れ、使用済み核燃料 を取り出すための設備などで不具 合が相次いでいる3号機などを視 察し、着実に廃炉を進めることや 適切な情報発信を求めました。

先月28日の県知事選挙で2度目 の当選を果たした内堀知事の福島

第一原発の視察は去年11月以来、およそ1年ぶりです。

東京電力の小早川智明社長などと構内を回り、まず、1日から手袋やマスクをせずに 行けるようになった高台から、1号機から4号機までをふかんしました。

その後、設備の不具合が相次ぎ、使用済み核燃料の取り出しが遅れている3号機で は、建屋の最上階に上がって、安全点検の進み具合などの説明を受けました。

このあと報道陣の取材に応じた内堀知事は、<mark>「全体をふかんできる場所で、通常のス</mark> <mark>タイルで確認できるのは大きな進歩だ</mark>。この1年で、廃炉作業が着実に進んでいると 実感した」と述べたうえで、相次ぐトラブルについて、「安全に着実に廃炉を進める ことが福島県民の強い思いだ。事前の準備や意思疎通をしっかりしてもらい、海外の 企業との連携も密にしてほしい」と述べました。

東京電力がSNSで福島第一原発の写真を「#工場萌え」というハッシュタグを付け て発信し批判を浴びたことについては、「受け取る人が不快な思いや複雑な思いに なっては元も子もない」と述べ、適切な情報発信を求めました。

(引用)

「NHK NEWS WEB」より https://www3.nhk.or.jp/lnews/fukushima /20181101/6050003272.html

©Tokyo Electric Power Company Holdings, Inc. All Rights Reserved. 無断複製・転載禁止 東京電力ホールディングス株式会社

TEPCO

(参考) 移動者が使用した手袋の汚染測定結果

確認日時:2018年6月14日~2018年6月27日

測定器:β線シンチレーション式サーベイメータ(直接法)

測定確認対象	測定数 (双)	測定結果	
6月14日~6月27日 移動時に使用された手袋	1350	<0.8Bq/cm² (検出限界未満)	

入退域管理棟と休憩所間の徒歩移動時に使用された手袋の汚染確認を実施し、有意な汚染が検出されないことを確認。

©Tokyo Electric Power Company Holdings, Inc. All Rights Reserved.

無断複製・転載禁止 東京電力ホールディングス株式会社



1


(参考) 徒歩による靴の汚染測定結果

確認日時:2018年8月14日 確認対象:右図①~④の地点

測定器:GM管式サーベイメータ(直接法)

単位: Bg/cm²

地点	1	2	3	4
測定箇所 試験条件	靴表面	靴表面	靴表面	靴表面
スニーカー	<5.2×10 ⁻¹	<5.2×10 ⁻¹	<5.2×10 ⁻¹	<5.2×10 ⁻¹
安全靴	<5.2×10 ⁻¹	<5.2×10 ⁻¹	<5.2×10⁻¹	<5.2×10 ⁻¹



※いずれの値も検出限界未満

追加装備不要で移動・ご視察等が可能な範囲を拡大するにあたり、 徒歩による靴の汚染調査を実施し、有意な汚染が検出されないこと を確認。