

瓦礫類・伐採木・使用済保護衣等の管理状況(2019.1.31 時点)

| 分類          | 保管場所                                   | 保管方法     | エリア境界<br>空間線量率<br>(mSv/h) | 保管量     | 前回報告比※1<br>(2019.1.31) | 変動理由※2                | エリア<br>占有率         | 保管量※3／保管容量<br>(割合)     | トピックス                                                                     |                                                                                                          |
|-------------|----------------------------------------|----------|---------------------------|---------|------------------------|-----------------------|--------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 瓦礫類         | 屋外集積<br>(0.1mSv/h以下)                   | B        | 屋外集積                      | 0.01    | 2,500                  | m <sup>3</sup> 0      | m <sup>3</sup> —   | 77 %                   | 192000 / 250700<br>(77%)                                                  | ・フランジタンク解体片<br>2019年1月末時点でコンテナ913基保管。<br>エリアP1 コンテナ数：668基 (2015年6月15日～)<br>エリアAAコンテナ数：245基 (2018年3月15日～) |
|             |                                        | C        | 屋外集積                      | 0.01未満  | 62,200                 | m <sup>3</sup> 微減     | m <sup>3</sup> —   | 98 %                   |                                                                           |                                                                                                          |
|             |                                        | F2       | 屋外集積                      | 0.01未満  | 6,400                  | m <sup>3</sup> 0      | m <sup>3</sup> —   | 85 %                   |                                                                           |                                                                                                          |
|             |                                        | J        | 屋外集積                      | 0.01    | 5,100                  | m <sup>3</sup> +400   | m <sup>3</sup> ①②  | 64 %                   |                                                                           |                                                                                                          |
|             |                                        | N        | 屋外集積                      | 0.01未満  | 9,300                  | m <sup>3</sup> +3,800 | m <sup>3</sup> ①   | 93 %                   |                                                                           |                                                                                                          |
|             |                                        | O        | 屋外集積                      | 0.01未満  | 43,500                 | m <sup>3</sup> 0      | m <sup>3</sup> —   | 85 %                   |                                                                           |                                                                                                          |
|             |                                        | P1       | 屋外集積                      | 0.01未満  | 49,700                 | m <sup>3</sup> +900   | m <sup>3</sup> ①③④ | 78 %                   |                                                                           |                                                                                                          |
|             |                                        | U        | 屋外集積                      | 0.01未満  | 700                    | m <sup>3</sup> 0      | m <sup>3</sup> —   | 100 %                  |                                                                           |                                                                                                          |
|             | V                                      | 屋外集積     | 0.01                      | 4,500   | m <sup>3</sup> +600    | m <sup>3</sup> ①③⑤    | 74 %               |                        |                                                                           |                                                                                                          |
|             | AA                                     | 屋外集積     | 0.01未満                    | 8,100   | m <sup>3</sup> +100    | m <sup>3</sup> ①      | 22 %               |                        |                                                                           |                                                                                                          |
|             | シート養生<br>(0.1～1mSv/h)                  | D        | シート養生                     | 0.01未満  | 2,600                  | m <sup>3</sup> 0      | m <sup>3</sup> —   | 58 %                   | 37400 / 71000<br>(53%)                                                    | ・エリアWでの車両解体（プレス等）完了。(2018年1月)                                                                            |
|             |                                        | E1       | シート養生                     | 0.02    | 14,100                 | m <sup>3</sup> 0      | m <sup>3</sup> —   | 88 %                   |                                                                           |                                                                                                          |
|             |                                        | P2       | シート養生                     | 0.01    | 5,600                  | m <sup>3</sup> 0      | m <sup>3</sup> —   | 62 %                   |                                                                           |                                                                                                          |
|             |                                        | W        | シート養生                     | 0.03    | 7,200                  | m <sup>3</sup> -500   | m <sup>3</sup> ⑥   | 25 %                   |                                                                           |                                                                                                          |
|             | 覆土式一時保管施設、<br>仮設保管設備、容器<br>(1～30mSv/h) | X        | シート養生                     | 0.01    | 7,900                  | m <sup>3</sup> 0      | m <sup>3</sup> —   | 65 %                   | 19100 / 31700<br>(60%)                                                    | ・主な瓦礫類は、1～3号機工事等で発生した瓦礫類。<br>・覆土式4槽の受入開始に伴い、保管容量（4,000m <sup>3</sup> ）増加。<br>(2018年5月)                   |
|             |                                        | L        | 覆土式一時保管施設                 | 0.01未満  | 16,000                 | m <sup>3</sup> 0      | m <sup>3</sup> —   | 100 %                  |                                                                           |                                                                                                          |
|             |                                        | A        | 仮設保管設備                    | 0.14    | 1,000                  | m <sup>3</sup> 0      | m <sup>3</sup> —   | 14 %                   |                                                                           |                                                                                                          |
|             |                                        | E2       | 容器※4                      | 0.01    | 400                    | m <sup>3</sup> 微増     | m <sup>3</sup> —   | 24 %                   |                                                                           |                                                                                                          |
|             | 固体廃棄物貯蔵庫                               | F1       | 容器                        | 0.01未満  | 600                    | m <sup>3</sup> 0      | m <sup>3</sup> —   | 99 %                   | 13600 / 45600<br>(30%)                                                    | ・主な瓦礫類は、1～3号機工事等で発生した瓦礫類。<br>・固体廃棄物貯蔵庫9棟の運用開始に伴い、保管容量（33,600m <sup>3</sup> ）増加。<br>(2018年2月)             |
|             |                                        | Q        | 容器                        | 0.04    | 1,000                  | m <sup>3</sup> 0      | m <sup>3</sup> —   | 17 %                   |                                                                           |                                                                                                          |
| 合計（ガレキ）     |                                        |          |                           | 262,100 | m <sup>3</sup> +6,300  | m <sup>3</sup> —      | 66 %               |                        |                                                                           |                                                                                                          |
| 伐採木         | 屋外集積<br>(幹・根・枝・葉)                      | G        | 屋外集積                      | 0.01未満  | 25,300                 | m <sup>3</sup> 0      | m <sup>3</sup> —   | 63 %                   | 96700 / 134000<br>(72%)                                                   |                                                                                                          |
|             |                                        | H        | 屋外集積                      | 0.01未満  | 31,700                 | m <sup>3</sup> 0      | m <sup>3</sup> —   | 74 %                   |                                                                           |                                                                                                          |
|             |                                        | M        | 屋外集積                      | 0.01未満  | 39,600                 | m <sup>3</sup> 0      | m <sup>3</sup> —   | 88 %                   |                                                                           |                                                                                                          |
|             |                                        | V        | 屋外集積                      | 0.01    | 100                    | m <sup>3</sup> 微増     | m <sup>3</sup> —   | 2 %                    |                                                                           |                                                                                                          |
|             | 一時保管槽<br>(枝・葉)                         | G        | 伐採木一時保管槽                  | 0.01未満  | 26,200                 | m <sup>3</sup> 0      | m <sup>3</sup> —   | 88 %                   | 37300 / 41600<br>(90%)                                                    |                                                                                                          |
| T           |                                        | 伐採木一時保管槽 | 0.01未満                    | 11,100  | m <sup>3</sup> 0       | m <sup>3</sup> —      | 94 %               |                        |                                                                           |                                                                                                          |
| 合計（伐採木）     |                                        |          |                           | 134,000 | m <sup>3</sup> 微増      | m <sup>3</sup> —      | 76 %               |                        |                                                                           |                                                                                                          |
| 保護衣         | 屋外集積                                   | 容器       | 0.04                      | 54,200  | m <sup>3</sup> +1,100  | m <sup>3</sup> ⑨      | 76 %               | 54200 / 71200<br>(76%) | ・使用済保護衣等焼却量 5261t (2019年1月末累積)<br>・焼却灰(プラスチック含む)のドラム缶数 1264本 (2019年1月末累積) |                                                                                                          |
| 合計（使用済保護衣等） |                                        |          |                           | 54,200  | m <sup>3</sup> +1,100  | m <sup>3</sup> —      | 76 %               |                        |                                                                           |                                                                                                          |

※1 100m<sup>3</sup>未満を端数処理しており、微増・微減とは100m<sup>3</sup>未満の増減を示す。

※2 主な変動理由：①タンク関連工事 ②構内一般廃棄物保管 ③構内所有者不明物品の受入 ④一時保管エリアVへの移動 ⑤一時保管エリアP1からの移動  
⑥固体庫9棟へ瓦礫の移動 ⑦1～4号機建屋周辺瓦礫撤去関連工事 ⑧一時保管エリアWからの移動 ⑨使用済保護衣等の受入

※3 端数処理で100m<sup>3</sup>未満を四捨五入しているため、合計値が合わないことがある。


※4 水処理二次廃棄物（小型フィルタ等）を含む。

水処理二次廃棄物の管理状況(2019.2.7時点)




| 分類       | 保管場所       | 種類                       | 保管量   |                     | 前回報告比<br>(2019.1.31) | 保管量／保管容量<br>(割合) | トピックス                                                                                                                     |                                                                                                         |
|----------|------------|--------------------------|-------|---------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 水処理二次廃棄物 | 使用済吸着塔保管施設 | セシウム吸着装置使用済ベッセル          |       | 771                 | 本                    | 0                | 本                                                                                                                         | 4282 / 6372<br>(67%)<br><br>・吸着塔一時保管施設の増容量が認可（2015年12月14日）<br>・使用前検査完了（2017年5月26日）に伴う保管容量増（第四施設架台129塔分） |
|          |            | 第二セシウム吸着装置使用済ベッセル        |       | 210                 | 本                    | 0                | 本                                                                                                                         |                                                                                                         |
|          |            | 多核種除去設備等保管容器             | 既設    | 1,594 <sup>※1</sup> | 基                    | +14              | 基                                                                                                                         |                                                                                                         |
|          |            |                          | 増設    | 1,418 <sup>※2</sup> | 基                    | +17              | 基                                                                                                                         |                                                                                                         |
|          |            | 高性能多核種除去設備使用済ベッセル        | 高性能   | 74                  | 本                    | 0                | 本                                                                                                                         |                                                                                                         |
|          |            | 多核種除去設備処理カラム             | 既設    | 11                  | 塔                    | 0                | 塔                                                                                                                         |                                                                                                         |
|          |            | モバイル式処理装置等使用済ベッセル及びフィルタ類 |       | 204                 | 本                    | +1               | 本                                                                                                                         |                                                                                                         |
|          | 廃スラッジ貯蔵施設  | 廃スラッジ                    | 597   | m <sup>3</sup>      | 0                    | m <sup>3</sup>   | 597 / 700<br>(85%)<br><br>・除染装置の運転計画は無く、新たに廃棄物が増える見込みは無い。<br>・準備が整い次第、除染装置の廃止について実施計画の変更申請を行う。                            |                                                                                                         |
|          | 濃縮廃液タンク    | 濃縮廃液                     | 9,330 | m <sup>3</sup>      | +12                  | m <sup>3</sup>   | 9330 / 10300<br>(91%)<br><br>・タンク水位の変動は、計器精度±1%の誤差範囲内。（現場パトロール異常なし）<br>・水位計0%以上の保管量：9230 [m]<br>タンク底部～水位計の保管量(DS)：約100[m] |                                                                                                         |

※1：データ集計の間違い修正により、基数を訂正。 【正】1,594基 【誤】1,577基（2020.3.4）

※2：データ集計の間違い修正により、基数を訂正。 【正】1,418基 【誤】1,435基（2020.3.4）



## 瓦礫類・伐採木・使用済保護衣等の管理状況(2019.1.31 時点)



※1 瓦礫類・伐採木・使用済保護衣等の保管量(想定)は、実施計画(2018年3月26日認可)の予測値を示す。  
 ※2 瓦礫類・伐採木・使用済保護衣等の保管容量は、運用上の上限を示す。

## 水処理二次廃棄物の管理状況(2019.2.7時点)

