

# 廃炉・汚染水・処理水対策チーム会合／事務局会議(第127回)

日時：6月27日(木) 10:00～12:00

場所：東京電力ホールディングス 本社 本館3階 3C会議室

1. 10:00～10:05 前回議事概要確認 (5分)
2. 10:05～10:20 プラントの状況 (5分)
  - 6号機高圧電源盤6Cの電源停止及び火災報知器の作動について (10:10～10:15) (5分)
  - 作業点検の実施状況 (10:15～10:20) (5分)
3. 10:20～10:25 中長期ロードマップ進捗状況(概要版)(案) (5分)
  - ①汚染水・処理水対策
    - 高温焼却炉建屋からの放射性物質を含む水の漏えいに係る対策の進捗状況 (10:25～10:30) (5分)
    - 建屋滞留水処理等の進捗状況について (10:30～10:35) (5分)
    - ALPS処理水海洋放出の状況について (10:35～10:40) (5分)
    - サブドレン他水処理施設の状況
    - 建屋周辺の地下水位、汚染水発生の状況
    - H4・H6タンク漏えいによる汚染の影響調査
    - 横置きタンクの解体について
    - ALPS処理水海洋放出における海域モニタリングの状況について
    - 福島第一原子力発電所海洋生物の飼育試験に関する進捗状況
  - ②使用済燃料プール対策
    - 2号機 燃料取り出しに向けた工事の進捗について
    - 使用済燃料等の保管状況

～ 10:40～11:15 質疑応答 (35分) ～

  - ③ 燃料デブリ取り出し準備
    - 2号機 PCV 内部調査・試験的取り出し作業の進捗状況 (11:15～11:20) (5分)
    - 3号機 HCU 内包水サンプリングについて (11:20～11:25) (5分)
    - 1号機 PCV 内部調査(気中部調査)について
    - 1/2号機 SGTS 配管撤去工事の配管移動について
    - 3/4号機 主排気筒解体に向けた線量調査について
    - 3号機 原子炉建屋内調査の結果について
  - ④放射性廃棄物処理・処分
    - ガレキ・伐採木・水処理二次廃棄物の管理状況

⑤循環注水冷却

- 1号機 PCV 水位低下について (11:05~11:10) (5分)

⑥環境線量低減対策

- 港湾魚類対策の進捗状況について (11:25~11:30) (5分)
- 地下水及び海水中の放射性物質濃度の状況
- 1~4号機 原子炉建屋からの追加的放出量評価結果 (5月分)

⑦労働環境改善

⑧5/6号機の現状について

- 5/6号機の現状 (低レベル滞留水量の状況)

～ 11:30~12:00 質疑応答 (30分) ～

※太字下線部は、会議にて説明。そのほかは、配布資料のみ

以上