


H 4 ・ H 6 エリアタンク漏えいによる汚染の影響調査


- ①追加ボーリング観測孔の放射性物質濃度推移
- ②地下水バイパス調査孔・揚水井の放射性物質濃度推移
- ③排水路の放射性物質濃度推移
- ④海水の放射性物質濃度推移

サンプリング箇所





①追加ボーリング観測孔の放射性物質濃度推移（1/3）



①追加ボーリング観測孔の放射性物質濃度推移（2/3）




①追加ボーリング観測孔の放射性物質濃度推移（3/3）




②地下水バイパス調査孔・揚水井の放射性物質濃度推移（1/2）

地下水バイパス調査孔

【全β】





【トリチウム】






②地下水バイパス調査孔・揚水井の放射性物質濃度推移（2/2）

地下水バイパス揚水井

【全β】



【トリチウム】







揚水井 No.5: 2025/2/21～3/14 点検のため、採取中止 揚水井 No.6: 2025/2/21～3/14 点検のため、採取中止 揚水井 No.7: 2025/2/18～3/14 点検のため、採取中止。

揚水井 No.8: 2024/9/19～点検のため、採取中止 揚水井 No.9: 2025/2/21～3/14 点検のため、採取中止 揚水井 No.10: 2025/2/21～3/14 点検のため、採取中止

揚水井 No.11: 2025/2/25～2/27 点検のため、採取中止 揚水井 No.12: 2025/2/25～2/27 点検のため、採取中止

③排水路の放射性物質濃度推移




(注)


Cs-134,137 の検出限界値を見直し(B 排水路ふれあい交差点近傍:2016/1/21～、C 排水路正門近傍:2016/1/20～)。

水が無い為採水できない場合がある。


④海水の放射性物質濃度推移



サンプリング箇所



＜海水＞



*: 2017/1/27～ 防波堤補修のため南放水口より約330m南の地点から約280m南の地点へ変更。
 2018/3/23～ 階段の本設化に伴い南放水口より約320m南の地点へ変更。
 2021/12/17～ 試料採取作業の安全確保ができなため、採取地点を南放水口より南側に約1300mの地点に一時的に変更。
 2023/9/13～ 南放水口付近(南放水口から約 320m)(T-2)の試料採取作業の安全確保ができたことから、採取地点を変更。
 2024/6/11～ 試料採取作業の安全確保ができなため、採取地点を南放水口より南側に約 1300mの地点に一時的に変更。