

事故収束作業に伴い発生したガレキ・伐採木の管理状況(H24.4.10時点)

保管場所	エリア境界空間線量率 (mSv/h)	種類	保管方法	保管量*	前回報告比** (H24.3.6)	エリア占有率
固体廃棄物貯蔵庫	0.07	コンクリート、金属	容器	410 個	+ 10 個	45 %
A : 敷地北側	0.40	コンクリート、金属	仮設保管設備	11,000 m ³	+ 2000 m ³	91 %
B : 敷地北側	0.04	コンクリート、金属	容器	450 個	- 個	98 %
C : 敷地北側	0.01	コンクリート、金属	屋外集積	23,000 m ³	+ 3000 m ³	68 %
D : 敷地北側	0.02	コンクリート、金属	屋外集積	2,000 m ³	- m ³	56 %
E : 敷地北側	0.02	コンクリート、金属	屋外集積	2,000 m ³	+ 1000 m ³	69 %
F : 敷地北側	0.15	コンクリート、金属	容器	100 個	- 個	100 %
合計 (コンクリート、金属)				44,000 m ³	+ 5000 m ³	72 %
G : 敷地北側	0.01	伐採木	屋外集積	17,000 m ³	+ 1000 m ³	80 %
H : 敷地北側	0.02	伐採木	屋外集積	16,000 m ³	- m ³	88 %
I : 敷地北側	0.03	伐採木	屋外集積	11,000 m ³	- m ³	100 %
J : 敷地南側	0.08	伐採木	屋外集積	12,000 m ³	- m ³	77 %
K : 敷地南側	0.05	伐採木	屋外集積	5,000 m ³	- m ³	100 %
合計 (伐採木)				60,000 m ³	+ 1000 m ³	86 %

* 容器は10個未満、容積は1,000m³未満を四捨五入

