福島第一原子力発電所プラント関連パラメータ

号機	1号機		2号機		3号機		4号機	
	6月24日	7月29日	6月24日	7月29日	6月24日	7月29日	6月24日	7月29日
原子炉注水状況	給水系:3.5㎡/h CS系:2.0㎡/h (6/24 11:00 現在)	給水系:3.0㎡/h CS系:2.1㎡/h (7/29 11:00 現在)	給水系:3.0㎡/h CS系:5.2㎡/h (6/24 11:00 現在)	給水系:2.1㎡/h CS系:5.6㎡/h (7/29 11:00 現在)	給水系:3.8㎡/h CS系:4.8㎡/h (6/24 11:00 現在)	給水系:2.3㎡/h CS系:5.0㎡/h (7/29 11:00 現在)		
原子炉圧力容器 底部温度	VESSEL BOTTOM HEAD (TE-263-69L1): 34.9℃ 原子炉 SKIRT JOINT 上部 (TE-263-69H1): 35.6℃ VESSEL DOWN COMMER (TE-263-69G2): 34.3℃ (6/24 11:00 現在)	VESSEL BOTTOM HEAD (TE-263-69L1):36.9°C 原子炉 SKIRT JOINT 上部 (TE-263-69H1):37.4°C VESSEL DOWN COMMER (TE-263-69G2):36.5°C (7/29 11:00 現在)	HEAD (TE-2-3-69H3): 47.9°C VESSEL BOTTOM ABOVE SKIRT JOT	VESSEL WALL ABOVE BOTTOM HEAD (TE-2-3-69H3):47.9°C VESSEL BOTTOM ABOVE SKIRT JOT (TE-2-3-69F2):48.9°C (7/29 11:00 現在)	RPV下部ヘッド温度 (TE-2-3-69L1): 52.0℃ スカートジャンクション上部温度 (TE-2-3-69F1): 47.7℃ RPV底部ヘッド上部温度 (TE-2-3-69H1): 37.2℃ (6/24 11:00 現在)	RPV下部ヘッド温度 (TE-2-3-69L1): 47.3℃ スカートジャンクション上部温度 (TE-2-3-69F1): 46.3℃ RPV底部ヘッド上部温度 (TE-2-3-69H1): 35.9℃ (7/29 11:00 現在)		
原子炉格納容器 内温度	HVH-12A RETURN AIR (TE-1625A): 36.4℃ HVH-12A SUPPLY AIR (TE-1625F): 34.4℃ (6/24 11:00 現在)	HVH-12A RETURN AIR (TE-1625A): 38.3°C HVH-12A SUPPLY AIR (TE-1625F): 36.2°C (7/29 11:00 現在)	RETURN AIR DRYWELL COOLER (TE-16-114B): 49,3°C SUPPLY AIR D/W COOLER (TE-16-114G#1): 47,5°C (6/24 11:00 現在)	RETURN AIR DRYWELL COOLER (TE-16-114B): 48.4℃ SUPPLY AIR D/W COOLER HVH2-16B (TE-16-114G#1): 47.3℃ (7/29 11:00 現在)	格納容器空調機戻り空気温度 (TE-16-114A):43.9°C 格納容器空調機供給空気温度 (TE-16-114F#1):45.4°C (6/24 11:00 現在)	格納容器空調機戻り空気温度 (TE-16-114A):43,3°C 格納容器空調機供給空気温度 (TE-16-114F#1):43,0°C (7/29 11:00 現在)	_	_
原子炉格納容器 圧力	106.6kPa abs (6/24 11:00 現在)	105.8kPa abs (7/29 11:00 現在)	5.13kPa g (6/24 11:00 現在)	5.17kPa g (7/29 11:00 現在)	0.23kPa g (6/24 11:00 現在)	0.20kPa g (7/29 11:00 現在)		
窒素封入流量	RPV: 14.1Nm³/h PCV: 22.0Nm³/h (6/24 11:00 現在)		RPV: 16,0N㎡/h PCV: 5,0N㎡/h (6/24 11:00 現在)	RPV: 14.68Nm³/h ※1 PCV: 4.89Nm³/h ※1 (7/29 11:00 現在)	RPV: 16Nm²/h PCV: 8Nm²/h (6/24 11:00 現在)	RPV: 15.60N㎡/h ※1 PCV: 0N㎡/h ※1 (7/29 11:00 現在)		
原子炉格納容器水素濃度 ※2	A系: 0.00vol% B系: 0.00vol% (6/24 11:00 現在)		A系: 0.30vol% B系: 0.30vol% (6/24 11:00 現在)	A系: 0.07vol% B系: 0.08vol% (7/29 11:00 現在)		A系: 0.23vol% B系: 0.22vol% (7/29 11:00 現在)		
原子炉格納容器 放射能濃度 (Xe135) ※4	A系: 2.19E-03Ba/cc B系: 2.56E-03Ba/cc (6/24 11:00 現在)	A系:2.17E-03Bq/cm² B系:2.33E-03Bq/cm² (7/29 11:00 現在)	_	A系: ND(2.4E-01Bq/cml以下) B系: ND(2.3E-01Bq/cml以下) (7/29 11:00 現在)	_	A系: ND(3.4E-01Bq/c㎡以下) B系: ND(3.4E-01Bq/c㎡以下) (7/29 11:00 現在)		
使用済燃料プール水温度	24.0℃ (6/24 11:00 現在)	29.5℃ (7/29 11:00 現在)	25.0℃ (6/24 11:00 現在)	30.6℃ (7/29 11:00 現在)	23.8℃ (6/24 11:00 現在)	29.2℃ (7/29 11:00 現在)	37℃ (7/29 11:00 現在)	
FPC スキマサージタンク 水位	3.71m (6/24 11:00 現在)	4.18m (7/29 11:00 現在)	3.37m (6/24 11:00 現在)	3.22m (7/29 11:00 現在)	4.97m (6/24 11:00 現在)	4.91m (7/29 11:00 現在)	50.79×100mm (7/29 11:00 現在)	% 3

^{※1:}使用状態の温度・圧力で流量補正した値を記載する。

※ 1~3号機の原子炉圧力容器底部温度,格納容器気相部温度は,約35℃~約50℃(7/29現在)である。 原子炉注水設備の冷凍機を7/18より運用開始し,原子炉関連の温度について低下傾向を確認した。 効率的な冷却のため,7/27より注水流量を減少させた結果,原子炉関連温度は上昇傾向を示しており,引き続き傾向監視を継続している。 格納容器内圧力や格納容器からの放射性物質の放出量等のパラメータについては有意な変動はない。 以上より総合的に冷温停止状態を維持と判断。

今後も計器の健全性維持のため計器監視を継続するとともに、温度監視の代替手段や多様化の実現に向けた検討を実施中。

^{※2:}指示値がマイナスの場合は0.00vo%と記載する。(水素濃度が極めて低い場合は、計器精度によりマイナス表示される場合があるため)

^{※3:}本設計器隔離中の為、仮設計器による換算値を記載。

^{※4:}保安規定の認可(7/3),施行(7/12)に伴い,2号機,3号機のデータを記載。





