## ガレキ・伐採木の管理状況(H24.7.10時点)

保管場所	エリア境界空間線量率 (mSv/h)	種類	保管方法	保管量 <sup>※1</sup>	前回報告比 (H24.6.5)	エリア占有率
固体廃棄物貯蔵庫	0.06	コンクリート、金属	容器	410 個	- 個	45 %
A:敷地北側	0.40	コンクリート、金属	仮設保管設備	11,000 m <sup>3</sup>	- m <sup>3</sup>	98 %
B:敷地北側	0.06	コンクリート、金属	容器	450 個	— 個	98 %
C:敷地北側	0.01	コンクリート、金属	屋外集積	26,000 m <sup>3</sup>	1000 []	<sup>*2</sup> 76 %
D:敷地北側	0.02	コンクリート、金属	屋外集積	2,000 m <sup>3</sup>	— m <sup>3</sup>	58 %
E:敷地北側	0.01	コンクリート、金属	屋外集積	3,000 m <sup>3</sup>	- m <sup>3</sup>	81 %
F:敷地北側	0.01	コンクリート、金属	容器	100 個	- 個	99 %
合計(コンクリート、金属)				48,000 m <sup>3</sup>	- 1000 m <sup>3</sup>	72 %
G:敷地北側	0.01	伐採木	屋外集積	17,000 m <sup>3</sup>	- 1000 m <sup>3</sup>	<sup>*2</sup> 82 %
H:敷地北側	0.02	伐採木	屋外集積	16,000 m <sup>3</sup>	- m <sup>3</sup>	88 %
1:敷地北側	0.03	伐採木	屋外集積	11,000 m <sup>3</sup>	- m <sup>3</sup>	100 %
J:敷地南側	0.07	伐採木	屋外集積	12,000 m <sup>3</sup>	- m <sup>3</sup>	77 %
K:敷地南側	0.05	伐採木	屋外集積	5,000 m <sup>3</sup>	- m <sup>3</sup>	100 %
合計(伐採木)				61,000 m <sup>3</sup>	0 <sup>*1</sup> m <sup>3</sup>	86 %

- ※1 容器は10個未満、容積は1,000 $m^3$ 未満を四捨五入、端数処理によって、合計値が合わないことがある 今回は伐採木の合計値が前回と比較し、1,000 $m^3$ 未満であったため「O」と表記 ※2 ガレキ・伐採木の嵩密度が上がったため、見かけ上減少している

