

# 1号機オペレーティングフロアの 状況調査について

平成24年7月30日

東京電力株式会社



東京電力

---

# 1. 調査概要

## ◆目的

1号機原子炉建屋5階オペレーティングフロア（以下、オペフロ）の状況を把握し、今後の使用済燃料プールからの燃料取り出し等の検討に資することを目的とする。

## ◆実施内容



カメラを取り付けたバルーンを用いて、以下の調査を実施する。

- －オペフロ上の屋根ガレキ、天井クレーン、燃料取替機等の状況調査
- －オペフロ機器ハッチ開口部の線量測定
- －大物搬入口から機器ハッチ、SFPまでのアクセス性確認


## ◆実施予定日

8月上旬 バルーン調査（実施日前後に準備、片付け作業あり）

## 2. 調査イメージ



### 3. 震災後の機器ハッチ



1F大物搬入口からの機器ハッチ見上げ

