

# ガレキ・伐採木の線量低減対策進捗状況

2013年4月25日  
放射性廃棄物処理・処分

# ガレキ・伐採木の線量低減対策工程（3月29日完了）

| 線量低減対策                     |         | 1月                          | 2月                                 | 3月 | 進捗率  |      |
|----------------------------|---------|-----------------------------|------------------------------------|----|------|------|
| ①<br>ガレキの覆土対策              | 1<br>槽目 | ガレキ搬入<br>緩衝材・遮水シート<br>遮蔽用覆土 | 11/17に収容完了<br>12月までに緩衝材<br>遮水シート完了 |    |      | 100% |
|                            | 2<br>槽目 | ガレキ搬入<br>緩衝材・遮水シート<br>遮蔽用覆土 |                                    |    | 100% |      |
|                            |         | 遮へい土嚢の製作                    |                                    |    | 100% |      |
|                            |         | ガレキの成型<br>鉄板敷き<br>遮へい土嚢の設置  |                                    |    | 100% |      |
| ②<br>エリアAでの<br>暫定的遮へい対策    |         | エリア整備<br>コンテナの移動            |                                    |    | 100% |      |
|                            |         | 保管槽構築<br>減容化・収容<br>覆土・遮水シート |                                    |    | 100% |      |
| ③<br>ガレキの移動対策<br>(エリアBからQ) |         |                             |                                    |    | 100% |      |
|                            |         |                             |                                    |    | 100% |      |
|                            |         |                             |                                    |    | 100% |      |
| ④<br>伐採木の覆土対策              |         |                             |                                    |    | 100% |      |
|                            |         |                             |                                    |    | 100% |      |
|                            |         |                             |                                    |    | 100% |      |


# 対策①ガレキの覆土対策の進捗状況

## 1槽目

- ・9/5瓦礫搬入開始、11/17完了
- ・10/26保護シート・緩衝材等設置開始、12/5完了
- ・12/5遮水シート・遮蔽用覆土設置開始、3/13完了

## 2槽目

- ・12/17瓦礫搬入開始、2/14完了
- ・1/24保護シート・緩衝材等設置開始、2/25完了
- ・2/25遮水シート・遮蔽用覆土設置開始、3/25完了



覆土式一時保管施設概略図【断面図】



## 対策②エリアAでの暫定的遮へい対策

---

- ・1／8遮へい土嚢の製作開始、1／16完了
- ・3／18ガレキの成型開始、3／21完了
- ・3／21鉄板敷き開始、3／23完了
- ・3／25遮へい土嚢の設置開始、3／27完了



一時保管エリアA(3月28日撮影)

## 対策③ガレキの移動対策

- ・2/8 エリアQの整備開始、3/6完了
- ・3/7 コンテナ移動開始
- ・3/20 エリアBからエリアQへの452個  
のコンテナ移動が全て完了



一時保管エリアQ(3月21日撮影)




一時保管エリアB(3月21日撮影)

## 対策④伐採木の覆土対策の進捗状況（1／2）

伐採木一時保管槽構築 ・12/24築堤・擁壁設置開始、3/23完了

伐採木収容 ・1/28減容化・収容開始、3/23完了

伐採木覆土 ・2/26覆土・遮水シート設置開始、3/29完了



伐採木一時保管槽概略図【断面図】

一時保管エリアGの状況



一時保管エリアGの状況 (3/27撮影)

## 対策④伐採木の覆土対策の進捗状況（2／2）

| 一時保管<br>エリア名 | 保管方法         | 保管物 | 保管量(m <sup>3</sup> ) | 状況                                   |
|--------------|--------------|-----|----------------------|--------------------------------------|
| G            | 伐採木一時<br>保管槽 | 枝葉  | 7, 000               | 2／19枝葉はエリアGの保管<br>槽へ移動完了<br>3／29施工完了 |
| H            | 屋外集積         | 幹   | 3, 000               | 3／8枝葉はエリアGの保管槽<br>へ移動完了              |
| I            | 屋外集積         | 幹   | 11, 000              | 変更なし                                 |
| J            | 屋外集積         | 枝葉  | 0                    | 3／23エリアTの保管槽へ移動<br>完了                |
| K            | 屋外集積         | 枝葉  | 0                    | 3／12エリアTの保管槽へ移動<br>完了                |
| M            | 屋外集積         | 枝葉  | 0                    | 3／6エリアG、Tの保管槽へ移<br>動完了               |
|              |              | 幹   | 12, 000              | 変更なし                                 |
| T            | 伐採木一時<br>保管槽 | 枝葉  | 3, 000               | 3／23施工完了                             |