



タンク漏えいによる汚染の影響評価

地下水バイパス 調査孔・揚水井の放射能濃度推移

地下水バイパス 調査孔



地下水バイパス 揚水井




福島第一原子力発電所構内H4エリアのタンクにおける
水漏れに関するサンプリング結果（揚水井）

単位:Bq/L


	地下水バイパス 揚水井							
	No.5	No.6	No.7	No.8	No.9	No.10	No.11	No.12
採取日	10月8日	10月8日	10月8日	10月8日	10月8日	10月8日	10月8日	10月8日
採取時刻	11:20	11:33	11:44	12:00	12:09	12:15	12:30	12:36
Cs-134	ND(0.67)	ND(0.59)	ND(0.44)	ND(0.69)	ND(0.83)	ND(0.65)	ND(0.65)	ND(0.48)
Cs-137	ND(0.69)	ND(0.45)	ND(0.71)	ND(0.72)	ND(0.98)	ND(0.82)	ND(0.70)	ND(0.80)

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。




排水路、追加ボーリング、海水の放射能濃度推移


排水路




<排水路>




追加ボーリング



海水



<海水>



<追加ボーリング>

