

1～4号機サブドレンピットの 水質調査結果について


平成26年9月25日

東京電力株式会社



無断複製・転載禁止 東京電力株式会社

1～4号機サブドレンピット配置図



1～4号機サブドレンピットの水質調査結果

(単位：Bq/L)

	建屋	ピット	Cs-134	Cs-137	全β	H-3	Sb-125		建屋	ピット	Cs-134	Cs-137	全β	H-3	Sb-125
既存 （参照）	1号機	1	68	180	300	96,000	ND(7.3)	既存 （参照）	4号機	45	20	49	73	89	ND(3.0)
		2	6.1	17	42	490	ND(2.8)			51	5.8	15	27	1,200	ND(1.6)
		8	800	2,100	3,100	450	ND(21)			52	11	28	ND(15)	680	ND(4.4)
		9	270	720	1,100	250	35			53	1.1	4.6	ND(15)	530	ND(2.1)
	2号機	18	140	340	690	3,200	ND(7.6)			55	2.6	9.3	ND(15)	590	ND(2.6)
		19	150	350	490	2,700	ND(9.3)			56	1.1	4.5	ND(15)	770	ND(2.3)
		20	27	64	140	2,500	34			58	27	59	83	250	ND(4.5)
		21	160	360	590	3,000	ND(10)			59	42	99	94	430	ND(4.5)
		22	110	270	550	1,300	ND(8.8)	新設 （参照）	1号機	N1	ND(0.97)	ND(0.97)	ND(12)	36	ND(1.8)
		23	37	84	200	1,600	ND(4.0)			N2	ND(0.66)	ND(0.71)	ND(11)	110	ND(1.7)
		24	45	100	200	750	ND(4.3)			N3	3.0	7.2	ND(21)	320	ND(1.2)
		25	51	130	230	530	ND(6.3)			N4	4.8	12	62	320	32
		26	72	190	340	190	ND(5.5)			N5	5.2	5.7	ND(14)	490	ND(2.3)
		27	160	430	880	210	ND(10)			N6	ND(0.75)	ND(0.98)	ND(15)	160	ND(2.0)
	3号機	31	10	24	55	650	12		2号機	N7	1.1	2.2	ND(13)	18	ND(2.2)
		32	4.7	10	18	ND(2.8)	ND(2.3)			N8	1.3	2.7	ND(11)	55	ND(1.9)
		33	25	68	68	55	ND(3.5)		3号機	N9	4.0	11	23	1,100	ND(2.4)
		34	330	800	720	800	ND(14)			N10	ND(0.62)	2.4	ND(15)	60	ND(1.8)
		40	1,700	5,200	5,700	340	ND(35)			N11	11	34	55	200	ND(3.9)
新設 （参照）	4号機	N12	ND(0.69)	ND(0.84)	ND(14)	160	ND(2.0)		4号機	N13	ND(0.59)	1.2	ND(12)	240	ND(1.8)
		N14	0.75	2.2	ND(12)	13,000	ND(1.3)			N15	1.2	3.0	ND(14)	83	ND(1.8)

※「ND」は検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。
※複数回水質調査を実施しているピットについては、最新の結果を記載。

今回追加（採水日） No.40、N11ピット：平成26年9月5日
N15ピット：平成26年9月8日