

# 1F-4使用済燃料プールから共用プールに輸送された 漏えい燃料の調査について

2014年12月25日  
東京電力株式会社



## 概要

### ■概要

福島第一原子力発電所4号機の使用済燃料プールから共用プールに移送した漏えい燃料(2体)※について、移送後の状態を確認するため、水中カメラによる外観点検およびファイバースコープによる漏えい燃料棒の調査を実施。今後、結果が取りまとめ次第結果を報告する。

※当該燃料2体は漏えいが確認された後、平成22年2月から3月にかけて、超音波による調査を行い、漏えい燃料棒を特定。また、ファイバースコープによる観察の結果、被覆管に割れや孔は確認されていない。

### ■現場作業実施期間(予定)

平成26年12月17日～12月18日(実施済)

### ■実施内容

- ① 漏えい燃料2体に対して、水中テレビカメラによる外観点検を実施
- ② 震災前の調査により特定されている漏えい燃料棒は、ファイバースコープによる被覆管の詳細観察を実施

