

# 福島第一原子力発電所の現場改善状況

2015年1月7日  
東京電力株式会社



東京電力

---

# 福島第一原子力発電所の現場改善状況(1)

## ■ 1号機の建屋カバーの設置



建屋カバー設置前の状況（最上階にて水素爆発あり）



建屋カバー設置状況

## ■ 2号機のブローアウトの閉鎖



建屋壁面に開口部が開いている状況



開口部の閉止後の状況

## ■ 3号機上部のガレキ撤去



最上階の状況

建屋上部ガレキ撤去前の状況



最上階の状況

建屋上部ガレキ撤去後の状況

## ■ 4号機燃料取り出し用カバーの設置



建屋ガレキ撤去前の状況



燃料取出用カバー設置後の状況

# 福島第一原子力発電所の現場改善状況(3)

## ■ 物揚場護岸の復旧工事



護岸復旧前の状況



護岸復旧後の状況

## ■ 海側のガレキ撤去



ガレキ撤去前の状況  
(4号機タービン建屋前)

4号機タービン建屋前



ガレキ撤去後の状況

## ■ 堰のかさ上げ



かさ上げ前の堰の状況 (H4エリア)



堰のかさ上げ、二重化後の状況

## ■ 浸透防止工事



浸透防止工事前の状況 (H3エリア)



浸透防止工事後の状況

## ■ タンクのリプレース



リプレース前の状況（横置きタンク）



リプレース中（既設タンク撤去後）の状況

H4タンクエリア前B系排水路

## ■ 排水路の暗渠化



暗渠化前の排水路の状況  
(H4タンクエリア前B系排水路)



暗渠化後の排水路の状況

## ■ 新事務棟の設置



震災後の事務本館内の状況



新事務棟の設置状況

## ■ 免震棟内の勤務風景



震災直後の免震棟内の勤務の状況



現在の免震棟内の勤務の状況