

ガレキ・伐採木の管理状況(2014. 2.28時点)

保管場所	エリア境界 空間線量率 (mSv/h)	種類	保管方法	保管量 <sup>※1</sup>	前回報告比 <sup>※2</sup> (2014.1.31)	主な理由 <sup>※3</sup>	エリア 占有率
固体廃棄物貯蔵庫	0.03	ガレキ	容器	4,200 m <sup>3</sup>	+300 m <sup>3</sup>	①	35%
A: 敷地北側	0.55	ガレキ	仮設保管設備	2,100 m <sup>3</sup>	微増 m <sup>3</sup>	—	29%
C: 敷地北側	0.01	ガレキ	屋外集積	32,500 m <sup>3</sup>	+700 m <sup>3</sup>	②	81%
D: 敷地北側	0.01	ガレキ	シート養生	2,600 m <sup>3</sup>	0 m <sup>3</sup>	—	88%
E: 敷地北側	0.01	ガレキ	シート養生	3,500 m <sup>3</sup>	0 m <sup>3</sup>	—	87%
F: 敷地北側	0.01	ガレキ	容器	600 m <sup>3</sup>	0 m <sup>3</sup>	—	99%
J: 敷地南側 <sup>※4</sup>	0.03	ガレキ	屋外集積	100未満 m <sup>3</sup>	微増 m <sup>3</sup>	—	1%
L: 敷地北側	0.01未満	ガレキ	覆土式一時保管施設	8,000 m <sup>3</sup>	0 m <sup>3</sup>	—	100%
O: 敷地南西側	0.04	ガレキ	屋外集積	13,700 m <sup>3</sup>	+2,300 m <sup>3</sup>	③	83%
Q: 敷地西側	0.15	ガレキ	容器	5,400 m <sup>3</sup>	+100 m <sup>3</sup>	④	90%
U: 敷地南側	0.01未満	ガレキ	屋外集積	700 m <sup>3</sup>	0 m <sup>3</sup>	—	100%
W: 敷地西側 <sup>※4</sup>	0.04	ガレキ	シート養生	7,600 m <sup>3</sup>	+7,600 m <sup>3</sup>	⑤	26%
合計(ガレキ)				81,100 m <sup>3</sup>	+11,200 m <sup>3</sup>	—	61%
G: 敷地北側	0.01未満	伐採木	伐採木一時保管槽	7,300 m <sup>3</sup>	0 m <sup>3</sup>	—	27%
H: 敷地北側	0.01	伐採木	屋外集積	13,100 m <sup>3</sup>	0 m <sup>3</sup>	—	74%
I: 敷地北側	0.02	伐採木	屋外集積	10,500 m <sup>3</sup>	0 m <sup>3</sup>	—	100%
M: 敷地西側	0.01	伐採木	屋外集積	31,900 m <sup>3</sup>	0 m <sup>3</sup>	—	91%
T: 敷地南側	0.01	伐採木	伐採木一時保管槽	5,200 m <sup>3</sup>	0 m <sup>3</sup>	—	23%
V: 敷地西側	0.04	伐採木	屋外集積	9,600 m <sup>3</sup>	0 m <sup>3</sup>	—	64%
合計(伐採木)				77,600 m <sup>3</sup>	0 m <sup>3</sup>	—	60%

※1 端数処理で100m<sup>3</sup>未満を四捨五入しているため、合計値が合わないことがある。

※2 100m<sup>3</sup>未満を端数処理しており、微増・微減とは100m<sup>3</sup>未満の増減を示す。

※3 主な変動理由: ①3号機カバーリング設置、②タンク漏えい対策工事、③大型休憩所設置工事、④取水口止水対策工事、⑤タンク設置に伴う廃車両等の撤去 等

※4 エリアW・J 2月より運用開始

