

処分予定財産需要調査一覧表

貸付申請事業等名：平成21年度基準認証研究開発委託費（リアルタイム・キャリブレーション技術の研究開発）

NO.	区分	財産名	規格	数量	単価 (円) (税込)	価格 (円) (税込)	取得年月日	保管場所	備考
1	(イ)	1.6GHzパワーアンプ	APT00T2464	1式	231,000	231,000	H22.2.19	産業技術総合研究所つくばセンターつくば中央第二事業所つくば中央2-1C022142	継続使用：否 傷：外見に傷あり 特記事項：装置の一部の部品であり単体で動作しないため動作確認できていません。 09AA9472

貸付申請事業等名：平成14年度エネルギー使用合理化技術開発等委託費

NO.	区分	財産名	規格	数量	単価 (円) (税込)	価格 (円) (税込)	取得年月日	保管場所	備考
2	(イ)	排気ファン	30m3.0_75kW	1式	499,800	499,800	H14.8.27	つくばセンターつくば中央第二事業所つくば中央2-6B011711	継続使用：可 傷：外見に傷あり 特記事項：機能劣化は進行しているが稼働可能。但し、使用を再開する場所への移設工事が必要 02AA2564
3	(イ)	排気ファン	30m3.0_75kW	1式	499,800	499,800	H14.8.27	つくばセンターつくば中央第二事業所つくば中央2-6B011711	継続使用：可 傷：外見に傷あり 特記事項：機能劣化は進行しているが稼働可能。但し、使用を再開する場所への移設工事が必要 02AA2565
4	(イ)	排気チャンバー	105*1500	1式	294,000	294,000	H14.8.30	つくばセンターつくば中央第二事業所つくば中央2-6B011711	継続使用：可 傷：外見に傷あり 特記事項：機能劣化は進行しているが稼働可能。但し、使用を再開する場所への移設工事が必要 02AA2857
5	(イ)	特殊ガス設備	水素 メタン 酸素の特殊ガス設備 00AA7456に付随	1式	4,431,735	7,731,735	H14.8.30	つくばセンターつくば中央第二事業所つくば中央2-6B011711	継続使用：否 傷：外見に傷あり 特記事項：緊急遮断弁にエア漏れがあり修理が必要。各漏洩センサーの交換が必要。また、使用を再開する場所に移設工事が必要 02AA3946
6	(イ)	特殊ガス設備	窒素、空気特殊ガス設備	1式	1,998,990	1,998,990	H14.8.30	つくばセンターつくば中央第二事業所つくば中央2-6B011711	継続使用：可 傷：外見に傷あり 特記事項：機能劣化は進行しているが稼働可能。但し、使用を再開する場所に移設工事が必要 02AA4096

- (ア) 事務用備品
(イ) 事業用備品