

放射線量測定結果(国の委託事業による測定調査分)

(調査期間)平成24年2月15日～3月28日

(福島市)

単位:μ Sv/h(マイクロシーベルト/時)

| No. | 住宅・ 非住宅 | 屋内・ 屋外 | 工事箇所 | 施工期間 | 該当箇所の放射線量 | | 工事箇所の 周辺空間線量 | 調査日 | 測定者 |
|-----|------------|-----------|------------------|------------------|-----------|------|-----------------|------------|-------|
| | | | | | 0.01m高さ | 1m高さ | | | |
| 1 | 住宅 | 屋外 | 境界ブロック(土留) | 平成23年5月20日 | 0.57 | 0.64 | 0.43 | 平成24年2月20日 | 国(委託) |
| 2 | 非住宅 | 屋外 | 事務所前通路土間コンクリート | 平成23年5月25日 | 0.42 | 0.41 | 0.48 | 平成24年2月20日 | 国(委託) |
| 3 | 住宅 | 屋外 | 敷地内の土留、土間コンクリート | 平成23年5月12日 | 0.78 | 0.57 | 0.29 | 平成24年2月20日 | 国(委託) |
| 4 | 非住宅 | 屋内 | 倉庫内土間コンクリート、雨水マス | 平成23年4月26日 | 0.50 | 0.52 | 0.78 | 平成24年2月20日 | 国(委託) |
| 5 | 住宅 | 屋外 | 受水槽のベース | 平成23年5月17日 | 0.59 | 0.77 | 0.59 | 平成24年2月20日 | 国(委託) |
| 6 | 住宅 | 屋外 | 駐車場 | 平成23年4月25日 | 0.26 | 0.32 | 0.25 | 平成24年2月20日 | 国(委託) |
| 7 | 住宅 | 屋外 | 均しコンクリート | 平成23年5月31日 | 0.47 | 0.54 | 0.45 | 平成24年2月21日 | 国(委託) |
| 8 | 住宅 | 屋外 | 住宅外犬走り | 平成23年4月26日～5月13日 | 0.39 | 0.29 | 0.21 | 平成24年2月21日 | 国(委託) |
| | | | 駐車場 | 平成23年5月16日 | 0.28 | 0.25 | 0.23 | | |
| 9 | 非住宅 | 屋外 | 集水柵(道路上) | 平成23年5月14日 | 0.45 | 0.53 | 0.40 | 平成24年2月21日 | 国(委託) |
| 10 | 住宅 | 屋外 | 基礎・捨コンクリート | 平成23年5月7日 | 0.31 | 0.33 | 0.50 | 平成24年2月21日 | 国(委託) |
| | | 屋内 | 基礎・スラブコンクリート | 平成23年5月17日 | 0.24 | 0.23 | 0.50 | | |
| | | 屋外 | 基礎・立ち上がりコンクリート | 平成23年5月23日 | 0.32 | 0.33 | 0.50 | | |
| 11 | 住宅 | 屋外 | 住宅基礎 | 平成23年3月28日 | 0.36 | 0.46 | 0.42 | 平成24年2月21日 | 国(委託) |
| 12 | 住宅 | 屋外 | ベタ基礎立ち上げ | 平成23年5月14日 | 0.36 | 0.38 | 0.22 | 平成24年2月22日 | 国(委託) |
| | | 屋内 | ベタ基礎 | 平成23年5月19日 | 0.23 | 0.28 | 0.24 | | |
| | | 屋外 | ブロック塀 | 平成23年5月27日 | 0.25 | 0.30 | 0.31 | | |
| 13 | 住宅 | 屋外 | 境界ブロックの補強バットレス | 平成23年5月21日 | 0.36 | 0.41 | 0.19 | 平成24年2月22日 | 国(委託) |
| 14 | 住宅 | 屋外 | 駐車場 | 平成23年5月11日 | 0.21 | 0.22 | 0.26 | 平成24年2月23日 | 国(委託) |
| 15 | 住宅 | 屋外 | 外壁補修 | 平成23年4月20日,21日 | 0.38 | 0.51 | 0.51 | 平成24年2月24日 | 国(委託) |
| 16 | 住宅 | 屋外 | 風呂場改修基礎 | 平成23年5月13日 | 0.47 | 0.84 | 0.75 | 平成24年2月24日 | 国(委託) |
| 17 | 非住宅 | 屋外 | 捨てコンクリート | 平成23年4月5日 | 0.54 | 0.7 | 0.53 | 平成24年2月24日 | 国(委託) |
| | | | 集会所土間コンクリート | 平成23年5月25日 | 0.54 | 0.7 | 0.53 | | |
| 18 | 住宅 | 屋外 | 柱基礎 | 平成23年5月12日 | 0.39 | 0.56 | 0.49 | 平成24年2月24日 | 国(委託) |
| 19 | 非住宅 | 屋外 | 側溝 | 平成23年3月30日 | 0.38 | 0.33 | 0.21 | 平成24年2月27日 | 国(委託) |

| | | | | | | | | | |
|----|-----|----|---------------|------------------|------|------|------|------------|-------|
| 20 | 非住宅 | 屋外 | 機械室土間コンクリート | 平成23年5月27日 | 0.33 | 0.22 | 0.18 | 平成24年2月27日 | 国(委託) |
| 21 | 非住宅 | 屋外 | 歩車道ブロックの基礎 | 平成23年5月16日 | 0.27 | 0.29 | 0.28 | 平成24年2月28日 | 国(委託) |
| 22 | 住宅 | 屋外 | 擁壁基礎 | 平成23年3月28日 | 0.29 | 0.30 | 0.27 | 平成24年2月28日 | 国(委託) |
| 23 | 非住宅 | 屋外 | 鳥居基礎 | 平成23年5月24日 | 0.31 | 0.38 | 0.33 | 平成24年2月28日 | 国(委託) |
| | | | 階段 | 平成23年5月26日 | 0.20 | 0.22 | 0.28 | | |
| 24 | 住宅 | 屋外 | 擁壁基礎 | 平成23年4月22日 | 0.31 | 0.33 | 0.20 | 平成24年2月28日 | 国(委託) |
| | | | | 平成23年5月2日 | 0.30 | 0.27 | 0.20 | | |
| | | | | 平成23年5月6日 | 0.30 | 0.31 | 0.20 | | |
| 25 | 住宅 | 屋外 | 駐車場 | 平成23年4月2日 | 0.33 | 0.42 | 0.38 | 平成24年2月28日 | 国(委託) |
| 26 | 住宅 | 屋外 | 擁壁補修 | 平成23年5月16日 | 0.32 | 0.48 | 0.28 | 平成24年2月28日 | 国(委託) |
| 27 | 住宅 | 屋外 | 土留工基礎コンクリート | 平成23年4月20日 | 0.22 | 0.26 | 0.22 | 平成24年2月28日 | 国(委託) |
| | | | 土留工立上りコンクリート | 平成23年4月21日 | 0.22 | 0.26 | 0.22 | | |
| | | | 駐車場 | 平成23年5月14日 | 0.22 | 0.23 | 0.22 | | |
| | | | 土間コンクリート | 平成23年5月21日 | 0.19 | 0.25 | 0.22 | | |
| 28 | 住宅 | 屋外 | 浄化槽基礎 | 平成23年4月12日 | 0.25 | 0.25 | 0.30 | 平成24年2月29日 | 国(委託) |
| 29 | 住宅 | 屋外 | 土留コンクリート | 平成23年5月25日,27日 | 0.28 | 0.27 | 0.30 | 平成24年2月29日 | 国(委託) |
| 30 | 住宅 | 屋外 | 浄化槽基礎 | 平成23年5月26日 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 平成24年2月29日 | 国(委託) |
| 31 | 非住宅 | 屋外 | コンクリートブロック | 平成23年4月30日 | 0.16 | 0.19 | 0.19 | 平成24年3月1日 | 国(委託) |
| | | | 玄関土間コンクリート | 平成23年5月7日 | 0.16 | 0.19 | 0.19 | | |
| | | | 擁壁基礎 | 平成23年5月11日 | 0.16 | 0.19 | 0.19 | | |
| | | | 物置基礎 | 平成23年5月12日 | 0.16 | 0.19 | 0.19 | | |
| 32 | 住宅 | 屋外 | 擁壁基礎 | 平成23年5月12日 | 0.37 | 0.43 | 0.33 | 平成24年3月2日 | 国(委託) |
| 33 | 非住宅 | 屋外 | 事務所入口土間コンクリート | 平成23年5月13日 | 0.21 | 0.25 | 0.26 | 平成24年3月2日 | 国(委託) |
| 34 | 非住宅 | 屋外 | 事務所入口土間コンクリート | 平成23年5月16日 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 平成24年3月2日 | 国(委託) |
| 35 | 住宅 | 屋外 | 擁壁基礎 | 平成23年5月19日 | 0.16 | 0.15 | 0.32 | 平成24年3月2日 | 国(委託) |
| 36 | 住宅 | 屋外 | 擁壁 | 平成23年5月16日 | 0.34 | 0.40 | 0.27 | 平成24年3月2日 | 国(委託) |
| 37 | 非住宅 | 屋外 | 屋上機械基礎 | 平成23年5月6日 | 0.40 | 0.35 | 0.48 | 平成24年3月2日 | 国(委託) |
| 38 | 住宅 | 屋外 | 自宅廻り土間コンクリート | 平成23年4月18日～5月27日 | 0.62 | 0.36 | 0.21 | 平成24年3月6日 | 国(委託) |
| 39 | 住宅 | 屋内 | 住宅基礎下敷砕石 | - | 0.14 | 0.13 | 0.10 | 平成24年3月6日 | 国(委託) |

| | | | | | | | | | |
|----|-----|----|--------------|--------------------|------|------|------|------------|-------|
| 40 | 住宅 | 屋外 | コンクリートブロック基礎 | 平成23年3月25日 | 0.50 | 0.52 | 0.48 | 平成24年3月7日 | 国(委託) |
| | | | 駐輪場等土間コンクリート | 平成23年3月29日 | 0.50 | 0.52 | 0.53 | | |
| | | | 住宅廻り土間コンクリート | 平成23年4月1日 | 0.31 | 0.26 | 0.53 | | |
| | | | | 平成23年4月2日 | 0.50 | 0.39 | 0.48 | | |
| 41 | 住宅 | 屋外 | 外構ベースコンクリート | 平成23年5月16日 | 0.22 | 0.31 | 0.40 | 平成24年3月7日 | 国(委託) |
| 42 | 住宅 | 屋外 | 住宅基礎 | 平成23年4月11日,18日,26日 | 0.36 | 0.22 | 0.29 | 平成24年3月7日 | 国(委託) |
| | | | 玄関土間コンクリート | 平成23年5月7日 | 0.16 | 0.16 | 0.29 | | |
| | | | コンクリートブロック基礎 | 平成23年5月9日 | 0.43 | 0.40 | 0.24 | | |
| | | | 駐輪場土間コンクリート | 平成23年5月16日 | 0.19 | 0.20 | 0.21 | | |
| 43 | 住宅 | 屋外 | 擁壁補修 | 平成23年4月28日 | 0.54 | 0.58 | 0.45 | 平成24年3月8日 | 国(委託) |
| 44 | 非住宅 | 屋内 | 車庫基礎 | 平成23年5月16日 | 0.17 | 0.25 | 0.40 | 平成24年3月8日 | 国(委託) |
| | | | 車庫壁立上りコンクリート | 平成23年5月19日 | 0.17 | 0.25 | 0.40 | | |
| | | | 車庫土間コンクリート | 平成23年5月24日 | 0.20 | 0.24 | 0.40 | | |
| 45 | 住宅 | 屋外 | 住宅基礎 | 平成23年4月13日 | 0.40 | 0.33 | 0.22 | 平成24年3月8日 | 国(委託) |
| | | | 犬走り | 平成23年4月18日 | 0.40 | 0.33 | 0.22 | | |
| 46 | 住宅 | 屋外 | 駐車場 | 平成23年4月21日 | 0.18 | 0.21 | 0.22 | 平成24年3月8日 | 国(委託) |
| 47 | 非住宅 | 屋内 | 工場内土間コンクリート | 平成23年5月18日 | 0.16 | 0.13 | 0.29 | 平成24年3月9日 | 国(委託) |
| 48 | 住宅 | 屋外 | 土留コンクリート | 平成23年3月30日 | 0.56 | 0.57 | 0.51 | 平成24年3月13日 | 国(委託) |
| 49 | 非住宅 | 屋内 | 工場内機械基礎 | 平成23年4月27日 | 0.15 | 0.13 | 0.18 | 平成24年3月13日 | 国(委託) |
| 50 | 住宅 | 屋外 | 住宅基礎下敷砂利 | 平成23年3月24日 | 0.25 | 0.24 | 0.34 | 平成24年3月13日 | 国(委託) |
| 51 | 非住宅 | 屋外 | 石碑基礎下敷砂利 | 平成23年7月13日 | 0.46 | 0.56 | 0.46 | 平成24年3月13日 | 国(委託) |
| 52 | 住宅 | 屋外 | 私道路盤工事 | 平成23年7月23日 | 0.42 | 0.42 | 0.56 | 平成24年3月13日 | 国(委託) |
| 53 | 住宅 | 屋外 | 玄関入口基礎下敷砂利 | 平成23年4月25日 | 0.36 | 0.38 | 0.51 | 平成24年3月13日 | 国(委託) |
| 54 | 住宅 | 屋外 | 犬走り | 平成23年4月21日 | 0.69 | 0.70 | 0.36 | 平成24年3月15日 | 国(委託) |
| 55 | 住宅 | 屋外 | 擁壁基礎 | 平成23年3月30日 | 0.53 | 0.59 | 0.72 | 平成24年3月16日 | 国(委託) |
| 56 | 住宅 | 屋外 | コンクリートブロック基礎 | 平成23年5月23日 | 0.55 | 0.59 | 0.53 | 平成24年3月18日 | 国(委託) |
| 57 | 非住宅 | 屋外 | 歩道補修 | 平成23年4月7日、8日 | 0.82 | 0.79 | 0.60 | 平成24年3月18日 | 国(委託) |
| 58 | 非住宅 | 屋外 | 外階段 | 平成23年5月26日 | 0.18 | 0.26 | 0.46 | 平成24年3月18日 | 国(委託) |

| | | | | | | | | | |
|----|-----|----|-----------------|-----------------|------|------|------|------------|-------|
| 59 | 非住宅 | 屋外 | 街路灯基礎 | 平成23年4月2日 | 0.34 | 0.31 | 0.29 | 平成24年3月21日 | 国(委託) |
| 60 | 非住宅 | 屋外 | 高速PA土留擁壁 | 平成23年4月13日 | 0.40 | 0.36 | 0.36 | 平成24年3月21日 | 国(委託) |
| | | | | 平成23年4月16日 | 0.29 | 0.36 | 0.56 | | |
| | | | 平成23年4月18日 | 0.40 | 0.36 | 0.36 | | | |
| | | | 高速PA店舗外土間コンクリート | 平成23年4月22日 | 0.48 | 0.42 | 0.25 | | |
| 61 | 非住宅 | 屋外 | 線路電柱基礎 | 平成23年4月26日,5月7日 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 平成24年3月21日 | 国(委託) |
| 62 | 非住宅 | 屋外 | 犬走り | 平成23年3月25日 | 1.01 | 0.43 | 0.24 | 平成24年3月28日 | 国(委託) |
| 63 | 住宅 | 屋外 | 住宅基礎下敷砂利 | 平成23年7月20日 | 0.40 | 0.48 | 0.41 | 平成24年3月28日 | 国(委託) |
| 64 | 住宅 | 屋外 | 駐車場路盤工事 | 平成23年6月9日 | 0.30 | 0.30 | 0.75 | 平成24年3月28日 | 国(委託) |

(二本松市)

単位:μ Sv/h(マイクロシーベルト/時)

| No. | 住宅・非住宅 | 屋内・屋外 | 工事箇所 | 施工期間 | 工事箇所の放射線量 | | 工事箇所の周辺空間線量 | 調査日 | 測定者 |
|-----|--------|-------|----------------|--------------------|-----------|------|-------------|------------|-------|
| | | | | | 0.01m高さ | 1m高さ | | | |
| 65 | 住宅 | 屋外 | 擁壁 | 平成23年5月12日 | 0.29 | 0.27 | 0.25 | 平成24年2月15日 | 国(委託) |
| | | | 駐車場土間コンクリート | 平成23年5月24日 | 0.21 | 0.21 | 0.17 | | |
| 66 | 住宅 | 屋外 | 石垣修復 | 平成23年4月14日～4月27日 | 0.36 | 0.46 | 0.27 | 平成24年2月15日 | 国(委託) |
| 67 | 住宅 | 屋外 | 葺周り土間コンクリート | 平成23年5月7日 | 0.42 | 0.55 | 0.25 | 平成24年2月15日 | 国(委託) |
| 68 | 住宅 | 屋内 | 浴室土間コンクリート | 平成23年5月9日 | 0.41 | - | 0.34 | 平成24年2月15日 | 国(委託) |
| | | | 基礎捨コンクリート | 平成23年5月23日 | 0.24 | - | 0.31 | | |
| 69 | 住宅 | 屋外 | 捨てコンクリート | 平成23年5月7日 | 0.69 | 0.94 | 0.55 | 平成24年2月15日 | 国(委託) |
| 70 | 住宅 | 屋外 | 敷地内の土間コンクリート | 平成23年4月26日 | 0.95 | 0.87 | 0.54 | 平成24年2月15日 | 国(委託) |
| 71 | 住宅 | 屋外 | 住宅外部犬走り | 平成23年5月2日 | 0.81 | 0.76 | 0.73 | 平成24年2月15日 | 国(委託) |
| 72 | 非住宅 | 屋外 | 墓地基礎 | 平成23年4月20日 | 0.42 | 0.36 | 0.36 | 平成24年2月15日 | 国(委託) |
| 73 | 住宅 | 屋内 | 倉庫内土間コンクリート | 平成23年4月30日 | 0.42 | 0.46 | 0.58 | 平成24年2月16日 | 国(委託) |
| 74 | 非住宅 | 屋外 | 灯籠の基礎 | 平成23年4月22日、28日、30日 | 0.83 | 1.06 | 0.79 | 平成24年2月16日 | 国(委託) |
| 75 | 非住宅 | 屋外 | 墓地基礎 | 平成23年3月23日 | 0.71 | 0.68 | 0.63 | 平成24年2月16日 | 国(委託) |
| 76 | 非住宅 | 屋外 | 墓地基礎 | 平成23年3月24日 | 0.93 | 0.88 | 0.82 | 平成24年2月16日 | 国(委託) |
| 77 | 非住宅 | 屋外 | 墓地基礎 | 平成23年5月18日 | 0.59 | 0.64 | 0.55 | 平成24年2月16日 | 国(委託) |
| 78 | 非住宅 | 屋内 | 土間コンクリート、立ち上がり | 平成23年4月12日 | 0.33 | 0.38 | 0.30 | 平成24年2月16日 | 国(委託) |

| | | | | | | | | | |
|----|-----|----|----------------------|-------------------|------|------|------|------------|-------|
| 79 | 住宅 | 屋外 | 外溝土間コンクリート下の捨てコンクリート | 平成23年3月30日 | 0.61 | 0.52 | 0.42 | 平成24年2月16日 | 国(委託) |
| | | | 外溝土間コンクリート | 平成23年3月31日 | 0.61 | 0.52 | 0.42 | | |
| | | | 住宅擁壁下部 | 平成23年4月4日 | 0.72 | 0.51 | 0.49 | | |
| | | | 犬走り下部 | 平成23年4月13日 | 0.60 | 0.42 | 0.28 | | |
| | | | 犬走り | 平成23年4月14日 | 0.60 | 0.42 | 0.28 | | |
| | | | 駐車場 | 平成23年4月21日 | 0.23 | 0.24 | 0.17 | | |
| 80 | 非住宅 | 屋外 | 墓地基礎 | 平成23年5月13日 | 0.38 | 0.58 | 0.59 | 平成24年2月16日 | 国(委託) |
| 81 | 非住宅 | 屋外 | 浄化槽基礎捨てコンクリート | 平成23年4月1日 | 0.66 | 0.68 | 0.58 | 平成24年2月16日 | 国(委託) |
| | | | 浄化槽基礎 | 平成23年4月4日 | 0.66 | 0.68 | 0.58 | | |
| | | | 浄化槽スラブコンクリート | 平成23年4月16日 | 0.66 | 0.68 | 0.58 | | |
| 82 | 非住宅 | 屋外 | 墓地基礎 | 平成23年5月18日～5月26日 | 0.45 | 0.51 | 0.60 | 平成24年2月16日 | 国(委託) |
| 83 | 非住宅 | 屋外 | 墓地基礎 | 平成23年5月23日 | 0.39 | 0.65 | 0.57 | 平成24年2月16日 | 国(委託) |
| 84 | 非住宅 | 屋外 | 墓地 | 平成23年5月11日 | 0.59 | 0.72 | 0.49 | 平成24年2月17日 | 国(委託) |
| | | | | 平成23年5月14日 | 0.40 | 0.50 | 0.49 | | |
| 85 | 非住宅 | 屋外 | 墓地 | 平成23年3月30日 | 0.65 | 0.54 | 0.46 | 平成24年2月17日 | 国(委託) |
| 86 | 非住宅 | 屋外 | 土間コンクリート | 平成23年4月18日 | 1.22 | 1.05 | 1.00 | 平成24年2月17日 | 国(委託) |
| 87 | 非住宅 | 屋外 | 間知裏コンクリート | 平成23年5月26日 | 0.43 | 0.48 | 0.48 | 平成24年2月17日 | 国(委託) |
| | | | 土間コンクリート | 平成23年5月27日 | 0.41 | 0.49 | 0.48 | | |
| 88 | 非住宅 | 屋外 | 墓地基礎 | 平成23年5月31日 | 0.47 | 0.48 | 0.52 | 平成24年2月20日 | 国(委託) |
| 89 | 住宅 | 屋外 | 軒先(テラス) | 平成23年4月27日 | 0.37 | 0.43 | 0.59 | 平成24年2月20日 | 国(委託) |
| 90 | 住宅 | 屋外 | 浄化槽上部スラブコンクリート | 平成23年5月27日 | 0.32 | 0.60 | 0.50 | 平成24年2月20日 | 国(委託) |
| 91 | 住宅 | 屋内 | 脱衣所土間コンクリート | 平成23年3月25日 | 0.74 | 0.68 | 0.54 | 平成24年2月20日 | 国(委託) |
| | | | トイレ土間コンクリート | 平成23年4月11日 | 0.67 | 0.64 | 0.54 | | |
| 92 | 住宅 | 屋外 | 階段基礎 | 平成23年5月12日 | 0.73 | 0.61 | 0.28 | 平成24年2月20日 | 国(委託) |
| 93 | 非住宅 | 屋外 | コンクリ道、倉庫内 | 平成23年5月6日、21日、23日 | 0.41 | 0.44 | 0.48 | 平成24年2月20日 | 国(委託) |
| 94 | 住宅 | 屋外 | ブロック塀 | 平成23年4月15日 | 0.55 | - | 0.31 | 平成24年2月20日 | 国(委託) |
| 95 | 住宅 | 屋外 | 土間コンクリート | 平成23年5月7日 | 0.61 | 0.60 | 0.60 | 平成24年2月20日 | 国(委託) |

| | | | | | | | | | |
|-----|-----|----|-----------------|----------------|------|------|------|------------|-------|
| 96 | 住宅 | 屋外 | 住宅基礎 | 平成23年5月19日 | 0.48 | 0.51 | 0.50 | 平成24年2月20日 | 国(委託) |
| 97 | 非住宅 | 屋外 | 基礎コンクリート | 平成23年3月30日 | 0.57 | 0.53 | 0.73 | 平成24年2月20日 | 国(委託) |
| | | | 石垣裏込コンクリート | 平成23年3月31日 | 0.65 | 0.73 | 0.73 | | |
| | | | 土コンクリート | 平成23年4月2日 | 0.60 | 0.49 | 0.73 | | |
| 98 | 非住宅 | 屋外 | 浄化槽捨てコンクリート | 平成23年5月18日 | 0.44 | 0.54 | 0.40 | 平成24年2月20日 | 国(委託) |
| 99 | 非住宅 | 屋外 | 土間コンクリート | 平成23年3月23日 | 0.42 | 0.79 | 1.00 | 平成24年2月20日 | 国(委託) |
| 100 | 非住宅 | 屋内 | 建物基礎 | 平成23年4月14日 | 0.52 | 0.39 | 0.18 | 平成24年2月20日 | 国(委託) |
| 101 | 住宅 | 屋外 | 外部車庫土間コンクリート | 平成23年4月30日 | 0.26 | 0.24 | 0.26 | 平成24年2月20日 | 国(委託) |
| 102 | 非住宅 | 屋外 | 通路・土間コンクリート | 平成23年4月15日 | 0.83 | 0.74 | 0.75 | 平成24年2月20日 | 国(委託) |
| 103 | 住宅 | 屋外 | 駐車場 | 平成23年5月19日 | 0.53 | 0.50 | 0.46 | 平成24年2月20日 | 国(委託) |
| 104 | 住宅 | 屋外 | 駐車場 | 平成23年5月14日 | 0.65 | 0.55 | 0.40 | 平成24年2月20日 | 国(委託) |
| 105 | 住宅 | 屋外 | 勝手口土間コンクリート | 平成23年3月31日 | 0.41 | 0.37 | 0.33 | 平成24年2月20日 | 国(委託) |
| 106 | 住宅 | 屋外 | 宅地擁壁 | 平成23年4月15日 | 0.53 | 0.48 | 0.47 | 平成24年2月20日 | 国(委託) |
| | | | 駐車場 | 平成23年5月14日 | 0.23 | 0.27 | 0.26 | | |
| 107 | 住宅 | 屋外 | 犬走り | 平成23年5月21日 | 0.58 | 0.79 | 0.60 | 平成24年2月20日 | 国(委託) |
| 108 | 住宅 | 屋外 | 駐車場、物置周辺 | 平成23年3月29日 | 0.42 | 0.48 | 0.44 | 平成24年2月21日 | 国(委託) |
| 109 | 非住宅 | 屋外 | 墓地基礎 | 平成23年5月27日 | 0.23 | 0.19 | 0.23 | 平成24年2月21日 | 国(委託) |
| 110 | 住宅 | 屋外 | ブロックベースコンクリート | 平成23年5月7日 | 0.55 | 0.54 | 0.42 | 平成24年2月21日 | 国(委託) |
| 111 | 非住宅 | 屋外 | 墓地基礎 | 平成23年4月4日 | 0.82 | 0.69 | 0.65 | 平成24年2月21日 | 国(委託) |
| 112 | 非住宅 | 屋外 | 石碑下部基礎 | 平成23年5月28日 | 0.34 | 0.52 | 0.47 | 平成24年2月21日 | 国(委託) |
| 113 | 非住宅 | 屋外 | 墓地基礎 | 平成23年4月27日 | 0.29 | 0.46 | 0.43 | 平成24年2月21日 | 国(委託) |
| 114 | 住宅 | 屋外 | 駐車場柱 | 平成23年4月16日 | 1.07 | 0.68 | 0.59 | 平成24年2月21日 | 国(委託) |
| 115 | 非住宅 | 屋外 | 鳥居基礎 | 平成23年3月26日 | 1.55 | 1.12 | 1.10 | 平成24年2月21日 | 国(委託) |
| 116 | 非住宅 | 屋内 | 作業場土間コンクリート等 | 平成23年4月8日、21日 | 0.52 | 0.41 | 0.47 | 平成24年2月21日 | 国(委託) |
| 117 | 住宅 | 屋外 | 駐車場 | 平成23年4月1日 | 0.42 | 0.52 | 0.72 | 平成24年2月21日 | 国(委託) |
| | | | 玄関前石畳 | 平成23年4月2日 | 0.63 | 0.67 | 0.68 | | |
| 118 | 住宅 | 屋外 | 土留積ブロック裏込コンクリート | 平成23年6月1日～6月7日 | 0.47 | 0.52 | 0.38 | 平成24年2月21日 | 国(委託) |

| | | | | | | | | | |
|-----|--------------------|------------|--------------------------|------------------|------|------|------|--------------------------|-------|
| 119 | 住宅 | 屋外 | 石積コンクリートブロック | 平成23年4月13日～5月14日 | 0.95 | 0.48 | 0.31 | 平成24年2月21日 | 国(委託) |
| 120 | 住宅 | 屋外 | 擁壁基礎 | 平成23年4月12日 | 0.31 | 0.33 | 0.31 | 平成24年2月21日 | 国(委託) |
| 121 | 非住宅 | 屋内 | 倉庫外壁下基礎 | 平成23年5月11日 | 0.32 | 0.42 | 0.76 | 平成24年2月21日 | 国(委託) |
| 122 | 非住宅 | 屋内 | 倉庫外壁下捨てコンクリート | 平成23年5月7日 | 0.32 | 0.42 | 0.76 | 平成24年2月21日 | 国(委託) |
| 123 | 非住宅 | 屋外 | 外柵内側表面コンクリ補強 | 平成23年5月2日 | 0.21 | 0.37 | 0.33 | 平成24年2月21日 | 国(委託) |
| 124 | 住宅 | 屋内 | 作業所土間コンクリート、 土間コンクリート | 平成23年4月15日 | 0.37 | 0.35 | 0.47 | 平成24年2月21日 | 国(委託) |
| 125 | 住宅 | 屋外 | 浄化槽スラブコンクリート | 平成23年5月26日 | 0.30 | 0.39 | 0.31 | 平成24年2月20日 平成24年2月21日 | 国(委託) |
| | | 屋内 | 住宅基礎 | 平成23年5月26日 | 0.15 | 0.19 | 0.35 | | |
| | | 屋外 | 住宅廻り、犬走り | 平成23年5月31日 | 0.35 | 0.43 | 0.27 | | |
| 126 | 非住宅 | 屋内 | 柱根巻き | 平成23年5月25日 | 0.20 | 0.27 | 0.30 | 平成24年2月21日 | 国(委託) |
| 127 | 住宅 | 屋外 | 犬走り | 平成23年5月21日 | 0.37 | 0.54 | 0.42 | 平成24年2月21日 | 国(委託) |
| | | | 犬走り、横のコンクリ道 | 平成23年5月23日 | 0.52 | 0.52 | 0.47 | | |
| 128 | 非住宅 | 屋外 | 集水桝 | 平成23年5月19日 | 0.55 | 0.66 | 0.58 | 平成24年2月21日 | 国(委託) |
| 129 | 非住宅 | 屋内 | 工場内土間コンクリート | 平成23年4月13日 | 0.46 | 0.40 | 0.42 | 平成24年2月21日 | 国(委託) |
| | | | | 平成23年5月16日 | 0.24 | 0.40 | 0.35 | | |
| 130 | 非住宅 | 屋外 | 土間コンクリート | 平成23年5月12日 | 0.36 | 0.42 | 0.42 | 平成24年2月21日 | 国(委託) |
| 131 | 住宅 | 屋外 | 玄関前コンクリート | 平成23年5月11日 | 0.53 | 0.75 | 0.87 | 平成24年2月21日 | 国(委託) |
| 132 | 住宅 | 屋外 | 住宅間のコンクリート道 | 平成23年5月14日 | 0.42 | 0.37 | 0.70 | 平成24年2月21日 | 国(委託) |
| 133 | 住宅 | 屋外 | 自宅前石段テラス | 平成23年5月26日 | 0.34 | 0.37 | 0.55 | 平成24年2月21日 | 国(委託) |
| 134 | 住宅 | 屋外 | 浄化槽基礎 | 平成23年3月30日 | 0.48 | 0.27 | 0.26 | 平成24年2月20日 平成24年2月21日 | 国(委託) |
| | | 屋外 | 浄化槽スラブコンクリート | 平成23年4月4日 | 0.83 | 0.64 | 0.58 | | |
| | | 屋外 | 擁壁ベース | 平成23年4月22日 | 0.36 | 0.35 | 0.28 | | |
| | | 屋外 | 擁壁立ち上がり | 平成23年4月27日 | 0.36 | 0.35 | 0.28 | | |
| | | 屋内 | 玄関及びポーチ土間コンクリート | 平成23年4月30日 | 0.28 | 0.21 | 0.28 | | |
| 屋外 | 駐車場及びアプローチ土間コンクリート | 平成23年5月14日 | 0.20 | 0.22 | 0.28 | | | | |
| 135 | 住宅 | 屋外 | 駐車場 | 平成23年5月7日 | 1.08 | 1.06 | 0.50 | 平成24年2月22日 | 国(委託) |
| 136 | 非住宅 | 屋外 | 基礎 | 平成23年4月1日 | 0.55 | 0.45 | 0.67 | 平成24年2月22日 | 国(委託) |

| | | | | | | | | | |
|-----|-----|----|---------------|------------------|------|------|------|------------|-------|
| 137 | 非住宅 | 屋外 | 柱基礎 | 平成23年4月7日 | 1.08 | 0.74 | 0.44 | 平成24年2月22日 | 国(委託) |
| 138 | 住宅 | 屋外 | 間知ブロック擁壁工 | 平成23年4月11日～4月18日 | 0.51 | 0.52 | 0.56 | 平成24年2月22日 | 国(委託) |
| 139 | 住宅 | 屋外 | 浄化槽基礎 | 平成23年4月8日 | 0.53 | 0.51 | 0.53 | 平成24年2月22日 | 国(委託) |
| 140 | 住宅 | 屋外 | 部屋下基礎及び犬走り | 平成23年4月30日 | 0.63 | 0.64 | 0.26 | 平成24年2月22日 | 国(委託) |
| 141 | 住宅 | 屋内 | 駐車場 | 平成23年4月30日 | 0.32 | 0.27 | 0.29 | 平成24年2月23日 | 国(委託) |
| 142 | 住宅 | 屋外 | 受水槽基礎廻り | 平成23年5月13日,14日 | 0.23 | 0.21 | 0.37 | 平成24年2月23日 | 国(委託) |
| 143 | 住宅 | 屋外 | 給湯器基礎 | 平成23年5月13日 | 0.26 | 0.26 | 0.50 | 平成24年2月23日 | 国(委託) |
| 144 | 住宅 | 屋外 | 受水槽基礎廻り | 平成23年5月21日 | 0.22 | 0.32 | 0.23 | 平成24年2月23日 | 国(委託) |
| 145 | 非住宅 | 屋外 | 浄化槽上部スラブ | 平成23年5月11日 | 0.23 | 0.31 | 0.31 | 平成24年2月23日 | 国(委託) |
| 146 | 住宅 | 屋内 | 玄関土間コンクリート | 平成23年4月9日 | 0.73 | 0.66 | 0.62 | 平成24年2月23日 | 国(委託) |
| 147 | 非住宅 | 屋外 | 擁壁基礎 | 平成23年6月20日 | 0.23 | 0.25 | 0.28 | 平成24年2月24日 | 国(委託) |
| 148 | 住宅 | 屋外 | 擁壁基礎 | 平成23年5月9日 | 0.50 | 0.38 | 0.32 | 平成24年2月24日 | 国(委託) |
| | | | | 平成23年5月17日 | 0.74 | 0.54 | 0.47 | | |
| 149 | 住宅 | 屋外 | 犬走り | 平成23年4月28日 | 0.41 | 0.45 | 0.55 | 平成24年2月24日 | 国(委託) |
| 150 | 住宅 | 屋外 | フェンス基礎 | 平成23年5月20日 | 0.28 | 0.33 | 0.36 | 平成24年2月24日 | 国(委託) |
| | | | 犬走り | 平成23年5月26日 | 0.23 | 0.24 | 0.30 | 平成24年2月24日 | 国(委託) |
| 151 | 非住宅 | 屋外 | 工場前進入路 | 平成23年4月1日 | 0.44 | 0.44 | 0.33 | 平成24年2月27日 | 国(委託) |
| 152 | 住宅 | 屋外 | 土間コンクリート | 平成23年3月30日 | 0.69 | 0.58 | 0.45 | 平成24年2月27日 | 国(委託) |
| 153 | 非住宅 | 屋外 | 犬走り等 | 平成23年4月15日 | 1.8 | 0.35 | 0.34 | 平成24年2月27日 | 国(委託) |
| 154 | 住宅 | 屋外 | 給湯器基礎 | 平成23年4月28日 | 0.18 | 0.20 | 0.31 | 平成24年2月27日 | 国(委託) |
| 155 | 住宅 | 屋外 | 敷地内道路 | 平成23年5月21日 | 0.42 | 0.58 | 0.79 | 平成24年2月27日 | 国(委託) |
| 156 | 住宅 | 屋外 | 車庫ブロック基礎 | 平成23年5月31日 | 0.21 | 0.25 | 0.21 | 平成24年2月27日 | 国(委託) |
| 157 | 非住宅 | 屋外 | 水路護岸 | 平成23年4月14日 | 0.79 | 0.61 | 0.58 | 平成24年2月27日 | 国(委託) |
| 158 | 住宅 | 屋外 | 積ブロック裏込コンクリート | 平成23年6月13日 | 0.53 | 0.79 | 0.64 | 平成24年2月27日 | 国(委託) |
| | | | | 平成23年6月14日 | 0.54 | 0.89 | 0.89 | | |
| 159 | 住宅 | 屋外 | 給湯器基礎 | 平成23年5月6日 | 0.36 | 0.46 | 0.34 | 平成24年2月27日 | 国(委託) |
| 160 | 住宅 | 屋外 | 給湯器基礎 | 平成23年5月20日 | 0.28 | 0.36 | 0.42 | 平成24年2月27日 | 国(委託) |

| | | | | | | | | | |
|-----|-----|----|-------------------|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------|-------|
| 161 | 非住宅 | 屋外 | 土間コンクリート | 平成23年5月13日 | 0.53 | 0.57 | 0.50 | 平成24年2月27日 | 国(委託) |
| 162 | 住宅 | 屋外 | 駐車場敷砂利 | 平成23年4月6日 | 0.92 | 0.78 | 0.43 | 平成24年2月27日 | 国(委託) |
| 163 | 非住宅 | 屋外 | 資材置場敷砂利 | - | 0.37 | 0.33 | 0.24 | 平成24年2月27日 | 国(委託) |
| 164 | 住宅 | 屋外 | 擁壁下端修繕(敷砂利) | - | 0.61 | 0.56 | 0.22 | 平成24年2月27日 | 国(委託) |
| 165 | 非住宅 | 屋外 | 店舗内土間コンクリート下空隙充填 | - | 0.49 | 0.30 | 0.16 | 平成24年2月27日 | 国(委託) |
| 166 | 非住宅 | 屋外 | 駐車場敷砂利 | 平成23年4月4日 | 1.04 | 0.67 | 0.51 | 平成24年2月27日 | 国(委託) |
| 167 | 非住宅 | 屋外 | 犬走り | 平成23年4月11日 | 1.30 | 0.60 | 0.60 | 平成24年2月28日 | 国(委託) |
| 168 | 住宅 | 屋外 | 玄関スロープ | 平成23年4月12日 | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 平成24年2月28日 | 国(委託) |
| 169 | 非住宅 | 屋外 | 小屋側壁 | 平成23年5月6日～5月24日 | 0.31～0.35 | 0.33～0.46 | 0.42 | 平成24年2月28日 | 国(委託) |
| 170 | 住宅 | 屋外 | 住宅の屋外土間コンクリート | 平成23年5月19日 | 0.29 | 0.38 | 0.56 | 平成24年2月28日 | 国(委託) |
| 171 | 住宅 | 屋外 | 浄化槽底板 | 平成23年5月16日 | 0.37 | 0.43 | 0.48 | 平成24年2月28日 | 国(委託) |
| 172 | 非住宅 | 屋外 | 通路土間コンクリート | 平成23年4月26日 | 0.52 | 0.56 | 0.32 | 平成24年2月28日 | 国(委託) |
| 173 | 非住宅 | 屋外 | LPガス基礎 | 平成23年5月13日 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 平成24年2月28日 | 国(委託) |
| 174 | 住宅 | 屋外 | 擁壁基礎 | 平成23年4月22日 平成23年4月25日 平成23年4月26日 平成23年4月28日 | 0.40 0.38 0.37 0.25 | 0.39 0.40 0.29 0.25 | 0.17 0.17 0.17 0.17 | 平成24年2月28日 | 国(委託) |
| 175 | 非住宅 | 屋外 | ゴルフ場内敷砂利 | 平成23年4月9日 | 1.24 | 1.13 | 0.75 | 平成24年2月28日 | 国(委託) |
| 176 | 住宅 | 屋外 | 道路敷砂利 | 平成23年3月25日 | 0.82 | 0.72 | 0.69 | 平成24年2月28日 | 国(委託) |
| 177 | 住宅 | 屋外 | 宅地内通路敷砂利 | 平成23年4月2日 | 0.90 | 0.77 | 0.69 | 平成24年2月28日 | 国(委託) |
| 178 | 住宅 | 屋外 | 駐車場敷砂利 | 平成23年4月28日 | 0.52 | 0.53 | 0.43 | 平成24年2月28日 | 国(委託) |
| 179 | 住宅 | 屋外 | 駐車場敷砂利 | 平成23年3月25日 | 0.70 | 0.65 | 0.48 | 平成24年2月28日 | 国(委託) |
| 180 | 住宅 | 屋外 | 駐車場敷砂利 | 平成23年5月11日 | 1.17 | 0.86 | 0.33 | 平成24年2月28日 | 国(委託) |
| 181 | 非住宅 | 屋外 | 農場内道路敷砂利 | 平成23年3月31日 | 0.74 | 0.82 | 0.96 | 平成24年2月28日 | 国(委託) |
| 182 | 住宅 | 屋外 | 駐車場 | 平成23年4月1日,13日 5月11日 | 0.55 | 0.56 | 0.65 | 平成24年2月29日 | 国(委託) |
| 183 | 住宅 | 屋外 | コンクリートブロック 犬走り | 平成23年6月6日～15日 平成23年6月23日 | 0.43 0.20 | 0.61 0.26 | 0.37 0.32 | 平成24年2月29日 | 国(委託) |

| | | | | | | | | | |
|-----|-----|----|----------------|----------------|------|------|------|------------|-------|
| 184 | 住宅 | 屋外 | 土間コンクリート | 平成23年3月24日 | 0.38 | 0.39 | 0.50 | 平成24年2月29日 | 国(委託) |
| 185 | 住宅 | 屋外 | 物置基礎等 | 平成23年4月23日 | 0.63 | 0.45 | 0.43 | 平成24年3月1日 | 国(委託) |
| 186 | 住宅 | 屋外 | 擁壁基礎 | 平成23年6月16日 | 0.50 | 0.50 | 0.85 | 平成24年3月1日 | 国(委託) |
| 187 | 住宅 | 屋外 | 受水槽基礎 | 平成23年5月24日 | 0.17 | 0.16 | 0.37 | 平成24年3月1日 | 国(委託) |
| 188 | 住宅 | 屋外 | 浄化槽基礎 | 平成23年5月25日,26日 | 0.24 | 0.28 | 0.30 | 平成24年3月1日 | 国(委託) |
| | | | 水道ポンプ基礎 | 平成23年5月27日,31日 | 0.16 | 0.17 | 0.21 | | |
| 189 | 住宅 | 屋外 | コンクリートブロック | 平成23年5月11日 | 0.34 | 0.43 | 0.56 | 平成24年3月2日 | 国(委託) |
| 190 | 住宅 | 屋内 | 浴室基礎等 | 平成23年5月17日 | 0.25 | 0.25 | 0.22 | 平成24年3月2日 | 国(委託) |
| 191 | 非住宅 | 屋外 | コンクリート補修 | 平成23年5月16日 | 0.40 | 0.67 | 0.51 | 平成24年3月2日 | 国(委託) |
| 192 | 住宅 | 屋外 | 土留コンクリート | 平成23年5月18日 | 0.51 | 0.62 | 0.65 | 平成24年3月2日 | 国(委託) |
| 193 | 住宅 | 屋外 | 住宅基礎 | 平成23年5月19日 | 0.56 | 0.52 | 0.75 | 平成24年3月2日 | 国(委託) |
| 194 | 住宅 | 屋外 | 住宅基礎 | 平成23年4月13日,15日 | 0.29 | 0.27 | 0.27 | 平成24年3月2日 | 国(委託) |
| | | 屋内 | 浴室土間コンクリート | 平成23年5月6日 | 0.46 | 0.37 | 0.31 | | |
| | | 屋外 | 通路土間コンクリート | 平成23年5月7日 | 0.29 | 0.27 | 0.27 | | |
| 195 | 非住宅 | 屋外 | タンク基礎 | 平成23年5月17日 | 0.62 | 1.06 | 0.71 | 平成24年3月2日 | 国(委託) |
| 196 | 住宅 | 屋外 | 犬走り | 平成23年5月27日 | 0.23 | 0.31 | 0.44 | 平成24年3月2日 | 国(委託) |
| 197 | 住宅 | 屋外 | 駐車場等 | 平成23年5月27日 | 0.21 | 0.35 | 0.24 | 平成24年3月2日 | 国(委託) |
| 198 | 非住宅 | 屋外 | 駐車場敷砂利 | 平成23年4月6日 | 1.23 | 0.96 | 0.77 | 平成24年3月2日 | 国(委託) |
| 199 | 住宅 | 屋外 | 自宅廻り土間コンクリート | 平成23年5月6日 | 0.29 | 0.31 | 0.16 | 平成24年3月6日 | 国(委託) |
| 200 | 住宅 | 屋外 | 擁壁 | 平成23年3月28日 | 0.29 | 0.26 | 0.27 | 平成24年3月6日 | 国(委託) |
| | | | 玄関土間コンクリート | 平成23年4月15日 | 0.30 | 0.35 | 0.46 | | |
| 201 | 住宅 | 屋外 | 擁壁 | 平成23年5月16日,17日 | 0.55 | 0.45 | 0.35 | 平成24年3月6日 | 国(委託) |
| 202 | 非住宅 | 屋内 | 犬走り、倉庫土間コンクリート | 平成23年4月20日,28日 | 0.37 | 0.29 | 0.32 | 平成24年3月6日 | 国(委託) |
| 203 | 非住宅 | 屋外 | 擁壁 | 平成23年4月18日 | 1.05 | 0.96 | 0.94 | 平成24年3月6日 | 国(委託) |
| 204 | 非住宅 | 屋内 | トイレ土間コンクリート | 平成23年4月8日 | 0.51 | 0.37 | 0.38 | 平成24年3月6日 | 国(委託) |
| | | 屋外 | 積ブロック裏込コンクリート | 平成23年4月22日 | 0.75 | 0.76 | 0.38 | | |
| 205 | 住宅 | 屋外 | 自宅周辺土間コンクリート | 平成23年4月27日,30日 | 0.35 | 0.40 | 0.51 | 平成24年3月6日 | 国(委託) |

| | | | | | | | | | |
|-----|-----|----|--------------|--------------------|------|------|------|-----------|-------|
| 206 | 住宅 | 屋外 | 土留、土間コンクリート | 平成23年5月21日,24日,26日 | 0.28 | 0.34 | 0.27 | 平成24年3月6日 | 国(委託) |
| 207 | 住宅 | 屋外 | 集水枡 | 平成23年4月15日 | 0.61 | 0.45 | 0.61 | 平成24年3月6日 | 国(委託) |
| 208 | 住宅 | 屋外 | 自宅庭敷砂利 | 平成23年3月31日 | 0.49 | 0.39 | 0.45 | 平成24年3月6日 | 国(委託) |
| 209 | 住宅 | 屋外 | 擁壁 | 平成23年5月12日 | 0.32 | 0.41 | 0.34 | 平成24年3月7日 | 国(委託) |
| 210 | 住宅 | 屋外 | 敷地内道路補修 | 平成23年4月30日 | 0.53 | 0.61 | 0.44 | 平成24年3月7日 | 国(委託) |
| 211 | 住宅 | 屋外 | 駐車場 | 平成23年5月18日,21日,24日 | 0.24 | 0.29 | 0.46 | 平成24年3月7日 | 国(委託) |
| 212 | 住宅 | 屋外 | 擁壁基礎 | 平成23年3月24日 | 0.59 | 0.67 | 0.45 | 平成24年3月7日 | 国(委託) |
| | | | コンクリートブロック基礎 | 平成23年3月25日 | 1.06 | 1.17 | 1.08 | | |
| 213 | 非住宅 | 屋外 | 資材集積ヤード | 平成23年5月24日 | 0.42 | 0.53 | 0.68 | 平成24年3月7日 | 国(委託) |
| 214 | 住宅 | 屋外 | 住宅廻り土間コンクリート | 平成23年4月11日 | 0.78 | 0.67 | 0.46 | 平成24年3月7日 | 国(委託) |
| | | | 玄関土間コンクリート | 平成23年4月13日 | 0.69 | 0.58 | 0.46 | | |
| | | | 駐輪場土間コンクリート | 平成23年4月14日 | 1.22 | 0.83 | 0.43 | | |
| 215 | 住宅 | 屋外 | 駐車場路盤工事 | 平成23年7月15日～26日 | 0.90 | 0.63 | 0.42 | 平成24年3月7日 | 国(委託) |
| 216 | 住宅 | 屋外 | コンクリートブロック基礎 | 平成23年4月14日 | 0.93 | 0.96 | 0.75 | 平成24年3月8日 | 国(委託) |
| | | | 車庫柱基礎 | 平成23年4月26日 | 0.32 | 0.56 | 0.75 | | |
| 217 | 非住宅 | 屋外 | 石碑基礎 | 平成23年5月6日 | 0.37 | 0.44 | 0.58 | 平成24年3月8日 | 国(委託) |
| 218 | 住宅 | 屋内 | 物置基礎補強 | 平成23年5月12日 | 1.07 | 0.34 | 0.15 | 平成24年3月8日 | 国(委託) |
| | | 屋外 | 擁壁補強 | 平成23年5月13日 | 0.36 | 0.43 | 0.31 | | |
| 219 | 非住宅 | 屋内 | ポンプ架台 | 平成23年4月12日 | 0.32 | 0.37 | 0.33 | 平成24年3月8日 | 国(委託) |
| 220 | 住宅 | 屋外 | 受水槽基礎 | 平成23年4月21日 | 0.72 | 0.74 | 1.03 | 平成24年3月8日 | 国(委託) |
| 221 | 非住宅 | 屋外 | 擁壁基礎 | 平成23年5月18日,20日,27日 | 0.33 | 0.36 | 0.39 | 平成24年3月8日 | 国(委託) |
| 222 | 非住宅 | 屋外 | 事務所土間コンクリート | 平成23年5月19日 | 0.43 | 0.56 | 0.82 | 平成24年3月8日 | 国(委託) |
| 223 | 住宅 | 屋外 | 駐車場等土間コンクリート | 平成23年5月11日 | 0.44 | 0.39 | 0.38 | 平成24年3月8日 | 国(委託) |
| 224 | 住宅 | 屋外 | 作業場土間コンクリート | 平成23年4月7日 | 0.65 | 0.38 | 0.39 | 平成24年3月8日 | 国(委託) |
| 225 | 非住宅 | 屋外 | 農道敷砂利 | 平成23年3月31日 | 1.19 | 1.01 | 0.68 | 平成24年3月8日 | 国(委託) |
| 226 | 住宅 | 屋外 | 住宅敷地内敷砂利 | 平成23年4月14日 | 0.95 | 0.93 | 0.70 | 平成24年3月8日 | 国(委託) |
| 227 | 住宅 | 屋外 | 住宅敷地内敷砂利 | 平成23年6月14日 | 0.90 | 0.76 | 0.47 | 平成24年3月8日 | 国(委託) |

| | | | | | | | | | |
|-----|-----|----|---------------|-------------|------|------|------|------------|-------|
| 228 | 住宅 | 屋外 | 住宅敷地内敷砂利 | 平成23年6月14日 | 0.35 | 0.37 | 0.31 | 平成24年3月8日 | 国(委託) |
| 229 | 非住宅 | 屋外 | 農道敷砂利 | 平成23年4月27日 | 1.19 | 1.06 | 1.25 | 平成24年3月8日 | 国(委託) |
| 230 | 住宅 | 屋外 | 住宅敷地内敷砂利 | 平成23年5月8日 | 0.93 | 0.88 | 0.67 | 平成24年3月8日 | 国(委託) |
| 231 | 住宅 | 屋外 | 住宅敷地内敷砂利 | 平成23年4月13日 | 0.73 | 0.77 | 0.60 | 平成24年3月8日 | 国(委託) |
| 232 | 住宅 | 屋外 | 住宅敷地内敷砂利 | 平成23年7月27日 | 0.75 | 0.74 | 0.76 | 平成24年3月8日 | 国(委託) |
| 233 | 非住宅 | 屋外 | 農道敷砂利 | 平成23年6月24日 | 0.81 | 0.79 | 0.76 | 平成24年3月8日 | 国(委託) |
| 234 | 住宅 | 屋外 | 駐車場敷砂利 | 平成23年6月12日 | 0.99 | 1.00 | 0.82 | 平成24年3月8日 | 国(委託) |
| 235 | 非住宅 | 屋外 | 集水桝 | 平成23年4月4日 | 0.47 | 0.47 | 0.53 | 平成24年3月9日 | 国(委託) |
| | | | | 平成23年4月6日 | 0.44 | 0.46 | 0.53 | | |
| | | | | 平成23年4月14日 | 0.48 | 0.48 | 0.49 | | |
| 236 | 非住宅 | 屋外 | 工場敷地内路盤工事 | 平成23年4月29日 | 0.58 | 0.57 | 0.49 | 平成24年3月9日 | 国(委託) |
| 237 | 住宅 | 屋外 | 住宅敷地内敷砂利 | 平成23年4月3日 | 1.98 | 0.67 | 0.45 | 平成24年3月9日 | 国(委託) |
| 238 | 住宅 | 屋外 | 私道敷砂利 | 平成23年4月3日 | 1.10 | 0.80 | 0.40 | 平成24年3月9日 | 国(委託) |
| 239 | 住宅 | 屋外 | 住宅敷地内敷砂利 | 平成23年8月29日 | 1.35 | 0.61 | 0.43 | 平成24年3月9日 | 国(委託) |
| 240 | 非住宅 | 屋外 | 歩道基礎下敷砂利 | 平成23年5月12日 | 0.61 | 0.62 | 0.51 | 平成24年3月9日 | 国(委託) |
| 241 | 非住宅 | 屋外 | 住宅敷地内敷砂利 | 平成23年9月27日 | 0.83 | 0.85 | 0.44 | 平成24年3月9日 | 国(委託) |
| 242 | 住宅 | 屋外 | 私道敷砂利 | 平成23年4月3日 | 1.25 | 0.66 | 0.37 | 平成24年3月9日 | 国(委託) |
| 243 | 住宅 | 屋外 | 私道敷砂利 | 平成23年7月3日 | 0.95 | 0.59 | 0.37 | 平成24年3月9日 | 国(委託) |
| 244 | 住宅 | 屋外 | 私道敷砂利 | 平成23年4月14日 | 2.05 | 1.01 | 0.42 | 平成24年3月9日 | 国(委託) |
| 245 | 住宅 | 屋外 | 駐車場敷砂利 | 平成23年11月22日 | 1.05 | 0.75 | 0.48 | 平成24年3月9日 | 国(委託) |
| 246 | 非住宅 | 屋外 | 農道敷砂利 | 平成23年4月16日 | 1.19 | 0.72 | 0.30 | 平成24年3月9日 | 国(委託) |
| 247 | 住宅 | 屋外 | 私道敷砂利 | 平成23年4月3日 | 1.65 | 0.89 | 0.63 | 平成24年3月9日 | 国(委託) |
| 248 | 住宅 | 屋外 | 浄化槽底盤 | 平成23年4月13日 | 0.52 | 0.51 | 0.74 | 平成24年3月11日 | 国(委託) |
| 249 | 住宅 | 屋外 | 擁壁基礎 | 平成23年5月9日 | 0.54 | 0.57 | 0.52 | 平成24年3月11日 | 国(委託) |
| 250 | 住宅 | 屋外 | 土留コンクリート裏込め砂利 | 平成23年5月3日 | 0.70 | 1.00 | 0.82 | 平成24年3月13日 | 国(委託) |
| 251 | 非住宅 | 屋外 | 駐車場敷砂利 | 平成23年5月6日 | 1.22 | 1.12 | 1.12 | 平成24年3月13日 | 国(委託) |
| 252 | 住宅 | 屋外 | 駐車場路盤工事 | 平成23年5月9日 | 0.35 | 0.34 | 0.53 | 平成24年3月13日 | 国(委託) |

| | | | | | | | | | |
|-----|-----|----|--------------|----------------|------|------|------|------------|-------|
| 253 | 住宅 | 屋外 | 駐車場路盤工事 | 平成23年4月20日 | 0.58 | 0.59 | 0.44 | 平成24年3月13日 | 国(委託) |
| 254 | 住宅 | 屋外 | 駐車場路盤工事 | 平成23年4月26日 | 0.49 | 0.51 | 0.60 | 平成24年3月13日 | 国(委託) |
| 255 | 住宅 | 屋外 | 住宅敷地内敷砂利 | 平成23年4月24日 | 0.51 | 0.39 | 0.36 | 平成24年3月13日 | 国(委託) |
| 256 | 住宅 | 屋外 | 駐車場路盤工事 | 平成23年4月1日 | 0.31 | 0.31 | 0.26 | 平成24年3月13日 | 国(委託) |
| 257 | 住宅 | 屋内 | 倉庫内土間コンクリート | 平成23年5月20日 | 0.24 | 0.27 | 0.77 | 平成24年3月18日 | 国(委託) |
| 258 | 住宅 | 屋外 | 住宅基礎補強 | 平成23年4月28日 | 0.29 | 0.27 | 0.39 | 平成24年3月16日 | 国(委託) |
| 259 | 住宅 | 屋外 | コンクリートブロック基礎 | 平成23年3月29日 | 0.47 | 0.48 | 0.47 | 平成24年3月16日 | 国(委託) |
| 260 | 住宅 | 屋外 | 住宅敷地内敷砂利 | 平成23年4月23日～28日 | 1.03 | 0.87 | 0.56 | 平成24年3月16日 | 国(委託) |
| 261 | 住宅 | 屋外 | 敷地内進入路 | 平成23年3月26日 | 1.00 | 1.00 | 0.82 | 平成24年3月18日 | 国(委託) |
| 262 | 住宅 | 屋外 | 石垣基礎 | 平成23年5月24日、25日 | 0.41 | 0.39 | 0.41 | 平成24年3月19日 | 国(委託) |
| 263 | 住宅 | 屋外 | 自宅廻り土間コンクリート | 平成23年4月26日、28日 | 0.73 | 0.69 | 0.44 | 平成24年3月19日 | 国(委託) |
| 264 | 住宅 | 屋外 | 土留コンクリート | 平成23年4月22日、26日 | 0.67 | 0.82 | 0.61 | 平成24年3月19日 | 国(委託) |
| 265 | 非住宅 | 屋内 | 倉庫基礎 | 平成23年5月23日 | 0.24 | 0.40 | 0.66 | 平成24年3月14日 | 国(委託) |
| 266 | 非住宅 | 屋内 | 事業所土間コンクリート | 平成23年4月7日 | 0.60 | 0.23 | 0.25 | 平成24年3月18日 | 国(委託) |
| 267 | 非住宅 | 屋外 | 駐車場敷砂利 | 平成23年5月21日 | 1.18 | 1.18 | 1.29 | 平成24年3月18日 | 国(委託) |
| 268 | 非住宅 | 屋外 | 進入路敷砂利 | 平成23年5月11日 | 0.40 | 0.42 | 0.38 | 平成24年3月18日 | 国(委託) |
| 269 | 非住宅 | 屋外 | 墓地土間コンクリート | 平成23年5月10日 | 0.30 | 0.44 | 0.66 | 平成24年3月22日 | 国(委託) |
| 270 | 非住宅 | 屋外 | 墓地土間コンクリート | 平成23年5月14日 | 0.32 | 0.49 | 1.00 | 平成24年3月22日 | 国(委託) |
| 271 | 非住宅 | 屋外 | 墓地土間コンクリート | 平成23年4月22日 | 0.38 | 0.46 | 0.66 | 平成24年3月22日 | 国(委託) |
| | | | 墓地内通路 | 平成23年4月28日 | 0.36 | 0.59 | 0.66 | | |
| 272 | 非住宅 | 屋外 | 墓地土間コンクリート | 平成23年4月11日 | 0.58 | 0.66 | 0.96 | 平成24年3月22日 | 国(委託) |
| 273 | 非住宅 | 屋外 | 墓石基礎 | 平成23年4月4日 | 0.96 | 0.86 | 0.78 | 平成24年3月22日 | 国(委託) |
| 274 | 非住宅 | 屋外 | 墓石基礎 | 平成23年3月30日 | 0.55 | 0.61 | 0.84 | 平成24年3月22日 | 国(委託) |
| 275 | 非住宅 | 屋外 | 墓地土間コンクリート | 平成23年4月14日 | 0.89 | 0.73 | 0.83 | 平成24年3月22日 | 国(委託) |
| 276 | 非住宅 | 屋外 | 墓地基礎 | 平成23年4月16日 | 0.25 | 0.17 | 0.27 | 平成24年3月23日 | 国(委託) |
| 277 | 非住宅 | 屋外 | 墓地基礎 | 平成23年5月31日 | 0.46 | 0.54 | 1.01 | 平成24年3月23日 | 国(委託) |
| 278 | 住宅 | 屋外 | 擁壁基礎 | 平成23年5月9日 | 0.45 | 0.43 | 0.51 | 平成24年3月26日 | 国(委託) |

| | | | | | | | | | |
|-----|-----|----|---------------|--------------------------|------|------|------|------------|-------|
| 279 | 住宅 | 屋外 | 犬走り | 平成23年5月14日 | 0.27 | 0.36 | 0.82 | 平成24年3月26日 | 国(委託) |
| | | | 土留擁壁 | 平成23年5月20日 | 0.55 | 0.70 | 0.90 | | |
| | | | 車庫土間コンクリート | 平成23年5月25日 | 1.29 | 0.73 | 1.04 | | |
| | | | 門前土間コンクリート | 平成23年5月25日 | 0.37 | 0.55 | 0.66 | | |
| | | | 土留擁壁 | 平成23年6月2日 | 0.62 | 0.69 | 0.90 | | |
| 280 | 非住宅 | 屋外 | 工場敷地内集水柵 | 平成23年4月27日 | 0.50 | 0.63 | 0.60 | 平成24年3月27日 | 国(委託) |
| | | | 工場敷地内縁石 | 平成23年4月28日 | 0.67 | 0.55 | 0.53 | | |
| 281 | 非住宅 | 屋外 | 犬走り | 平成23年5月20日 | 0.92 | 1.03 | 0.92 | 平成24年3月27日 | 国(委託) |
| 282 | 非住宅 | 屋外 | 倉庫基礎補修 | 平成23年4月28日 | 0.19 | 0.26 | 0.39 | 平成24年3月27日 | 国(委託) |
| 283 | 非住宅 | 屋外 | 工場敷地内土間コンクリート | 平成23年3月30日 | 0.23 | 0.22 | 0.29 | 平成24年3月27日 | 国(委託) |
| 284 | 非住宅 | 屋外 | 積みブロック | 平成23年3月30日～4月16日 | 0.80 | 0.91 | 0.57 | 平成24年3月27日 | 国(委託) |
| | | | 小口止コンクリート | 平成23年4月1日 | 0.70 | 0.65 | 0.57 | | |
| 285 | 非住宅 | 屋外 | 鳥居基礎 | 平成23年3月31日 | 0.40 | 0.39 | 0.46 | 平成24年3月27日 | 国(委託) |
| | | | 石椽基礎 | 平成23年5月17日,25日,27日,30日 | 0.98 | 0.94 | 0.57 | | |
| 286 | 非住宅 | 屋外 | 集水柵 | 平成23年3月25日, 4月21日,23日 | 0.69 | 0.73 | 0.65 | 平成24年3月27日 | 国(委託) |
| | | | 作業場土間コンクリート | 平成23年4月16日 | 0.94 | 0.80 | 0.85 | | |
| | | | 犬走り | 平成23年4月19日 | 0.84 | 0.73 | 0.78 | | |
| | | | 通路土間コンクリート | 平成23年4月20日,5月26日 | 0.60 | 0.71 | 0.43 | | |
| | | | 積みブロック基礎 | 平成23年5月13日～6月6日 | 0.84 | 0.73 | 0.78 | | |
| 287 | 住宅 | 屋外 | 住宅敷地内土間コンクリート | 平成23年6月9日 | 0.30 | 0.39 | 0.46 | 平成24年3月28日 | 国(委託) |
| | | | 土留コンクリート | 平成23年6月13日,14日,15日,16日 | 0.44 | 0.40 | 0.45 | | |
| | | | 土留天端コンクリート | 平成23年6月17日 | 0.38 | 0.41 | 0.51 | | |
| | | | 土留下部土間コンクリート | 平成23年6月20日 | 0.37 | 0.37 | 0.45 | | |
| | | | 土留下部土間コンクリート | 平成23年6月20日 | 0.41 | 0.40 | 0.46 | | |

(伊達市)

単位: μ Sv/h(マイクロシーベルト/時)

| No. | 住宅・ 非住宅 | 屋内・ 屋外 | 工事箇所 | 施工期間 | 該当箇所の放射線量 | | 工事箇所の 周辺空間線量 | 調査日 | 測定者 |
|-----|------------|-----------|-------------|------------|-----------|------|-----------------|-----------|-------|
| | | | | | 0.01m高さ | 1m高さ | | | |
| 288 | 住宅 | 屋外 | 擁壁基礎 | 平成23年4月27日 | 0.44 | 0.58 | 0.54 | 平成24年3月8日 | 国(委託) |
| | | | 擁壁立上げコンクリート | 平成23年4月28日 | 0.44 | 0.63 | 0.54 | | |
| | | | 階段基礎 | 平成23年5月25日 | 0.34 | 0.36 | 0.47 | | |
| | | | 住宅基礎 | 平成23年5月26日 | 0.53 | 0.65 | 0.47 | | |

(本宮市)

単位: μ Sv/h(マイクロシーベルト/時)

| No. | 住宅・ 非住宅 | 屋内・ 屋外 | 工事箇所 | 施工期間 | 該当箇所の放射線量 | | 工事箇所の 周辺空間線量 | 調査日 | 測定者 |
|-----|------------|-----------|--------------------------|--------------|-----------|------|-----------------|------------|-------|
| | | | | | 0.01m高さ | 1m高さ | | | |
| 289 | 住宅 | 屋外 | 給湯器コンクリート | 平成23年5月14日 | 0.36 | 0.60 | 0.30 | 平成24年2月16日 | 国(委託) |
| 290 | 非住宅 | 屋外 | 墓地基礎 | 平成23年3月23日 | 0.83 | 0.59 | 0.59 | 平成24年2月16日 | 国(委託) |
| 291 | 住宅 | 屋外 | 外部階段、玄関アプローチ | 平成23年5月12日 | 0.42 | 0.52 | 0.27 | 平成24年2月16日 | 国(委託) |
| 292 | 住宅 | 屋外 | 車庫土間コンクリート | 平成23年5月2日 | 0.53 | 0.50 | 0.49 | 平成24年2月20日 | 国(委託) |
| | | | | 平成23年5月7日 | 0.64 | 0.54 | 0.49 | | |
| 293 | 非住宅 | 屋外 | 土間コンクリートコンクリート、根固めコンクリート | 平成23年5月24日 | 0.45 | 0.43 | 0.30 | 平成24年2月20日 | 国(委託) |
| 294 | 非住宅 | 屋外 | 墓地基礎 | 平成23年5月16日 | 0.44 | 0.69 | 0.53 | 平成24年2月20日 | 国(委託) |
| | | | 土間コンクリート | 平成23年5月20日 | 0.44 | 0.69 | 0.53 | | |
| | | | 擁壁 | 平成23年5月21日 | 0.50 | 0.55 | 0.53 | | |
| 295 | 住宅 | 屋外 | 犬走り | 平成23年5月2日、6日 | 0.52 | 0.68 | 0.38 | 平成24年2月20日 | 国(委託) |
| 296 | 非住宅 | 屋外 | 用排水路 | 平成23年5月2日 | 1.15 | 1.16 | 1.15 | 平成24年2月20日 | 国(委託) |
| 297 | 住宅 | 屋内 | 物置土間コンクリート | 平成23年3月30日 | 0.65 | 0.57 | 0.57 | 平成24年2月20日 | 国(委託) |
| 298 | 非住宅 | 屋外 | 搬入口犬走り | 平成23年4月13日 | 0.40 | 0.26 | 0.24 | 平成24年2月20日 | 国(委託) |
| | | | | 平成23年4月14日 | 0.36 | 0.31 | 0.29 | | |
| | | | | 平成23年4月16日 | 0.60 | 0.42 | 0.42 | | |
| 299 | 非住宅 | 屋外 | ブロック塀のバットレス | 平成23年4月11日 | 0.83 | 0.89 | 0.67 | 平成24年2月20日 | 国(委託) |
| 300 | 非住宅 | 屋外 | L型擁壁基礎 | 平成23年5月27日 | 0.70 | 0.75 | 0.68 | 平成24年2月20日 | 国(委託) |

| | | | | | | | | | |
|-----|-----|----|---------------------|-------------------------|------|------|------|------------|-------|
| 301 | 住宅 | 屋外 | 基礎 | 平成23年5月23日 | 0.50 | 1.69 | 1.57 | 平成24年2月20日 | 国(委託) |
| 302 | 住宅 | 屋外 | 浄化槽スラブ | 平成23年5月20日 | 0.38 | 0.34 | 0.26 | 平成24年2月21日 | 国(委託) |
| 303 | 住宅 | 屋内 | 屋内玄関 | 平成23年5月17日 | 0.17 | 0.19 | 0.19 | 平成24年2月21日 | 国(委託) |
| 304 | 住宅 | 屋外 | ブース(ブロック)等 | 平成23年5月5日 | 1.11 | 0.59 | 0.36 | 平成24年2月21日 | 国(委託) |
| | | | ウッドデッキ基礎 | 平成23年5月10日 | 0.50 | 0.48 | 0.36 | | |
| 305 | 非住宅 | 屋外 | 墓地基礎 | 平成23年4月30日 | 0.49 | 0.47 | 0.40 | 平成24年2月21日 | 国(委託) |
| 306 | 非住宅 | 屋外 | 変電設備等土間コンクリート基礎 | 平成23年4月22日 | 1.17 | 1.20 | 1.07 | 平成24年2月21日 | 国(委託) |
| 307 | 非住宅 | 屋外 | 鳥居基礎 | 平成23年3月28日 | 1.07 | 0.84 | 0.74 | 平成24年2月21日 | 国(委託) |
| | | | 墓地基礎 | 平成23年5月2日、7日 | 0.70 | 0.62 | 0.72 | | |
| | | | | 平成23年5月9日、16日 | 1.12 | 0.82 | 0.94 | | |
| 308 | 非住宅 | 屋外 | 外構 | 平成23年5月2日 | 0.82 | 0.53 | 0.38 | 平成24年2月21日 | 国(委託) |
| 309 | 住宅 | 屋外 | 私道 | 平成23年5月13日 | 0.85 | 0.64 | 0.34 | 平成24年2月21日 | 国(委託) |
| 310 | 住宅 | 屋内 | 床下土間コンクリート、土間コンクリート | 平成23年4月11日 | 0.80 | 0.70 | 0.34 | 平成24年2月21日 | 国(委託) |
| 311 | 住宅 | 屋外 | 犬走り | 平成23年4月14日 | 0.77 | 0.70 | 0.74 | 平成24年2月22日 | 国(委託) |
| 312 | 住宅 | 屋外 | 給湯器基礎 | 平成23年4月15日 | 0.74 | 0.63 | 0.71 | 平成24年2月22日 | 国(委託) |
| 313 | 住宅 | 屋外 | 外装土間コンクリート | 平成23年4月27日 | 0.92 | 0.94 | 0.93 | 平成24年2月22日 | 国(委託) |
| 314 | 住宅 | 屋外 | 基礎等 | 平成23年4月30日、 5月7日、12日 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 平成24年2月22日 | 国(委託) |
| 315 | 住宅 | 屋外 | 駐車場積ブロック基礎コンクリート | 平成23年4月13日 | 0.47 | 0.58 | 0.55 | 平成24年2月27日 | 国(委託) |
| | | | 駐車場 | 平成23年4月26日 | 0.58 | 0.58 | 0.55 | | |
| 316 | 住宅 | 屋外 | 駐車場 | 平成23年4月25日、5月18日 | 0.59 | 0.46 | 0.41 | 平成24年2月27日 | 国(委託) |
| 317 | 非住宅 | 屋外 | 事業所土間コンクリート等 | 平成23年4月27日～5月25日 | 0.63 | 0.70 | 1.34 | 平成24年3月1日 | 国(委託) |
| 318 | 非住宅 | 屋内 | 工場内土間コンクリート | 平成23年4月21日 | 1.00 | 0.39 | 0.12 | 平成24年3月1日 | 国(委託) |
| 319 | 住宅 | 屋外 | 駐車場 | 平成23年5月2日 | 0.42 | 0.49 | 0.62 | 平成24年3月1日 | 国(委託) |
| 320 | 住宅 | 屋外 | 住宅基礎 | 平成23年5月13日 | 0.32 | 0.27 | 0.70 | 平成24年3月1日 | 国(委託) |
| 321 | 住宅 | 屋外 | 自宅前土間コンクリート | 平成23年4月2日 | 0.74 | 0.72 | 0.58 | 平成24年3月2日 | 国(委託) |

| | | | | | | | | | |
|-----|-----|----|----------------|--------------------|------|------|------|------------|-------|
| 322 | 非住宅 | 屋外 | 土間コンクリート | 平成23年5月13日 | 0.65 | 0.30 | 0.36 | 平成24年3月6日 | 国(委託) |
| | | | 浄化槽 | 平成23年5月23日 | 0.17 | 0.19 | 0.28 | | |
| | | | ヒューム管基礎 | 平成23年5月25日 | 0.71 | 0.72 | 0.58 | | |
| 323 | 非住宅 | 屋外 | 歩道補修 | 平成23年4月2日 | 0.33 | 0.68 | 0.63 | 平成24年3月7日 | 国(委託) |
| 324 | 住宅 | 屋外 | 側溝 | 平成23年5月20日,24日 | 0.22 | 0.24 | 0.28 | 平成24年3月7日 | 国(委託) |
| | | | 擁壁基礎 | 平成23年6月24日 | 0.34 | 0.52 | 0.20 | | |
| | | | | 平成23年6月29日 | 0.28 | 0.32 | 0.33 | | |
| 325 | 非住宅 | 屋外 | 玄関前土間コンクリート | 平成23年4月6日 | 0.80 | 0.74 | 0.77 | 平成24年3月7日 | 国(委託) |
| 326 | 住宅 | 屋外 | 敷地内土間コンクリート | 平成23年5月14日 | 0.61 | 0.59 | 0.41 | 平成24年3月7日 | 国(委託) |
| 327 | 非住宅 | 屋外 | 墓地内道路 | 平成23年4月5日 | 0.84 | 0.83 | 0.54 | 平成24年3月9日 | 国(委託) |
| 328 | 非住宅 | 屋外 | 工場屋外機器の基礎 | 平成23年4月21日 | 1.02 | 0.87 | 0.90 | 平成24年3月12日 | 国(委託) |
| 329 | 非住宅 | 屋内 | 事務所内土間コンクリート | 平成23年5月23日 | 0.19 | 0.19 | 0.73 | 平成24年3月12日 | 国(委託) |
| 330 | 住宅 | 屋外 | 土留コンクリート | 平成23年5月14日 | 0.41 | 0.41 | 0.51 | 平成24年3月13日 | 国(委託) |
| 331 | 住宅 | 屋内 | 倉庫内土間コンクリート | 平成23年5月17日 | 0.18 | 0.26 | 0.26 | 平成24年3月20日 | 国(委託) |
| 332 | 住宅 | 屋外 | 駐車場外壁バットレス | 平成23年3月26日 | 1.50 | 0.83 | 0.63 | 平成24年3月20日 | 国(委託) |
| 333 | 住宅 | 屋外 | 駐車場土間コンクリート | 平成23年5月14日 | 0.21 | 0.24 | 0.51 | 平成24年3月20日 | 国(委託) |
| | | | 駐車場立ち上がりコンクリート | 平成23年5月19日 | 0.27 | 0.38 | 0.51 | | |
| 334 | 非住宅 | 屋外 | 側溝袖コンクリート | 平成23年4月28日 | 0.57 | 1.10 | 1.47 | 平成24年3月27日 | 国(委託) |
| | | | 側溝シールコンクリート | 平成23年4月30日 | 0.82 | 1.07 | 1.28 | | |
| 335 | 非住宅 | 屋外 | 用排水路、集水柵 | 平成23年4月18日,20日,30日 | 0.91 | 0.86 | 0.60 | 平成24年3月28日 | 国(委託) |
| 336 | 非住宅 | 屋外 | 石垣基礎コンクリート | 平成23年6月1日 | 0.63 | 0.60 | 0.52 | 平成24年3月28日 | 国(委託) |
| | | | 石垣裏コンクリート | 平成23年6月2日~24日 | 0.53 | 0.53 | 0.54 | | |
| 337 | 住宅 | 屋外 | 擁壁基礎 | 平成23年5月16日,17日 | 0.41 | 0.38 | 0.44 | 平成24年3月28日 | 国(委託) |

(国見町)

単位: μ Sv/h(マイクロシーベルト/時)

| No. | 住宅・ 非住宅 | 屋内・ 屋外 | 工事箇所 | 施工期間 | 該当箇所の放射線量 | | 工事箇所の 周辺空間線量 | 調査日 | 測定者 |
|-----|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|-----------------|------------|-------|
| | | | | | 0.01m高さ | 1m高さ | | | |
| 338 | 非住宅 | 屋外 | 排水路基礎下敷砂利 | 平成23年5月6日 | 0.30 | 0.33 | 0.29 | 平成24年3月13日 | 国(委託) |

(川俣町)

単位: μ Sv/h(マイクロシーベルト/時)

| No. | 住宅・ 非住宅 | 屋内・ 屋外 | 工事箇所 | 施工期間 | 該当箇所の放射線量 | | 工事箇所の 周辺空間線量 | 調査日 | 測定者 |
|-----|------------|-----------|---------|-----------|-----------|------|-----------------|------------|-------|
| | | | | | 0.01m高さ | 1m高さ | | | |
| 339 | 非住宅 | 屋外 | 水路 | 平成23年4月8日 | 0.47 | 0.46 | 0.33 | 平成24年2月23日 | 国(委託) |
| 340 | 非住宅 | 屋外 | 資材置場敷砂利 | 平成23年4月5日 | 1.38 | 1.14 | 1.34 | 平成24年2月28日 | 国(委託) |
| 341 | 住宅 | 屋外 | 駐車場敷砂利 | 平成23年5月7日 | 1.10 | 0.95 | 1.10 | 平成24年2月29日 | 国(委託) |
| 342 | 非住宅 | 屋外 | 農業道路敷砂利 | 平成23年4月6日 | 0.95 | 0.65 | 0.40 | 平成24年2月29日 | 国(委託) |

(大玉村)

単位: μ Sv/h(マイクロシーベルト/時)

| No. | 住宅・ 非住宅 | 屋内・ 屋外 | 工事箇所 | 施工期間 | 該当箇所の放射線量 | | 工事箇所の 周辺空間線量 | 調査日 | 測定者 |
|-----|------------|-----------|-------------|------------|-----------|------|-----------------|------------|-------|
| | | | | | 0.01m高さ | 1m高さ | | | |
| 343 | 非住宅 | 屋外 | 土間コンクリート | 平成23年4月7日 | 0.56 | 0.55 | 0.42 | 平成24年2月15日 | 国(委託) |
| 344 | 非住宅 | 屋外 | 墓地基礎 | 平成23年4月2日 | 0.39 | 0.37 | 0.32 | 平成24年2月16日 | 国(委託) |
| | | | | 平成23年4月13日 | 0.37 | 0.30 | 0.30 | | |
| | | | | 平成23年4月27日 | 0.37 | 0.30 | 0.30 | | |
| 345 | 住宅 | 屋外 | 擁壁補強コンクリート | 平成23年5月28日 | 0.69 | 0.76 | 0.41 | 平成24年2月17日 | 国(委託) |
| 346 | 非住宅 | 屋外 | 漏水箇所充填工事 | 平成23年4月1日 | 2.30 | 1.71 | 1.53 | 平成24年2月17日 | 国(委託) |
| 347 | 住宅 | 屋外 | 宅地擁壁 | 平成23年5月25日 | 0.35 | 0.36 | 0.35 | 平成24年2月20日 | 国(委託) |
| 348 | 住宅 | 屋内 | 物置土間コンクリート | 平成23年4月7日 | 1.00 | 0.73 | 0.50 | 平成24年2月20日 | 国(委託) |
| 349 | 住宅 | 屋内 | 浴室の基礎(改築) | 平成23年5月30日 | 0.20 | 0.21 | 0.41 | 平成24年2月21日 | 国(委託) |
| 350 | 非住宅 | 屋内 | 作業場土間コンクリート | 平成23年3月28日 | 0.38 | 0.18 | 0.14 | 平成24年2月22日 | 国(委託) |
| | | | | 平成23年4月2日 | 0.6 | 0.21 | 0.14 | | |
| | | | | 平成23年4月23日 | 0.17 | 0.16 | 0.12 | | |
| 351 | 住宅 | 屋外 | 基礎 | 平成23年5月9日 | 0.25 | 0.23 | 0.29 | 平成24年2月23日 | 国(委託) |
| | | | | 平成23年5月16日 | 0.25 | 0.23 | 0.29 | | |
| | | | | 平成23年5月19日 | 0.25 | 0.23 | 0.29 | | |
| 352 | 住宅 | 屋外 | 道路敷コンクリート | 平成23年5月20日 | 0.42 | 0.54 | 0.31 | 平成24年2月29日 | 国(委託) |
| 353 | 非住宅 | 屋外 | 墓地 | 平成23年5月18日 | 0.64 | 0.74 | 0.74 | 平成24年3月2日 | 国(委託) |

| | | | | | | | | | |
|-----|-----|----|--------------------|---------------|------|------|------|------------|-------|
| 354 | 非住宅 | 屋外 | 水路 | 平成23年4月13日 | 0.62 | 0.62 | 0.66 | 平成24年2月28日 | 国(委託) |
| 355 | 非住宅 | 屋外 | 側溝 コンクリートブロック基礎 | 平成23年4月5日,7日 | 0.41 | 0.68 | 0.41 | 平成24年3月7日 | 国(委託) |
| | | | | 平成23年4月8日,15日 | 0.23 | 0.35 | 0.27 | | |
| 356 | 住宅 | 屋外 | 敷地内土間コンクリート | 平成23年4月16日 | 0.55 | 0.52 | 0.36 | 平成24年3月7日 | 国(委託) |
| 357 | 住宅 | 屋外 | 宅地境界フェンス基礎 | 平成23年4月28日 | 0.23 | 0.28 | 0.24 | 平成24年3月7日 | 国(委託) |
| 358 | 住宅 | 屋外 | 住宅廻り土間コンクリート | 平成23年5月14日 | 0.27 | 0.27 | 0.18 | 平成24年3月11日 | 国(委託) |
| 359 | 住宅 | 屋外 | ポイラ土台、勝手口階段 | 平成23年5月14日 | 0.25 | 0.35 | 0.43 | 平成24年3月16日 | 国(委託) |

(郡山市)

単位: μ Sv/h(マイクロシーベルト/時)

| No. | 住宅・ 非住宅 | 屋内・ 屋外 | 工事箇所 | 施工期間 | 該当箇所の放射線量 | | 工事箇所の 周辺空間線量 | 調査日 | 測定者 |
|-----|------------|-----------|----------------------|--------------------|-----------|------|-----------------|------------|-------|
| | | | | | 0.01m高さ | 1m高さ | | | |
| 360 | 非住宅 | 屋外 | 葺基礎 | 平成23年4月27日 | 0.36 | 0.29 | 0.20 | 平成24年2月20日 | 国(委託) |
| 361 | 非住宅 | 屋外 | 土留コンクリート 捨てコンクリート | 平成23年4月16日 | 0.62 | 0.49 | 0.43 | 平成24年2月20日 | 国(委託) |
| | | | | 平成23年4月16日 | 0.36 | 0.36 | 0.32 | 平成24年2月20日 | 国(委託) |
| 362 | 非住宅 | 屋外 | 墓地基礎 | 平成23年4月18日 | 0.83 | 0.78 | 0.77 | 平成24年2月21日 | 国(委託) |
| | | | | 平成23年4月25日 | 0.83 | 0.78 | 0.77 | | |
| | | | | 平成23年4月14日 | 0.78 | 0.66 | 0.71 | | |
| 363 | 住宅 | 屋外 | 受水槽基礎 | 平成23年5月10日 | 0.22 | 0.28 | 0.20 | 平成24年2月27日 | 国(委託) |
| 364 | 住宅 | 屋外 | コンクリート補修 | 平成23年4月19日 | 0.56 | 0.45 | 0.60 | 平成24年3月1日 | 国(委託) |
| 365 | 非住宅 | 屋外 | タンク基礎 | 平成23年5月21日 | 0.21 | 0.22 | 0.41 | 平成24年3月2日 | 国(委託) |
| 366 | 住宅 | 屋外 | 住宅基礎 | 平成23年5月11日,24日,27日 | 0.40 | 0.49 | 0.26 | 平成24年3月2日 | 国(委託) |
| 367 | 住宅 | 屋外 | リフォーム基礎 | 平成23年5月9日,10日 | 0.22 | 0.22 | 0.18 | 平成24年2月28日 | 国(委託) |
| 368 | 住宅 | 屋内 | 浴室土間コンクリート | 平成23年5月26日 | 0.15 | 0.21 | 0.63 | 平成24年3月12日 | 国(委託) |
| 369 | 非住宅 | 屋外 | 倉庫屋外土間コンクリート | 平成23年4月11日 | 0.48 | 0.43 | 0.42 | 平成24年3月28日 | 国(委託) |

(田村市)

単位: μ Sv/h(マイクロシーベルト/時)

| No. | 住宅・ 非住宅 | 屋内・ 屋外 | 工事箇所 | 施工期間 | 該当箇所の放射線量 | | 工事箇所の 周辺空間線量 | 調査日 | 測定者 |
|-----|------------|-----------|------|----------------|-----------|------|-----------------|------------|-------|
| | | | | | 0.01m高さ | 1m高さ | | | |
| 370 | 非住宅 | 屋外 | 墓地 | 平成23年3月23日、29日 | 0.41 | 0.28 | 0.24 | 平成24年2月21日 | 国(委託) |

(三春町)

単位: μ Sv/h(マイクロシーベルト/時)

| No. | 住宅・ 非住宅 | 屋内・ 屋外 | 工事箇所 | 施工期間 | 該当箇所の放射線量 | | 工事箇所の 周辺空間線量 | 調査日 | 測定者 |
|-----|------------|-----------|-------|----------------|-----------|------|-----------------|------------|-------|
| | | | | | 0.01m高さ | 1m高さ | | | |
| 371 | 非住宅 | 屋外 | 側溝基礎 | 平成23年3月25日,26日 | 0.62 | 0.36 | 0.33 | 平成24年2月27日 | 国(委託) |
| 372 | 非住宅 | 屋外 | サイロ基礎 | 平成23年4月5日 | 0.28 | 0.17 | 0.16 | 平成24年2月27日 | 国(委託) |
| 373 | 住宅 | 屋外 | 駐車場 | 平成23年4月11日 | 0.41 | 0.31 | 0.25 | 平成24年2月29日 | 国(委託) |
| | | | | 平成23年4月18日 | 0.46 | 0.32 | 0.25 | | |

(小野町)

単位: μ Sv/h(マイクロシーベルト/時)

| No. | 住宅・ 非住宅 | 屋内・ 屋外 | 工事箇所 | 施工期間 | 該当箇所の放射線量 | | 工事箇所の 周辺空間線量 | 調査日 | 測定者 |
|-----|------------|-----------|--------------|------------|-----------|------|-----------------|-----------|-------|
| | | | | | 0.01m高さ | 1m高さ | | | |
| 374 | 非住宅 | 屋外 | 土間コンクリート下敷砂利 | 平成23年5月31日 | 0.30 | 0.31 | 0.14 | 平成24年3月8日 | 国(委託) |

(宮城県角田市)

単位: μ Sv/h(マイクロシーベルト/時)

| No. | 住宅・ 非住宅 | 屋内・ 屋外 | 工事箇所 | 施工期間 | 該当箇所の放射線量 | | 工事箇所の 周辺空間線量 | 調査日 | 測定者 |
|-----|------------|-----------|--------|------------|-----------|------|-----------------|------------|-------|
| | | | | | 0.01m高さ | 1m高さ | | | |
| 375 | 非住宅 | 屋外 | 線路電柱基礎 | 平成23年4月19日 | 0.37 | 0.33 | 0.34 | 平成24年3月21日 | 国(委託) |

※「No.」は、一つの工事箇所(=建築物等の物件と、それに付帯する外構工事等を合わせたもの)毎に、まとめて整理しています。
また、複数回に分けて生コンクリート等を打設している場合も、各No.毎にまとめて整理しています。