

こんな事故が多発しています！



ベルトコンベアの運転時

- ・ 挟まれ
- ・ 巻き込まれ



車両への昇降時

- ・ 荷台や運転席からの墜落



不安定な足場での作業

- ・ 岩場や適切な位置でない箇所での転倒



対策

チェック！

カバー・防護柵は正しく設置されていますか？



対策

チェック！

ハシゴ・足場は正しく設置されていますか？



対策

チェック！

足元確認の注意喚起、安全柵の設置、作業手順の周知はできていますか？



安全は日々の点検から。正しい動作、位置、姿勢を守りましょう。



全国鉱山保安週間

令和5年 7月1日(土) ▶ 7月7日(金)

主唱 経済産業省

協力 日本鉱業協会／一般財団法人カーボンフロンティア機構／石灰石鉱業協会／天然ガス鉱業会／公益社団法人日本保安用品協会／日本基幹産業労働組合連合会／日本化学エネルギー産業労働組合連合会セメント部会／日本化学エネルギー産業労働組合連合会石油部会