

令和3年12月10日

消費生活用製品の重大製品事故に係る公表について

消費生活用製品安全法第35条第1項の規定に基づき報告のあった重大製品事故について、以下のとおり公表します。

○特記事項あり

電気カーペット、電気こんろに関する事故（リコール対象製品）について

（詳細は次頁以降参照。）

1. ガス機器・石油機器に関する事故 1 件
（うち石油給湯機付ふろがま 1 件）
2. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、
製品起因が疑われる事故 13 件
（うち折りたたみ自転車 2 件、電動アシスト自転車 3 件、自転車 2 件、
一輪車 1 件、電気ひざ掛け 1 件、ウォーターサーバー 1 件、
電気カーペット 1 件、電動立ち乗り二輪車 1 件、電気こんろ 1 件）
3. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、
製品起因か否かが特定できていない事故 8 件
（うちエアコン 1 件、電気式浴室換気乾燥暖房機 1 件、電子レンジ 1 件、
電気掃除機（充電式、スティック型） 1 件、電気足温器 1 件、
ポータブルDVDプレーヤー 1 件、携帯型電気冷温庫 1 件、
照明器具（卓上型） 1 件）
4. 製品起因による事故ではないと考えられ、今後、消費者庁製品事故情報検討会及
び消費経済審議会製品安全部会製品事故判定第三者委員会合同会議において、審
議を予定している案件
該当案件なし

1. ～ 4. の詳細は別紙のとおりです。

5. 留意事項

これらは消費生活用製品安全法第35条第1項の規定に基づく報告内容の概要であり、現時点において、調査等により事実関係が確認されたものではなく、事故原因等に関し、消費者庁として評価を行ったものではありません（管理番号：A201900074、A201900577、A201900669、A201900690、A201900716、A201900776、A201900875、A201900912、A201900916、A201901182を除く。）。

本公表内容については、速報段階のものであり、今後の追加情報、事故調査の進展等により、変更又は削除される可能性があります。

6. 特記事項

(1) 松下電工株式会社（現 パナソニック株式会社）が製造した電気カーペットについて（管理番号：A202100669）

①事象について

松下電工株式会社（現 パナソニック株式会社（法人番号：5120001158218））が製造した電気カーペット及び周辺を焼損する火災が発生しました。

当該事故の原因は、現在、調査中ですが、温度コントローラのリレー接点回路の内部に金属粉が堆積し、ショートして、コントローラのケースが焼損したものと考えられます。

②再発防止策について

同社は、当該製品を含む対象製品（下記③）について、事故の再発防止を図るため、2010年（平成22年）1月25日にプレスリリース及びウェブサイトへの情報掲載、翌26日に新聞社告を行うとともに、これまで複数回の新聞折り込みチラシの配布等を行うなど、対象製品について無償製品交換を実施しています。

③対象製品：製品名、品番、製造期間、対象台数

1) ナショナル松下電工ブランド

製品名	品番	製造期間	対象台数
ホットカーペ	DR223、DR230、DR2300、DR2301、DR2302、DR2305、DR2312、DR232、DR2320、DR2321、DR23220、DR2327、DR2330、DR235、DR253、DR2801、DR323、DR330、DR3300、DR3301、DR3302、DR3305、DR331、DR3312、DR332、DR3320、DR3321、DR33220、DR3327、DR3330、DR3801	1992年2月 ～ 2002年12月	174,703
ホットカーペ ゆかピタ	DR213、DR2133、DR214、DR2144J、DR2145、DR2145J、DR2146J、DR2147J、DR215、DR240、DR2401、DR241、DR2416、DR242、DR243、DR244、DR246、DR249、DR254、DR276、DR277、DR278、DR313、DR3133、DR314、DR3144J、DR3145、DR3145J、DR3146J、DR315、DR31560、DR340、DR3401、DR341、DR3416、DR342、DR343、DR344、DR346、DR349、DR376、DR377、DR378、DR5210、DR8215、DR5310、DR8315	1995年2月 ～ 2004年12月	934,730
ホットカーペ ゆかピタ フローリング調	DR2006、DR3006、DR2507、DR3007	1998年2月 ～ 2001年12月	24,095

ホットカーペ ゆかピタ LEDカーペ	DR2508、DR3008	2001 年 2 月 ～ 2002 年 12 月	7,929
ダイニングルー ム用ホットカー ペ	DR2509、DR3009	2002 年 2 月 ～ 2003 年 12 月	4,856
ホットカーペ キットサンゆかピ タアレル減	DR5221、DR5222	2000 年 2 月 ～ 2002 年 12 月	1,759
ホッと畳	DR6200、DR6300	2002 年 2 月 ～ 2005 年 2 月	2,276
合 計			1,150,348

2) コープブランド(生活協同組合コープこうべ及び大阪北生活協同組合販売品)

製品名	品番	製造期間	対象台数
コープ電気カー ペット	EC-8232 (ナショナル松下電工ブランド DR230 と同型)	1993 年 2 月 ～ 1993 年 12 月	1,500
	EC-8242 (ナショナル松下電工ブランド DR232 と同型)	1994 年 2 月 ～ 1994 年 12 月	1,982
	EC-8233 (ナショナル松下電工ブランド DR253 と同型)	1993 年 2 月 ～ 1994 年 12 月	4,000
	EC-2334 (ナショナル松下電工ブランド DR330 と同型)	1993 年 2 月 ～ 1993 年 12 月	2,000
	EC-2344 (ナショナル松下電工ブランド DR332 と同型)	1994 年 2 月 ～ 1995 年 12 月	1,851
	合 計		11,333

2010 年(平成 22 年) 1 月 25 日からリコール(無償製品交換)を実施
回収率: 26.6% (2021 年 11 月 30 日時点)

<リコール対象製品での事故件数>

対象製品におけるリコール対象の内容による 2010 年度以降の事故（原因調査中を含む。）の件数は、次のとおりです。これらは、消費生活用製品安全法第 35 条第 1 項の規定に基づき報告を受けたものです。


年度	事故件数	被害状況	年度	事故件数	被害状況
2021年度	0	—	2015年度	0	—
2020年度	0	—	2014年度	1	火災
2019年度	0	—	2013年度	0	—
2018年度	1	火災	2012年度	1	火災
2017年度	1	火災	2011年度	0	—
2016年度	0	—	2010年度	0	—

※当該事故（管理番号：A202100669）は含まない。

<対象製品の確認方法>

■ホットカーペ

■コープ電気カーペット



※製品により、多少形状が異なります。

■ホッと畳



※ホッと畳は、DR6200 及び DR6300 の 2 品番のみです。

④使用者への注意喚起

対象製品をお持ちで、まだ事業者の行う無償製品交換を受けていない方は、直ちに使用を中止し、速やかに下記問合せ先まで御連絡ください。

【問合せ先】

パナソニック株式会社

ナショナル電気カーペット対応窓口

電 話 番 号 : 0120 (550) 703

受 付 時 間 : 9 時 ~ 17 時 (土・日・祝日・事業者指定休日を除く。)

ウェブサイト :

<https://panasonic.co.jp/ap/info/important/announce/doc20100125.html>

※同ウェブサイトから無償製品交換の申込みも可能です。

※コープブランド（生活協同組合コープこうべ及び大阪北生活協同組合販売品）についても、上記窓口にて対応します。

(2) 三菱電機株式会社が製造した電気こんろについて（管理番号：A202100675）

※タカラスタANDARD株式会社製ミニキッチンに組み込まれたもの

①事象について

火災報知器が鳴動したため確認すると、三菱電機株式会社（法人番号：4010001008772）が製造した電気こんろの上に置かれていた可燃物を焼損する火災が発生していました。

当該事故の原因は、現在、調査中ですが、身体等が当該製品のつまみに触れてスイッチが入り、当該製品の上に置かれていた可燃物などが燃えたものと考えられます。

②再発防止策について

ミニキッチン等に組み込まれた電気こんろで、スイッチ部のつまみが飛び出ている形状のものについては、身体や荷物が知らないうちにつまみに触れ、スイッチが入ってしまい、火災に至る事故が発生しています。

このため、同社を含む電気こんろメーカー及びキッチンユニットメーカー13社により「小形キッチンユニット用電気こんろ協議会」が設立され、2007年（平成19年）7月3日から新聞社告及び新聞折り込みチラシの配布を行うとともに、各地の消防局に協力要請を行う等、無償改修（スイッチ部のつまみにカバーを付ける）を実施しています（現在11社が継続実施。）。

③対象製品

対象製品の機種・型式、各事業者名、問合せ先等は、別添のとおりです。

【リコール実施状況】

2007年（平成19年）7月3日からリコール（無償改修）を実施。

対象台数、改修率

一口電気こんろ（今般事故の型式CR-1202を含む。）

改修対象台数 530,401台（全社合計）

改修率 96.8%（2021年11月30日時点）

上面操作一口電気こんろ

改修対象台数 60,969台（全社合計）

改修率 75.0%（2021年11月30日時点）

複数口電気こんろ

改修対象台数 147,700台（全社合計）

改修率 70.4%（2021年11月30日時点）

<リコール対象製品での事故件数>


対象製品におけるリコール対象の内容による2010年度以降の事故（原因調査中を含む。）の件数は、次のとおりです。これらは、消費生活用製品安全法第35条第1項の規定に基づき報告を受けたものです。

年度	事故件数	被害状況	年度	事故件数	被害状況
2021年度	0	—	2015年度	0	—
2020年度	0	—	2014年度	0	—
2019年度	0	—	2013年度	0	—
2018年度	0	—	2012年度	2	火災
2017年度	0	—	2011年度	1	火災
2016年度	0	—	2010年度	0	—

※当該事故（管理番号：A202100675）は含まない。

<対象製品の確認方法>

名板の左下に表示している品番を御確認ください。



スイッチ部のつまみを御確認ください。



改修前：スイッチガードなし

改修後：スイッチガード付き

- 「メーカー名」及び「品番」については、扉の内側やスイッチなどを御確認ください。
- 「品番」が表示されていない場合は、「メーカー名」又は「スイッチ部の形状」を御確認の上、下記問合せ先まで御連絡ください。
- 改修対象の電気こんろは、スイッチ部のつまみが飛び出ているタイプになります。

④使用者への注意喚起

電気こんろの上や周辺に可燃物を置くことを避けていただくとともに、電気こんろのスイッチ部のつまみにカバーのない製品をお使いで、まだ当該つまみにカバーを付ける改修を受けていない方は、速やかに下記問合せ先まで御連絡ください。

使用者の方々及び対象製品を設置するアパート等を所有又は管理されている方々におかれては、事業者が行う訪問改修に御協力いただくようお願いします。

【問合せ先】

三菱電機株式会社

電 話 番 号：0120(099)506

受 付 時 間：9時～17時（土・日・祝日・事業者指定休業日を除く。）

ウェブサイト：

<https://www.mitsubishielectric.co.jp/oshirase/cookingheater/index.html>

タカラスタANDARD株式会社

電 話 番 号：0120(200)805

受 付 時 間：9時～17時（土・日・祝日を除く。）

ウェブサイト：

<https://www.takara-standard.co.jp/important/detail.html?id=16>

小形キッチンユニット用電気こんろ協議会

メールアドレス：dkk.jimu@denki-konro.jp

※電話ではなくメールにてお問い合わせください。

ウェブサイト：<http://www.denki-konro.jp/>

(別添)

火災事故防止に向けて 改修のお願い

1977年から2004年までに製造したキッチンユニット等で使用の電気こんろを探しています

身体や物が接触し、意図せずスイッチが「入」となる可能性がある構造であったために、電気こんろの上や周囲に可燃物が置かれていて、火災事故に至る危険性があります。



一口こんろ(前面操作)※写真は富士工業製



一口こんろ(上面操作)
ブランド表示はHITACHIまたはSUNWAVE



複数口こんろ(前面操作のみ)

対象製品 スイッチ部外観例



つまみが飛び出している電気こんろが対象です。

改修済み製品 スイッチ部外観例



周りにガードのあるつまみは改修済みです。引き続きご使用いただけます。

【対象製品】

形式	電気こんろメーカー(製社名)	電気こんろ品番
前面操作一口電気こんろ※1	LIXIL	SBE-101-100V, SBE-101-200V, FHS-31A, FHS-31B
	東芝ライフスタイル (旧東芝電気 東芝コンシューママーケティング株式会社)	BHP-111, BHP-121
	パナソニック アプライアンス社 (旧パナソニック 松下電器産業株式会社)	NK-1101, NK-1102, NK-2101, NK-2102
	日立グローバルライフソリューションズ (旧日立 日立電機株式会社)	HT-1250, HT-1550, HT-1250T
	ハウステック (旧日立 株式会社日立ハウステック)	HK-1102, HK-2102, HT-1250C
	富士工業	FH-31A, FH-31B (品番表記がなく、100V, 200Vのみを表示している製品もあります。)
上面操作一口電気こんろ※1	三菱電機	CR-1201, CR-1201A, CR-1202, CR-1501, CR-1501A, CR-1501B
	LIXIL	HT-1290, HT-1500
複数口電気こんろ※2	日立グローバルライフソリューションズ (旧日立 日立電機株式会社)	HT-1290, HT-1290T, HT-1500
	LIXIL	SBE-2G, SBE-3G, SBE-3T
	東芝ライフスタイル (旧東芝電気 東芝コンシューママーケティング株式会社)	HP-2000, HP-2000J, HP-2000T, HP-3000, UHP-S36A, UHP-S36AT, BHP-361T, BHP-365, BHP-461, BHP-461N, BHP-461W
	パナソニック アプライアンス社 (旧パナソニック 松下電器産業株式会社)	NK-2220, NK-2251, NK-2252, NK-2306, HNT-2200 ^(※3) , NK-2201, NK-2202, NK-2203, NK-2301, NK-2302, NK-2303, NK-2204, NK-2204CM, NK-2204M, NK-2304, NK-2305, NK-2307
	日立グローバルライフソリューションズ (旧日立 日立電機株式会社)	HT-3000G, HT-3010G, HT-3310, HT-3510, HT-3511A, HT-4510, HT-D3451, HT-D4451, HT-D4451SS
	富士工業	FH-62, FH-621, FH-63, NSH-621, SBA-201, SBA-211, SBA-211A, SBA-301, SBA-311, SBA-311L

※1. 小形キッチンユニット(冷蔵庫付きタイプ・据置タイプ等もあります)に組み込まれています ※2. 据置き型・ビルトイン型があります ※3. ブランド名はHEC

上記電気こんろは、下記協賛会加盟キッチンユニットメーカー他のキッチンまたはキッチンテーブル等に組み込まれている場合があります。

【小形キッチンユニット用電気こんろ協賛会加盟キッチンユニットメーカー(五十音順)】

クリナップ株式会社、三協立山株式会社、タカラスタンダード株式会社、パナソニック株式会社 ライフソリューションズ社

【小形キッチンユニット用電気こんろ協賛会加盟会社名・お問い合わせ先(五十音順)】

誠に申し訳ありませんが電気こんろのスイッチを無償で改修いたしますので、下記フリーダイヤルへご連絡ください。

クリナップ株式会社

0120-126-174 <http://cleanup.jp/>

三協立山株式会社

0120-202-436 <http://www.st-grp.co.jp/>

タカラスタンダード株式会社

0120-200-805 <http://www.takara-standard.co.jp/>

東芝ライフスタイル株式会社

0120-668-401 <https://www.toshiba-lifestyle.co.jp/>

株式会社ハウステック

0120-524-852 <http://www.housetec.co.jp/200707ktchen.html>

パナソニック株式会社 アプライアンス社

0120-391-391 <https://panasonic.co.jp/ap/index.htm>

パナソニック株式会社 ライフソリューションズ社

0120-116-484 <https://panasonic.co.jp/lis/>

日立グローバルライフソリューションズ株式会社

0120-256-557 <https://www.hitachi-gls.co.jp/>

富士工業株式会社

0120-500-621 <https://www.fujioh.com/>

三菱電機株式会社

0120-099-506 <https://www.mitsubishielectric.co.jp/>

株式会社 LIXIL

0120-190-530 <https://www.lixil.co.jp/>

フリーダイヤル受付時間 9:00~17:00 (土、日、祝日を除く)

お客様からご提供いただきました氏名・住所・電話番号などの個人情報は、当該製品の点検と改修目的以外には使用いたしません。

小形キッチンユニット用電気こんろ協賛会 0120-355-915 メールアドレス dkk.jimu@denki-konro.jp

<http://www.denki-konro.jp/>



Q

【本発表資料の問合せ先】

消費者庁消費者安全課（製品事故情報担当）

担 当：加藤、鈴木、笹島

電 話：03(3507)9204（直通）

F A X：03(3507)9290

経済産業省産業保安グループ製品安全課製品事故対策室

担 当：関根、門田

電 話：03(3501)1707（直通）

F A X：03(3501)2805

1. ガス機器・石油機器に関する事故(製品起因か否かが特定できていない事故を含む。)

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生日都道府県	備考
A202100677	令和3年11月10日	令和3年12月7日	石油給湯機付ふろがま	UKB-NX460R(FK)	株式会社コロナ	火災	畜舎で建物を全焼する火災が発生し、現場に当該製品があった。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	北海道	事業者が重大製品事故として認識したのは令和3年11月26日

2. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因が疑われる事故

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生日都道府県	備考
A201900074	平成27年9月4日	平成31年4月25日	折りたたみ自転車	SNL163	ブリヂストンサイクル株式会社 (輸入事業者)	重傷1名	当該製品で走行中、前輪がパンクし、転倒、左足を負傷した。 調査の結果、当該製品は、組立事業者がブレーキブロックを適正位置に組み付けなかったため、ブレーキブロックが摩耗した際、ブレーキブロックがリム上端を超えてタイヤ側面に接触し、タイヤがパンクして事故に至ったものと推定される。	宮城県	令和元年5月8日にガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故として公表していたもの
A201900577	平成25年10月9日	令和元年10月9日	電動アシスト自転車	A4N8	ブリヂストンサイクル株式会社	重傷1名	当該製品で下り坂を走行中、ブレーキを掛けたところ、転倒し、負傷した。 調査の結果、当該製品は、バッテリーが半ロック状態でも電動アシスト機能が作動し、通常走行できる構造であったため、使用者がバッテリーが半ロック状態であることに気付かず、転倒した際にバッテリーが外れて頭部に当たったものと推定されるが、使用者がバッテリーが確実にロックされていることを確認しなかったこと及びぬれた鉄板上でブレーキを掛けたことも事故発生に影響したものと考えられる。 なお、取扱説明書には、「バッテリーが確実に固定されていることを確認する。」、「ぬれている鉄板やマンホール等、滑りやすいところでは乗らない。」旨、記載されている。	愛知県	令和元年10月11日にガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故として公表していたもの
A201900669	平成23年3月24日	令和元年10月23日	折りたたみ自転車	SCL163	ブリヂストンサイクル株式会社 (輸入事業者)	重傷1名	当該製品で走行中、当該製品の折りたたみフレーム接続部が破損し、転倒、右膝を負傷した。 調査の結果、当該製品は、メインパイプと折り畳み機構のヒンジの溶接部に溶接不良があったため、溶接部に亀裂が発生し、走行時の繰り返し荷重により亀裂が進展して溶接部が破断したものと推定されるが、溶接部の溶込み深さ等が不明のため、溶接部が破断した原因の特定には至らなかった。	静岡県	令和元年10月25日にガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故として公表していたもの
A201900690	平成26年3月10日	令和元年10月25日	自転車	H60UT3	ブリヂストンサイクル株式会社 (輸入事業者)	重傷1名	当該製品で走行中、ハンドルポストが曲がり、転倒、左手指を負傷した。 調査の結果、当該製品は、販売店によるハンドルシステムを固定している引上げ棒の締め付けが不十分であったため、走行中にハンドルシステムが回転し、事故に至ったものと推定される。	不明	令和元年10月29日にガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故として公表していたもの

2. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因が疑われる事故(続き)

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生日都道府県	備考
A201900716	平成26年4月6日	令和元年10月29日	一輪車	SCN18.A	ブリヂストンサイクル株式会社 (輸入事業者)	重傷1名	子供(9歳)が当該製品に乗車しようとしたところ、ペダルが外れ、転倒、負傷した。調査の結果、当該製品は、ペダルに締付不良があったこと及びサドルが前後逆向きに組み付けられていたことから、使用時にペダルに緩みが発生し、ペダルの緩みが進行して脱落し、転倒したものと推定される。	愛知県	令和元年11月1日にガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故として公表していたもの
A201900776	平成24年9月26日	令和元年11月8日	電動アシスト自転車	BA6L89	ブリヂストンサイクル株式会社	重傷1名	子供(7歳)を自転車用幼児座席に乗せて当該製品で走り出そうとしたところ、転倒し、子供の頭部を負傷した。調査の結果、当該製品は、使用中に繰り返される負荷により分割式リヤキャリアステーの溶接接合部が破損し、事故に至ったものと推定される。	東京都	令和元年11月12日にガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故として公表していたもの
A201900875	平成28年12月13日	令和元年12月3日	電動アシスト自転車	HY6L62	ブリヂストンサイクル株式会社	重傷1名	当該製品で走行中、サドルが破損し、転倒、腰を負傷した。調査の結果、当該製品は、事業者がサドル及びシートポストを交換した際に、シートポストの固定ボルトを規定トルク以上で締め付けたことにより、上クランプに亀裂が生じて固定ボルトの締め付けに緩みが発生し、使用中の繰り返し応力によって固定ボルトが破断したものと推定される。	東京都	令和元年12月6日にガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故として公表していたもの
A201900912	令和元年11月2日	令和元年12月10日	電気ひざ掛け	TK-HP2412	株式会社MOONSHOT (輸入事業者)	火災	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。調査の結果、当該製品は、コントローラー内部基板のトライアック端子がはんだ付け不良により短絡していたため、温度制御及びタイマーが機能しなくなり、ひざ掛け本体が過熱し出火したものと推定される。	福井県	令和元年12月13日にガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故として公表していたもの
A201900916	平成28年2月27日	令和元年12月10日	自転車	F24425	ブリヂストンサイクル株式会社 (輸入事業者)	重傷1名	当該製品で走行中、フロントキャリアが破損し、前かが前輪と接触、転倒、負傷した。調査の結果、当該製品は、前かごステーの長さが前ホークの長さよりも短かったため、走行中フロントキャリア後部の部材が破断した際に、前かごが前方へ移動したことで前タイヤと接触し、前輪がロックしたものと推定される。	大分県	令和元年12月13日にガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故として公表していたもの
A201901182	令和2年1月17日	令和2年2月27日	ウォーターサーバー	KE-AA02	株式会社MTG(現株式会社Kiralaが事業承継)	重傷1名	幼児(1歳)が当該製品のドレン排水部の蓋を外したところ、お湯が出て火傷を負った。調査の結果、当該製品は、排水口のねじ式蓋及び中栓が容易に取り外せる構造であったことから、幼児が排水口の蓋及び中栓を外してしまい、排水された熱湯により火傷を負ったものと推定される。また、取扱説明書及び本体表示に、「温水スイッチを入れて使用している場合、製品背面の蓋を外すと熱湯により火傷のおそれがある。」旨、注意喚起の記載がなかったことも事故発生に影響したものと考えられる。	愛知県	令和2年3月3日にガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故として公表していたもの

2. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因が疑われる事故(続き)

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A202100669	令和3年11月18日	令和3年12月6日	電気カーペット	DR3009	松下電工株式会社 (現 パナソニック株式会社)	火災	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。 事故の原因は、現在、調査中であるが、当該製品の温度コントローラのリレー接点回路の内部に金属粉が堆積し、ショートして、コントローラのケースが焼損したものと考えられる。	埼玉県	製造から15年以上経過した製品 平成22年1月25日からリコールを実施(特記事項を参照) 回収率: 26.6%
A202100670	令和3年11月21日	令和3年12月6日	電動立ち乗り二輪車	FG-BB002	株式会社FUGU INNOVATIONS JAPAN (輸入事業者)	火災	当該製品を充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	千葉県	令和3年12月9日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A202100675	令和3年11月26日	令和3年12月6日	電気こんろ	CR-1202(タカラ スタンダード株式会社製ミニ キッチンに組み込まれたもの)	三菱電機株式会社	火災	火災報知器が鳴動したため確認すると、当該製品の上に置かれていた可燃物を焼損する火災が発生していた。 事故の原因は、現在、調査中であるが、身体等が当該製品のつまみに触れてスイッチが入り、当該製品の上に置かれていた可燃物などが燃えたものと考えられる。	埼玉県	製造から30年以上経過した製品 令和3年12月9日に消費者安全法の重大事故等として公表済 平成19年7月3日から事業者が共同してリコールを実施(特記事項を参照) 改修率96.8% (一口電気こんろ合計)

3. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A202100671	令和3年11月21日	令和3年12月6日	エアコン	火災	当該製品を使用中、異音が生じたため確認すると、当該製品を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	埼玉県	製造から10年以上経過した製品
A202100672	令和3年11月19日	令和3年12月6日	電気式浴室換気乾燥暖房機	火災	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	沖縄県	製造から10年以上経過した製品
A202100673	令和3年11月21日	令和3年12月6日	電子レンジ	火災	当該製品を使用後、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	福岡県	
A202100674	令和3年10月14日	令和3年12月6日	電気掃除機(充電式、スティック型)	火災	当該製品に他社製のバッテリーを接続して充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	神奈川県	事業者が重大製品事故として認識したのは令和3年11月30日
A202100676	令和3年11月27日	令和3年12月7日	電気足温器	火災	当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	東京都	
A202100678	令和3年11月25日	令和3年12月7日	ポータブルDVDプレーヤー	火災	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	栃木県	
A202100679	令和3年9月 ※不明	令和3年12月7日	携帯型電気冷温庫	火災	車両内で当該製品を充電中、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	埼玉県	事業者が重大製品事故として認識したのは令和3年9月報告書の提出期限を超過していることから、事業者に対して厳重注意
A202100680	令和3年6月10日	令和3年12月7日	照明器具(卓上型)	火災	当該製品の電源コード部を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	青森県	事業者が重大製品事故として認識したのは令和3年11月30日

4. 製品起因による事故ではないと考えられ、今後、消費者庁製品事故情報検討会及び消費経済審議会製品安全部会製品事故判定第三者委員会合同会議において審議を予定している案件

該当案件なし

折りたたみ自転車（管理番号：A201900074）



電動アシスト自転車（管理番号：A201900577）



折りたたみ自転車（管理番号：A201900669）



自転車（管理番号：A201900690）



一輪車（管理番号：A201900716）



電動アシスト自転車（管理番号：A201900776）



電動アシスト自転車（管理番号：A201900875）



電気ひざ掛け（管理番号：A201900912）



自転車（管理番号：A201900916）



ウォーターサーバー（管理番号：A201901182）



電動立ち乗り二輪車（管理番号：A202100670）

