

令和4年5月31日

### 消費生活用製品の重大製品事故に係る公表について

消費生活用製品安全法第 35 条第 1 項の規定に基づき報告のあった重大製品事故について、以下のとおり公表します。

### ○特記事項あり

<u>エアコン、電動アシスト自転車用バッテリー(「電動アシスト自転車」として公表)</u> に関する事故(リコール対象製品)について

(詳細は次頁以降参照。)

- 1. ガス機器・石油機器に関する事故 1件 (うちガスオーブンレンジ(都市ガス用) 1件)
- 2. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、 製品起因が疑われる事故 2件 (うちエアコン1件、電動アシスト自転車1件)
- 3. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、 製品起因か否かが特定できていない事故 3件 (うち電動アシスト自転車2件、リチウム電池内蔵充電器1件)
- 4. 製品起因による事故ではないと考えられ、今後、消費者庁製品事故情報検討会及 び消費経済審議会製品安全部会製品事故判定第三者委員会合同会議において、審 議を予定している案件 該当案件なし
  - 1. ~ 4. の詳細は別紙のとおりです。

#### 5. 留意事項

これらは消費生活用製品安全法第 35 条第 1 項の規定に基づく報告内容の概要であり、現時点において、調査等により事実関係が確認されたものではなく、事故原因等に関し、消費者庁として評価を行ったものではありません。

本公表内容については、速報段階のものであり、今後の追加情報、事故調査の進展等により、変更又は削除される可能性があります。

### 6. 特記事項

(1) 三菱重工業株式会社(現 三菱重工サーマルシステムズ株式会社)が輸入した エアコンについて(管理番号: A202200133)

### ①事故事象について

飲食店で三菱重工業株式会社(現 三菱重工サーマルシステムズ株式会社(法 人番号:4010401123213))が輸入したエアコンを焼損する火災が発生しました。 当該事故の原因は、現在、調査中です。

### ②当該製品のリコール(無償点検・改修)について

同社は、当該製品を含む対象製品(下記③)について、当該製品の一部で、特定条件に当てはまる場合、室内送風用ファンモーターのリード線接続部から発火に至るおそれがあることから、事故の再発防止を図るため、2018年(平成30年)1月11日にウェブサイトへ情報掲載(2018年5月30日改訂)を行うとともに、同月13日に新聞社告を行い、対象製品について無償点検及び改修を実施しています。

なお、今般報告のあった当該事故(管理番号: A202200133)が上記のリコール 事象によるものかどうかは現時点では不明です。

③対象製品:製品名、形式、対象台数

〇製品名:エアコン

エアコンの一部の機種のうち、1999 年 10 月から 2007 年までに輸入されたもの。

〇形式:事業者ウェブサイトにて御確認ください。

https://www.mhi-mth.co.jp/information/pdf/180115.pdf

〇対象台数:約93万台

### 【リコール実施状況】

2018年(平成30年) 1月11日からリコール(無償点検・改修)を実施改修率: 9.4%(2022年4月30日時点)

#### くリコール対象製品での事故件数>

対象製品におけるリコール対象の内容による 2010 年度以降の事故(原因調査中を含む。)の件数は、次のとおりです。これらは、消費生活用製品安全法第 35 条第 1 項の規定に基づき報告を受けたものです。

3 00 木名「次の別だに至って取自と文() にものです。											
年度	事故件数	被害状況	年度	事故件数	被害状況						
2022年度	0	1	2015年度	1	火災						
2021年度	4	火災	2014年度	1	火災						
2020年度	3	火災	2013年度	0	_						
2019年度	6	火災	2012年度	0	_						
2018年度	3	火災	2011年度	0	-						
2017年度	1	火災	2010年度	0	_						


2016年度	4 火災			
--------	------	--	--	--

※当該事故(管理番号: A202200133) は含まない。

### <対象製品の確認方法>

対象製品の「形式」及び「製造番号」は、本体下部に貼付されている銘板を御確認ください。また、対象製品であるかどうか、事業者ウェブサイトにて御確認いただくか、下記問合せ先まで御連絡ください。

ウェブサイト: https://www.mhi-mth.co.jp/information/180115\_001.html



### ④使用者への注意喚起

対象製品をお持ちで、まだ事業者の行う無償点検及び改修を受けていない方は、直ちに使用を中止し、速やかに下記問合せ先まで御連絡ください。

### 【問合せ先】

三菱重工冷熱株式会社(国内総販売店) 点検受付専用窓口

電 話 番号:0120(224)570

受 付 時 間:9時~18時(月~金)

9時~17時(土・日・祝日)

ウェブサイト: https://www.mhi-mth.co.jp/information/180115\_001.html

# (2) ヤマハ発動機株式会社が販売した電動アシスト自転車用バッテリー(「電動 アシスト自転車」として公表)について(管理番号: A202200134)

### ①事故事象について

異音とともに火災報知器が鳴動したため確認すると、ヤマハ発動機株式会社(法人番号:2080401016040)が販売した電動アシスト自転車のバッテリー及び周辺を焼損する火災が発生しました。当該事故の原因は、現在、調査中です。

### ②当該製品のリコール(回収・交換)について

同社は、当該製品を含む対象製品(下記③)について、バッテリー内部の劣化等により、バッテリー内部より発火する可能性があることから、事故の再発防止を図るため、2022年(令和4年)4月5日にプレスリリース、ウェブサイトへの情報掲載、翌6日に新聞社告を行い、対象製品について回収及び交換を実施しています。なお、今般報告のあった当該製品(管理番号:A202200134)の事故の原因が上記のリコール事象によるものかどうかは現時点では不明です。

③対象製品:製品名、バッテリー型番、販売期間、対象台数

<u>シメ系表面:表面石、ハツナリー全番、販売期间、</u>	<b>刈</b>		
製品名	バッテ リー 型番	販売期間	対象台数
YAMAHA 電動アシスト自転車用 リチウムイオンバッテリー(XOT 型) 12.3Ah (販売:ヤマハ発動機株式会社)	X0T-00 X0T-20		230, 534
YAMAHA 電動アシスト自転車用 リチウムイオンバッテリー(XOU 型) 15.4Ah (販売:ヤマハ発動機株式会社/豊田 TRIKE 株 式会社)	X0U-00 X0U-20	2016年 8月 ~	14, 302
BRIDGESTONE 電動アシスト自転車用 リチウムイオンバッテリー (C301型) 12.3Ah (販売:ブリヂストンサイクル株式会社/ 株式会社あさひ「LOUIS GARNEAU ブランド」)	X0T-10 X0T-30	2022 年 3 月	58, 952
BRIDGESTONE 電動アシスト自転車用 リチウムイオンバッテリー (C400 型) 15.4Ah (販売:ブリヂストンサイクル株式会社)	X0U-30		1, 872
合 計			305, 660

2022年(令和4年)4月5日からリコール(回収・交換)を実施

回収率: 7.4% (2022年5月26日時点)

### <リコール対象製品での事故件数>

対象製品におけるリコール対象の内容による 2016 年度以降の事故(原因調査中を含む。)の件数は、次のとおりです。これらは、消費生活用製品安全法第 35 条第 1 項の規定に基づき報告を受けたものです。

年度	事故件数	被害状況	年度	事故件数	被害状況
2022年度	1	火災	2018年度	0	_
2021年度	15	火災	2017年度	0	_
2020年度	4	火災	2016年度	0	_
2019年度	0	_			

※当該事故(管理番号: A202200134) は含まない。

### <対象製品の外観及び確認方法>

バッテリー本体に貼り付けられているラベルに記載の『バッテリー型番』及び『製造ロット』を両方が一致した場合は、無償交換の対象製品となります。 ※対象製造ロットに記載のないバッテリーは、無償交換の対象外です。

### <バッテリー型番と製造ロット記載位置>



### <無償交換対象製品のバッテリー型番>

販売者	バッテリー型番		
ヤマハ発動機販売株式会社	XOT-00, XOT-20 XOU-00, XOU-20		
ブリヂストンサイクル株式会社	XOT-10, XOT-30 XOU-30		
豊田TRIKE株式会社	XOU-20		
株式会社 あさひ (LOUIS GARNEAUブランド)	XOT-10, XOT-30		

### <無償交換対象製品の製造ロット>

BUK1	UH24	UK02	UL16	VB02	VC01	VD05	VF05	VG12	VI04	VJ07	VK28	YVC1
BUK2	UH26	UK04	UL17	VB03	VC02	VD08	VF06	VG13	VI05	VJ09	VK29	YVC3
BUL2	UI05	UK06	UL19	VB04	VC03	VD10	VF07	VG14	VI07	VJ12	VK30	YVD0
BVA0	UI06	UK07	UL20	VB07	VC04	VD11	VF08	VG17	VI08	VJ13	VL01	YVD1
BVB1	UI14	UK08	UL21	VB08	VC08	VD17	VF09	VG18	VI09	VJ14	VL05	YVD2
BVB2	UI16	UK10	UL22	VB09	VC09	VD18	VF10	VG21	VI11	VJ16	VL06	YVEO
BVC0	UI17	UK11	UL24	VB10	VC10	VD21	VF13	VG22	VI12	VJ17	VL07	YVE1
BVC1	UI19	UK14	UL26	VB11	VC11	VD24	VF14	VG24	VI13	VJ18	VL15	YVE2
BVC2	UI23	UK18	UL27	VB12	VC12	VD28	VF15	VG25	VI15	VJ20	VL18	YVF0
BVC3	UI24	UK19	UL28	VB13	VC13	VE02	VF17	VG27	VI16	VJ23	VL19	YVF2
BVF0	UI27	UK21	UL29	VB14	VC14	VE03	VF19	VH01	VI18	VJ24	VL21	YVG1
BVI0	UI30	UK22	VA03	VB15	VC15	VE10	VF20	VH07	VI19	VJ25	VL22	YVH1
BVJ0	UJ06	UK23	VA04	VB16	VC16	VE13	VF21	VH08	VI20	VJ26	VL28	YVI1
BVJ1	UJ07	UK24	VA05	VB17	VC17	VE15	VF22	VH10	VI21	VJ30	WB23	YVI3
UH09	UJ11	UK28	VA09	VB18	VC18	VE19	VF24	VH11	VI22	VJ31	WC05	YVJ0
UH11	UJ13	UK30	VA11	VB19	VC20	VE20	VF26	VH12	VI23	VK06	WC06	YVJ1
UH12	UJ14	UL01	VA12	VB20	VC21	VE22	VF27	VH15	VI25	VK07	WD04	YVJ2
UH13	UJ17	UL02	VA14	VB21	VC23	VE23	VG03	VH16	VI26	VK14	WF01	YVL2
UH15	UJ18	UL03	VA16	VB22	VC24	VE25	VG04	VH18	VI27	VK17	WL29	
UH16	UJ25	UL05	VA18	VB23	VC25	VE26	VG06	VH19	VI28	VK20	YUI1	
UH17	UJ26	UL06	VA20	VB24	VC28	VE27	VG07	VH20	VI29	VK22	YVA0	
UH19	UJ28	UL07	VA21	VB25	VC29	VE31	VG08	VH24	VI30	VK23	YVB1	
UH22	UJ31	UL08	VA22	VB26	VC30	VF01	VG10	VH28	VJ02	VK24	YVB2	
UH23	UK01	UL14	VA24	VB27	VD01	VF03	VG11	VH30	VJ05	VK27	YVCO	

### ④使用者への注意喚起

対象製品をお持ちの方で、まだ事業者の行う回収及び交換を受けていない方は、直ちに使用を中止し、速やかに下記問合せ先まで御連絡ください。

#### 【問合せ先】

ヤマハ発動機株式会社及び豊田 TRIKE 株式会社のバッテリーをお持ちの方ヤマハ発動機「PAS」バッテリー(XOT/XOU) 無償交換 お客様コールセンター

電 話 番 号:0120(772)780

受付時間: 9時~17時(土・日・祝日・事業者指定休日を除く。) ウェブサイト: https://www.yamaha-motor.co.jp/recall/pas/2022-04-05/

ブリヂストンサイクル株式会社及び株式会社あさひのバッテリーをお持ちの方 「電動アシスト自転車用バッテリー(C301/C400)」無償交換 お客様コールセ ンター

電 話 番号:0120(220)566

受 付 時 間:9時~17時(土・日・祝日・事業者指定休日を除く。)

ウェブサイト: https://www.bscycle.co.jp/info/2022/10537

# 【本発表資料の問合せ先】

消費者庁消費者安全課(製品事故情報担当)

担 当:石田、鈴木、笹島 電 話:03(3507)9204(直通)

FAX: 03(3507)9290

経済産業省産業保安グループ製品安全課製品事故対策室

担 当:関根、門田、佐々木 電 話:03(3501)1707(直通)

FAX: 03(3501)2805

# 1. ガス機器・石油機器に関する事故(製品起因か否かが特定できていない事故を含む。)

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	機種·型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A202200135	令和4年4月8日	令和4年5月27日	ガスオーブンレンジ (都市ガス用)		クラリオン商事株式会 社(現 フォルシアク ラリオン・エレクトロニ クス株式会社) (輸入事業者)	11/555	当該製品を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	東京都	製造から45年以上 経過した製品 事業者が重大製品 事故として認識した のは令和4年5月25 日

## 2. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因が疑われる事故

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	機種·型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A202200133	令和4年5月22日	令和4年5月26日	エアコン		三菱重工業株式会社 (現 三菱重エサーマ ルシステムズ株式会 社) (輸入事業者)		飲食店で当該製品を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	東京都	製造から15年以上 経過した製品 平成30年1月11日 からリコールを実施 (特記事項を参照) 改修率:9.4%
A202200134	令和4年4月30日	令和4年5月26日	電動アシスト自転車	PA26NXL	ヤマハ発動機株式会社	火災	異音とともに火災報知器が鳴動したため確認 すると、当該製品のバッテリー及び周辺を焼 損する火災が発生していた。現在、原因を調 査中。	大阪府	事業者が重大製品 事故として認識した のは令和4年5月23 日 令和4年4月5日から リコールを実施(特 記事項を参照) 回収率7.4%

# 3. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A202200132	令和4年5月16日	令和4年5月26日	電動アシスト自転車	火災	当該製品のバッテリー及び周辺を焼損する火災が発生した。当 該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査 中。	愛媛県	
A202200136	令和4年4月30日	令和4年5月27日	電動アシスト自転車 火災		当該製品のバッテリー及び周辺を焼損する火災が発生した。当 該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査 中。	大阪府	令和4年5月19日に 消費者安全法の重 大事故等として公 表済 事業者が重大製品 事故として認識した のは令和4年5月24 日
A202200137			リチウム電池内蔵 充電器		当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	<b>松工</b> 旧	令和4年5月19日に 消費者安全法の重 大事故等として公 表済

<sup>4.</sup> 製品起因による事故ではないと考えられ、今後、消費者庁製品事故情報検討会及び消費経済審議会製品安全部会製品事故判定第三者委員会合同会議において審議を予定している案件 該当案件なし